



Comune di
Corteno Golgi

valle camonica
per tutti

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Rif. "Linee guida per la redazione dei piani per l'accessibilità, usabilità, inclusione e benessere ambientale"
(DGR N° XI / 5555 Seduta del 23/11/2021)

P.E.B.A

S03 - Schede delle criticità e delle barriere architettoniche – aree esterne

Progettista

Arch. Claudia Comella
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n.2910

Collaboratore

Pianif. Fabio Maffezzoni
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n.2347

Pianif. Cassandra Federici
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n.3386



Sindaco

Sig. Ilario Sabbadini

Data: Maggio 2023

Approvazione: D.G.C. n. 36 del 12/05/2023





S03 - Schede delle criticità e delle barriere architettoniche - Inquadramento



CRITICITÀ

-  Pavimentazione sconnessa
-  Percorso inadeguato / assente

BARRIERE ARCHITETTONICHE

-  Presenza di gradino
-  Presenza di ostacolo
-  Raccordo pedonale inadeguato



S03 - Schede delle criticità e delle barriere architettoniche - Inquadramento



CRITICITÀ

-  Manufatti sporgenti/inadeguati
-  Pavimentazione sconnessa
-  Percorso inadeguato / assente
-  Segnaletica inadeguata

BARRIERE ARCHITETTONICHE

-  Presenza di gradino



S03 - Schede delle criticità e delle barriere architettoniche - Inquadramento



CRITICITÀ


-  Facilitatore inadeguato
-  Pavimentazione sconnessa

BARRIERE ARCHITETTONICHE

-  Presenza di gradino
-  Presenza di ostacolo



S03 - Schede delle criticità e delle barriere architettoniche - Inquadramento



CRITICITÀ


- Facilitatore inadeguato
- Pavimentazione sconnessa
- Percorso inadeguato / assente

BARRIERE ARCHITETTONICHE

- Pendenza longitudinale eccessiva
- Presenza di gradino
- Presenza di ostacolo
- Raccordo pedonale inadeguato



S03 - Schede delle criticità e delle barriere architettoniche - Inquadramento



CRITICITÀ

-  Pavimentazione sconnessa



Comune di Corteno Golgi


S03 - Schede delle criticità e
delle barriere architettoniche – aree esterne

Criticità




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Percorso inadeguato / assente


Descrizione

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Percorso inadeguato / assente


Descrizione

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato



Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni generalizzate




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia


Percorso inadeguato / assente

Descrizione


Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Percorso inadeguato / assente


Descrizione

Assenza di attraversamento pedonale




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni dovute al ciottolo




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni generalizzate




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni generalizzate




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione depressa con sconnessioni generalizzate



Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Presenza di sconnessioni, buche isolate, deformazioni della pavimentazione esistente, assenza di porzioni di essa



Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia


Manufatti sporgenti/inadeguati

Descrizione

Manufatto sporgente

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Segnaletica inadeguata


Descrizione

Assenza di strisce zebraate




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Segnaletica inadeguata

Descrizione

Segnaletica orizzontale assente




Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Facilitatore inadeguato


Descrizione

Assenza di parapetto




Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione sdrucchiolevole




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni isolate




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Sconnessione generalizzata della pavimentazione




Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Percorso inadeguato / assente


Descrizione

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato




Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Pavimentazione sconnessa

Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni isolate




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Megno

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni generalizzate




Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Megno

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione depressa con sconnessioni generalizzate




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Megno

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione depressa con sconnessioni generalizzate




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Megno

Tipologia

Facilitatore inadeguato


Descrizione

Assenza di una pensilina a segnalazione e protezione di uno spazio di sosta (fermata Autobus)




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Sant'Antonio

Tipologia

Pavimentazione sconnessa

Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni generalizzate

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni generalizzate




Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni isolate




Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Pavimentazione sconnessa


Descrizione

Pavimentazione con sconnessioni dovute al ciottolo




Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Galleno

Tipologia

Percorso inadeguato / assente

Descrizione

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato




Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Percorso inadeguato / assente

Descrizione

Assenza di percorso accessibile o percorso sottodimensionato



Comune di Corteno Golgi

S03 - Schede delle criticità e
delle barriere architettoniche – aree esterne

Barriere Architettoniche




Barriere architettoniche

BA01

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo generico




Barriere architettoniche


BA02

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo generico




Barriere architettoniche


BA03

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli




Barriere architettoniche


BA04

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo generico




Barriere architettoniche

BA05

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Presenza di gradini




Barriere architettoniche

BA06

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Presenza di gradini




Barriere architettoniche


BA07

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Presenza di gradini




Barriere architettoniche

BA08

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo costituito da palo di illuminazione




Barriere architettoniche

BA09

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Raccordo pedonale inadeguato

Descrizione

Pavimentazione sconnessa/deformata




Barriere architettoniche


BA10

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo generico




Barriere architettoniche

BA11

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo costituito dalla sosta non regolamentare di veicoli




Barriere architettoniche


BA12

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo generico




Barriere architettoniche


BA13

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Raccordo pedonale inadeguato

Descrizione

Pavimentazione sconnessa/deformata




Barriere architettoniche

BA14

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Raccordo pedonale inadeguato

Descrizione

Pavimentazione sconnessa/deformata




Barriere architettoniche

BA15

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Raccordo pedonale inadeguato

Descrizione

Pavimentazione sconnessa/deformata




Barriere architettoniche

BA16

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Raccordo pedonale inadeguato

Descrizione

Pavimentazione sconnessa/deformata




Barriere architettoniche

BA17

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

San Pietro

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm




Barriere architettoniche


BA18

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm



Barriere architettoniche


BA19

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Presenza di gradini




Barriere architettoniche


BA20

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Raccordo pedonale inadeguato

Descrizione

Raccordo pedonale inadeguato




Barriere architettoniche


BA21

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Pendenza longitudinale eccessiva

Descrizione

Pendenza longitudinale eccessiva




Barriere architettoniche

BA22

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm




Barriere architettoniche

BA23

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo costituito da griglia




Barriere architettoniche


BA24

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo costituito da griglia




Barriere architettoniche

BA25

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Raccordo pedonale inadeguato

Descrizione

Raccordo pedonale inadeguato




Barriere architettoniche


BA26

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Raccordo pedonale inadeguato

Descrizione

Raccordo pedonale inadeguato



Barriere architettoniche


BA27

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm



Barriere architettoniche

BA28

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo costituito da espositore fisso




Barriere architettoniche

BA29

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm




Barriere architettoniche

BA30

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Presenza di gradini




Barriere architettoniche

BA31

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Santicolo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm




Barriere architettoniche


BA32

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Lombro

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo costituito da espositore fisso



Barriere architettoniche


BA33

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Lombro

Tipologia

Presenza di ostacolo

Descrizione

Ostacolo costituito da palo di illuminazione




Barriere architettoniche


BA34

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località	Megno
Tipologia	Presenza di gradino
Descrizione	Dislivello causato da gradino di 2/30 cm




Barriere architettoniche

BA35

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm




Barriere architettoniche

BA36

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm




Barriere architettoniche


BA37

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm




Barriere architettoniche

BA38

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Dislivello causato da gradino di 2/30 cm



Barriere architettoniche


BA39

Inquadramento


BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto - Capoluogo

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Presenza di gradini




Barriere architettoniche


BA40

Inquadramento

BaseMap - DataBase Territoriale di Regione Lombardia (DBT)



BaseMap - Google Satellite



Rilievo fotografico



Caratteristiche

Località

Pisogneto

Tipologia

Presenza di gradino

Descrizione

Presenza di gradini