



PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI CEDEGOLO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PIANO DELLE REGOLE

PR_1A

Schede di analisi e di d'intervento per ogni singolo edificio dei nuclei di antica formazione - Cedegolo

Data:

ADOZIONE DELIBERA C.C. N. 10 del 23/04/2008
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI
APPROVAZIONE DELIBERA C.C. N. 22 del 22/10/2008

IL SINDACO: P.I. Pierluigi Mottinelli
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: geol. Luigi Salvetti
IL SEGRETARIO: Dr. Fabrizio Andrea

Coordinamento Generale Documento di Piano: arch. Fausto Bianchi
Coordinamento del Piano dei Servizi, Piano delle Regole e Norme di PGT: arch. Fausto Bianchi
Valutazione Ambientale Strategica: arch. Fausto Bianchi
Studio di incidenza -SIC: arch. Fausto Bianchi – dr. for. Mario Tevini
Analisi e progetto centri storici: Studio Architettura srl

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeago</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 157	
Edificio p.p. n° 001 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 38	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettónico</u>		tipologico <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettónico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°151	
Edificio p.p. n° 002 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 40	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u> storico		architettónico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°147-149			
Edificio p.p. n° 003 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 40 parte (S)		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	<u>fronte</u>	destra	retro	LESIONI: <u>non rilevanti</u> <u>poche</u> numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 <u>1</u> 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettónico		tipológico	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO										
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°141-143-145			
Edificio p.p. n° 004 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 46			
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)		
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)				
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO										
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 <u>1</u> 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			<u>nullo</u>		storico		architettonico		tipologico	ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione	ricostruzione



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°135			
Edificio p.p. n° 006 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 56		
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)			
destinazione d'uso		pubblico		privato					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo			
Edificio p.p. n° 007..... denominazione:.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 54 parte (E)	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		<u>edilizia significativa</u> (c)		edilizia minore (d)
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		<u>residenza</u> / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: <u>0</u> 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			nullo storico		architettónico		<u>tipologico</u> ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (* tipologia chiusa, completa, non suscettibile a variazione di altezza); (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo			
Edificio p.p. n° 007b denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 54 parte (O)	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		<u>residenza</u> / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u> storico		architettónico		tipológico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°127-129	
Edificio p.p. n° 008..... denominazione: Casa Panzerini				catasto nct foglio n.1		mapp. 61	
tip. edificio	architettónica	monumento <u>palazzo</u> -corte		edilizia significativa		edilizia minore	
	costruttiva	<u>architettónicamente isolato</u>		aggregato diverso		schiera	
destinazione d'uso		<u>pubblico</u>		privato			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	<u>fronte</u>	destra	retro	LESIONI: <u>non rilevanti</u>	poche numerose ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 <u>1</u> 2 3		STATO DI VINCOLO: <u>edificio</u>		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		<u>buono</u> rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare <u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettónico</u>		<u>tipológico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		<u>max conservaz.</u> (h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. <u>restauro</u>		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettónico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo					
Edificio p.p. n° 008 A-B..... denominazione:.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 59 ^(8B) -60 ^(8A)			
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		<u>edilizia significativa</u> (8A) (c)		<u>edilizio minore</u> (8B) (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz.d'uso livello terra		<u>residenza</u> / accessori		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche		numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: <u>0</u> 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....			
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u> (8B)		<u>buono</u> (8A)		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u> (8B)		storico		architettónico		<u>tipológico</u> (8A) ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		<u>ripristino caratteri</u> (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento</u> (8A) <u>conservativo</u>		<u>ristrutturazione</u> (8B) ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (*) tipologia chiusa, completa, non suscettibile a variazione di altezza); (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada del Tonale e della Mendola n°109A	
Edificio p.p. n° 010..... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 180	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico			privato			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettónico		tipológico ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(i)		libertà da cons. (m)
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione



a) funzione specialistica, pregio architettónico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada del Tonale e della Mendola 109B			
Edificio p.p. n° 011..... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 179		
tip. edificio	architetonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz.d'uso livello terra		<u>residenza</u> / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche		numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l)		<u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola 109C	
Edificio p.p. n° 012 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 178	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		edilizia minore (d)	
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 109D	
Edificio p.p. n° 013..... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 89	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)
	costruttiva	<u>architettónicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		<u>residenza</u> / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			<u>nullo</u>		storico		architettónico tipológico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		risanamento <u>ristrutturazione</u> ricostruzione conservativo	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°107A	
Edificio p.p. n° 014..... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 90	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)			aggregato diverso (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico			privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			nullo		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		risanamento ristrutturazione ricostruzione conservativo	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche; (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi; (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°56	
Edificio p.p. n° 015 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 63	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		edilizia minore (d)	
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....					
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO:		<u>loc. Cedegolo</u>			loc. Grevo				
Edificio p.p. n° 15 b denominazione:				catasto nct foglio n. 1 mapp. 212					
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)			<u>aggregato diverso</u> (f)			schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>				
destinazione d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose			ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....							
VALORE ARCHITETTONICO:		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA:		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE:		<u>nullo</u>		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE:		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		<u>ripristino caratteri</u> (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO:		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeago</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°152-150-146	
Edificio p.p. n° 016 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 82 parte (N)	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettonico		<u>tipologico</u> ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°138-140-142	
Edificio p.p. n° 017 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 82 parte (S)	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico		privato				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			nessuno		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			nessuno		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	
			ripristino					



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedegolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°136	
Edificio p.p. n° 018..... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 91-92	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico			privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO				sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3				STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettónico		tipológico ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons.(m)
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeago		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°126 - 128-130-132			
Edificio p.p. n° 019 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 103-104		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico		privato					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettónico		tipológico	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°122-124	
Edificio p.p. n° 020 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 107	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)		
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		minore		<u>buono</u> rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			nullo storico		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		<u>ripristino caratteri</u> (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			<u>manutenz.</u> <u>ripristino</u>		restauro		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u> ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO										
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		via Corna				
Edificio p.p. n° 021 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 108				
tip. edificio	architettoneca	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)	edilizia minore (d)					
	costruttiva	architettonecamente isolato (e)		aggregato diverso (f)	schiera (g)					
destinazione d'uso		pubblico		privato						
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario						
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO										
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti	poche	numerose	ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....			
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante		
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante		
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettoneco		tipologico		ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)		
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione		ricostruzione



(a) funzione specialistica, pregio architettoneco; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola 105			
Edificio p.p. n° 022 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 95-96		
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)			
destinazione d'uso		pubblico		privato					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche		numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola 103	
Edificio p.p. n° 023		Denominazione: scuola elementare		catasto nct foglio n.1		mapp. 102	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		<u>edilizia minore</u> (d)	
destinazione d'uso		<u>pubblico</u>		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo <u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né confuso; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedegolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°101	
Edificio p.p. n° 024 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 155	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada Statale del Tonale e della Mendola n° 66	
Edificio p.p. n° 025 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1 mapp. 131-129-185			
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		edilizia minore (d)	
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedegolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°112-114-116-118	
Edificio p.p. n° 026-027..... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 115-116-183	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		<u>edilizia minore</u> (d)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti	poche
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3				STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		tipologico	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento conservativo</u>	
						numerose	
						ALTR0	
						altro.....	
						rilevante	
						caratterizzante	
						ambientale	
						libertà da cons. (m)	
						ristrutturazione	
						ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO										
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°106-108				
Edificio p.p. n° 028..... denominazione:.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 156			
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		<u>palazzo</u> -corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)		
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)				
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>						
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario						
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO										
		sinistra	<u>fronte</u>	destra	retro	LESIONI: <u>non rilevanti</u>		<u>poche</u>	numerose	ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 <u>1</u> 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....			
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono		rilevante		
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante		
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettonico		<u>tipologico</u>		ambientale		
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)		
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione		ricostruzione



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedegolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°93-95-97	
Edificio p.p. n° 029..... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 133	
tip. edificio	architettónica	monumento (a) palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettónico</u>		<u>tipológico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		<u>ripristinò caratteri</u> (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO:		loc. Cedegolo			loc. Grevo				
Edificio p.p. n° 29 b denominazione:				catasto nct foglio n. 1 mapp. 133					
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)	edilizia minore (d)				
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinazione d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose			ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....							
VALORE ARCHITETTONICO:		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA:		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE:		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE:		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO:		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeago</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola da 85 a 95			
Edificio p.p. n° 030..... denominazione:.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 134		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		<u>palazzo-corte</u> (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		<u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettónico</u>		<u>tipológico</u>		<u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		<u>ripristino caratteri</u> (l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedegolo		loc. Grevo		strada Statale del Tonale e della Mendola 104			
Edificio p.p. n° 031 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 140		
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)			
destinazione d'uso		pubblico		privato					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra		fronte		destra		retro	
		LESIONI: non rilevanti		poche		numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....			
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né confuso; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°85 - 87	
Edificio p.p. n° 032..... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 134 parte (N)	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u> storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada Statale del Tonale e della Mendola, 81A B C	
Edificio p.p. n° 033 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 162	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		<u>ripristino caratteri</u> (l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada Statale del Tonale e della Mendola 79-81	
Edificio p.p. n° 034 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.1		mapp. 142	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettónico tipológico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(i) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro ripristino		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettónico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedegolo</u>		loc. Grevo		strada Statale del Tonale e della Mendola	
Edificio p.p. n° 035 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp.144	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		<u>residenza</u> / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			<u>negativo</u>		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			<u>nullo</u>		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		risanamento <u>ristrutturazione</u> ricostruzione conservativo	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

SCHEDA DI RILEVO										
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°100			
Edificio p.p. n° 035A denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 146			
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)		
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)				
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO										
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti	poche	numerose	ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			<u>negativo</u>		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			<u>nullo</u>		storico		architettónico		tipologico	ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		<u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione	<u>ricostruzione</u>



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO										
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo			strada statale del Tonale e della Mendola n°75 - 77			
Edificio p.p. n° 036..... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 143			
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)		
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)			aggregato diverso (f)			schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico			privato					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO										
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti		poche	numerose	ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....			
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante		
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante		
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico		tipologico		ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)			sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione		ricostruzione



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°73A/B			
Edificio p.p. n° 037 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.1		mapp. 147		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettónico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l)		<u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 71	
Edificio p.p. n° 038 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 35-102	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	<u>architettónicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		<u>edilizia minore</u> (d)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettónico tipológico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento <u>ristrutturazione</u> ricostruzione conservativo	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° da 84 a 94			
Edificio p.p. n° 039-040.... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 23		
tip. edificio	architetonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		<u>edilizia significativa</u> (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architetonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		<u>schiera/linea</u> (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		<u>terziario</u>					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTR0	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architetonico		<u>tipologico</u>		ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architetonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (* tipologia chiusa, completa, non suscettibile a variazione di altezza); (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 96			
Edificio p.p. n° 039A denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2 mapp. 22-23 parte (NE)				
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		<u>negativo</u>		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		<u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione <u>ricostruzione</u>	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° da 80 - 82	
Edificio p.p. n° 041.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 37	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettónico tipológico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° da 70 a 78	
Edificio p.p. n° 042.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 38-40	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro ripristino		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 66	
Edificio p.p. n° 043.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 41	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	
		ripristino					



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° da 50 - 66	
Edificio p.p. n° 044-045.... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 43-46	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			<u>nullo</u>		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		<u>ripristino caratteri</u> (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo <u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 96	
Edificio p.p. n° 046 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 39	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u> storico		architettónico		tipológico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		<u>ripristino caratteri</u> (l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 65-67-69	
Edificio p.p. n° 047 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 42	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>adeguato diverso</u> (f)		schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			<u>nullo</u>		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		<u>ripristino caratteri</u> (l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo <u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

SCHEDA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedeago		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 59-61	
Edificio p.p. n° 048 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 45	
tip. edificio	architetonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architetticamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico			privato			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		minore	buono		rilevante
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro	complementare		caratterizzante
TIPO DI INTERESSE			nullo		storico	architetonico		tipologico ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO										
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo						
Edificio p.p. n° 049				denominazione: A.S.L. e C.F.S.		catasto nct foglio n.2		mapp. 47		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)		
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)				
destinazione d'uso		pubblico				privato				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori				terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO										
		sinistra		fronte		destra		retro		
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....				
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante		
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante		
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettónico		tipológico		ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)		
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione		ricostruzione



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedeuolo		loc. Grevo			
Edificio p.p. n° 050 - 051 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 299-8	
tip. edificio	architettonica	monumento (a) palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)		
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico		privato				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nessuno		minore		buono		rilevante
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante
TIPO DI INTERESSE		nessuno		storico		architettonico		tipologico ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.


COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° da 36 a 42	
Edificio p.p. n° 052 denominazione:.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 57	
tip. edificio	architetonica	monumento <u>palazzo</u> -corte			edilizia significativa		edilizia minore	
		(a)	(b)	(c)	(d)			
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u>			aggregato diverso		schiera/linea	
		(e)	(f)	(g)				
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori			<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		minore		<u>buono</u>	rilevante
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		complementare	<u>caratterizzante</u>
TIPO DI INTERESSE			nullo storico		<u>architettonico</u>	<u>tipologico</u>	<u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)	ripristino caratteri(l)	libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino	restauro	<u>risanamento conservativo</u>	ristrutturazione	ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeago</u> \ loc. Grevo			via San Girolamo		
Edificio p.p. n° 053..... denominazione:.....				catasto nct foglio n.2	mapp. 67		
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		<u>palazzo</u> -corte (b)	edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>		
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario		
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente	altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>	buono	rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro	<u>complementare</u>	caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettonico</u>	<u>tipologico</u>	<u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)	ripristino caratteri (l)	libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino	restauro	<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>	ristrutturazione	ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO:		loc. Cedegolo			loc. Grevo				
Edificio p.p. n° 53 b denominazione:				catasto nct foglio n. 1 mapp. 67					
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)			edilizia minore (d)		
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)			schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinazione d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose			ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....							
VALORE ARCHITETTONICO:		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA:		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE:		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE:		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO:		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 32 - 34	
Edificio p.p. n° 054.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 65	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare <u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettónico		tipológico <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 28 - 30		
Edificio p.p. n° 055.... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 66		
tip. edificio	architetonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architetonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		<u>minore</u>		buono		rilevante
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante
TIPO DI INTERESSE			<u>nullo</u>		storico		architetonico		tipologico ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione



(a) funzione specialistica, pregio architetonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedegolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 22	
Edificio p.p. n° 056.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 77	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u> ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedegolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 20	
Edificio p.p. n° 057.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 78 parte (N)	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)	edilizia minore (d)		
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)	schiera/ linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nessuno		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nessuno		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 16-18	
Edificio p.p. n° 058.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 78 parte (S)	
tip. edificio	architettonica	monumento (a) palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti	poche numerose ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u> storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO										
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°da 12 a 16				
Edificio p.p. n° 059 denominazione:.....						catasto nct foglio n.2		mapp. 90		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		<u>edilizia significativa</u> (c)*		edilizia minore (d)		
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)				
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>						
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>						
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO										
		sinistra	<u>fronte</u>	destra	retro	LESIONI: <u>non rilevanti</u>		<u>poche</u>	numerose	ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 <u>1</u> 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....			
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono		rilevante		
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante		
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettónico		<u>tipologico</u>		ambientale		
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)		
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino	restauro	risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u>		ricostruzione		



(a)funzione specialistica, pregio architettónico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m)edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 6-8	
Edificio p.p. n° 059A denominazione:.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 112	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettónico		<u>tipologico</u> ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		<u>ripristino caratteri</u> (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo			via San Girolamo, n°18	
Edificio p.p. n° 060 denominazione:.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 90		
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTR0	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 <u>1</u> 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u>		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettonico		<u>tipologico</u>		<u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u>		ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO										
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n° 4				
Edificio p.p. n° 061 denominazione:.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 92			
tip. edificio	architetonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		<u>edilizia significativa</u> (c)		edilizia minore (d)		
	costruttiva	architetonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)				
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>						
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario						
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO										
		sinistra	<u>fronte</u>	destra	retro	LESIONI: non rilevanti		<u>poche</u>	numerose	ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 <u>1</u> 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....			
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		<u>buono</u>		rilevante		
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u>		caratterizzante		
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettonico</u>		tipologico		<u>ambientale</u>		
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.(i)</u>		ripristino caratteri(l)		libertà da		
PROPOSTA DI INTERVENTO		<u>manutenz.</u> <u>ripristino</u>		restauro		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione		



(a)funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (* tipologia chiusa, completa, non suscettibile a variazione di altezza); (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m)edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>	loc. Grevo	via San Girolamo, 24 - strada statale del Tonale e della Mendola					
Edificio p.p. n° 062.....		denominazione: Casa Simoncini		catasto nct foglio n.2	mapp. 92				
tip. edificio	architettonica	monumento (a) <u>palazzo</u> -corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)			
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti	poche	numerose	ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: <u>edificio</u>		ambiente		altro.....			
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		<u>rilevante</u>	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		<u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo <u>storico</u>		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u>		<u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		<u>manutenz.</u> <u>ripristino</u>		<u>restauro</u>		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo			via San Girolamo n° 9-13	
Edificio p.p. n° 062b denominazione:.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 93		
tip. edificio	architetonica	monumento (a) <u>palazzo-corte</u> (b)			edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)		
	costruttiva	architetonicamente isolato (e)			<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>				
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	<u>fronte</u>	<u>destra</u>	retro	LESIONI: <u>non rilevanti</u> <u>poche</u> numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 <u>1</u> 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		<u>buono</u>		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		<u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo		<u>storico</u>		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		<u>restauro</u>		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Semida	
Edificio p.p. n° 063 denominazione:.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 94	
tip. edificio	architettonica	monumento <u>palazzo</u> -corte		edilizia significativa		edilizia minore	
		(a)	(b)	(c)	(d)		
	costruttiva	architettonicamente isolato		<u>aggregato diverso</u>		schiera/linea	
		(e)	(f)	(g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		<u>buono</u> rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare <u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo <u>storico</u>		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		<u>max conservaz.</u> (h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		<u>manutenz.</u> <u>ripristino</u>		restauro risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via San Girolamo	
Edificio p.p. n° 064denominazione: chiesa di San Girolamo				catasto nct foglio n.2		mapp. A	
tip. edificio	architettonica	<u>monumento</u> (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		edilizia minore (d)	
destinazione d'uso		<u>pubblico</u>		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario		
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: <u>edificio</u>			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono <u>rilevante</u>	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare <u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo <u>storico</u>		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		<u>max conservaz.</u> (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. <u>restauro</u> ripristino		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via San Girolamo	
Edificio p.p. n° 064Adenominazione: Chiesa di San Girolamo				catasto nct foglio n.2		mapp. A	
tip. edificio	architettonica	<u>monumento</u> (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		edilizia minore (d)	
destinazione d'uso		<u>pubblico</u>		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario		
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		<u>buono</u>	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare <u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo		<u>storico</u>		<u>architettonico</u>	
						<u>tipologico</u>	
						<u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		<u>max conservaz.</u> (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		<u>restauro</u>		risanamento conservativo ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo			
Edificio p.p. n° 064B denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 79	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		<u>residenza</u> / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 <u>1</u> 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....					
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		<u>negativo</u>		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro ripristino		risanamento conservativo		ristrutturazione <u>ricostruzione</u>	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		via San Girolamo n.15	
Edificio p.p. n° 065 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 95	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro ripristino		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via San Girolamo n° 17-19	
Edificio p.p. n° 066 denominazione:.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 96	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	<u>edilizia significativa</u> (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		<u>buono</u> rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettonico		<u>tipologico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l) libertà da	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		via Semida n° 4	
Edificio p.p. n° 067 denominazione: asilo				catasto nct foglio n.2		mapp. 97	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento ristrutturazione ricostruzione conservativo	




(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°da 27 a 31			
Edificio p.p. n° 068 denominazione:.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 98		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		<u>palazzo</u> -corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTR0	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u>		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u>		<u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo			via San Girolamo da 27 a 31A	
Edificio p.p. n° 069.... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 116		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		<u>complementare</u>		caratterizzante
TIPO DI INTERESSE			nullo storico		architettónico		tipológico		<u>ambientale</u>
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo			via San Girolamo, n. 28 - 34		
Edificio p.p. n° 070..... denominazione:.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 117-119		
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		<u>edilizia significativa</u> (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTR0	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u>		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettonico		tipologico		<u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons. (i)</u>		ripristino caratteri (l)		libertà da	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedeuolo		loc. Grevo			via Marconi da 36 a 40	
Edificio p.p. n° 071.... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2 mapp. 120-121-122				
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)			aggregato diverso (f)			schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTR0	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Marconi n° da 42 a 48	
Edificio p.p. n° 072.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 123-124	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare <u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettónico		tipológico <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Marconi	
Edificio p.p. n° 073.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 103	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		<u>negativo</u>		neutro		complementare <u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettónico tipológico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (* tipologia chiusa, completa, non suscettibile a variazione di altezza); (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Marconi n° 39-41	
Edificio p.p. n° 074.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 105	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		<u>edilizia minore</u> (d)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedeuolo		loc. Grevo		via Marconi, 45	
Edificio p.p. n° 075.... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 106	
tip. edificio	architetonica	monumento (a) palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)		
	costruttiva	architetonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico		privato				
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		minore	buono	rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro	complementare		caratterizzante
TIPO DI INTERESSE			nullo		storico	architetonico	tipologico	ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)	ripristino caratteri (l)		libertà da cons.(m)
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro	risanamento conservativo	ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architetonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedegolo	loc. Grevo	comune di Cevo			via Marconi		
Edificio p.p. n° 075A.... denominazione:...../.....									
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)			edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)			schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche		numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettónico		tipológico		ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettónico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via G.Marconi n°3-5	
Edificio p.p. n° 076 (1765).....denominazione: ex Casa Massari				catasto nct foglio n.2		mapp. 148-149	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		<u>palazzo</u> -corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		edilizia minore (d)	
destinazione d'uso		<u>pubblico</u>		privato			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario		<u>ex sede Caritas</u>	
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 <u>1</u> 2 3		STATO DI VINCOLO: <u>edificio</u>		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono <u>rilevante</u>	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento</u> ristrutturazione ricostruzione <u>conservativo</u>	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		via Grevo	
Edificio p.p. n° 077 (1553)..... denominazione:.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 148 parte S	
tip. edificio	architetonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)
	costruttiva	architetonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architetonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro ripristino		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architetonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (* tipologia chiusa, completa, non suscettibile a variazione di altezza); (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedeuolo		loc. Grevo		via Marconi n°7 – 7A	
Edificio p.p. n° 078... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 147	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico			privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			nullo		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Marconi n° 9	
Edificio p.p. n° 079.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 146	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Marconi n°da 9 a 15	
Edificio p.p. n° 080.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2 mapp. 144parte (NE)-145			
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento conservativo</u> ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Marconi n° 17 - 19	
Edificio p.p. n° 081.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 144 parte (SO)	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u> storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedeuolo		loc. Grevo			via Marconi da 23 a 31	
Edificio p.p. n° 082 denominazione:					catasto nct foglio n.2		mapp. 159-161		
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)			schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		piazza Garibaldi n°1-2	
Edificio p.p. n° 083.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 171	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		<u>edilizia minore</u> (d)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro ripristino		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		piazza Garibaldi n°da 3 a 6	
Edificio p.p. n° 084.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 172-173	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		edilizia minore (d)	
destinazione d'uso		pubblico		privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....					
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedegolo		loc. Grevo			via Piazza Mercato, 1		
Edificio p.p. n° 085.... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 174		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche		numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettónico		tipológico		ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Piazza Mercato n° da 1 a 3	
Edificio p.p. n° 086 – 86A... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 175	
tip. edificio	architettónica	monumento (a) palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)		
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			nullo storico		architettónico		tipologico <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			loc. Cedeuolo		loc. Grevo		piazza Garibaldi	
Edificio p.p. n° 087-88A denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 170	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico			privato			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			nullo		storico		architettonico tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri (l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Roma, n° 25-27-29	
Edificio p.p. n° 088.....denominazione:.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 169(parte)	
tip. edificio	architettonica	monumento (a) <u>palazzo</u> -corte (b)			edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)			<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			nullo storico		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		piazza Roma n°5-6; piazza Garibaldi n°14-18			
Edificio p.p. n° 089 denominazione:					catasto nct foglio n.2		mapp. 157-156		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettónico		tipológico	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		<u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		piazza Roma n°7-8-9; via Roma	
Edificio p.p. n° 090 denominazione:				catasto nct foglio n.2 mapp. 153-154-155			
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u> storico		architettónico		tipológico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Roma n°19-21-23	
Edificio p.p. n° 091 denominazione:				catasto nct foglio n.2		mapp. 166	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti	poche
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		tipologico	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		<u>ripristino caratteri</u> (l)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo	
						<u>ristrutturazione</u>	
						ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeago</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°da 34			
Edificio p.p. n° 092.....denominazione:.....						catasto nct foglio n.2		mapp. 177	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		<u>palazzo</u> -corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....			
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u>		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u>		<u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedegolo</u>		loc. Grevo		via del Tonale e della Mendola n.36	
Edificio p.p. n° 092A..... denominazione:				catasto nct foglio n.2		mapp. 178	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	<u>architettónicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		<u>edilizia minore</u> (d)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettónico		<u>tipológico</u> ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettónico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO										
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedegolo</u>		loc. Grevo		via Roma n°30 – 30A - 30B			
Edificio p.p. n° 093 denominazione:					catasto nct foglio n.2		mapp. 167			
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)		
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)				
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>						
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>						
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO										
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti	poche	numerose	ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			<u>negativo</u>		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			<u>nullo</u>		storico		architettónico		tipológico	ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l)		<u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u>	ricostruzione



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

SCHEDA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Roma n° 22, 24	
Edificio p.p. n° 094..... denominazione:.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 165	
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)		<u>edilizia significativa</u> (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>				
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		<u>buono</u>		rilevante
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u>		caratterizzante
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u>		<u>ambientale</u>
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.(i)</u>		ripristino caratteri(l)		libertà da
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione		



(a)funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (* tipologia chiusa, completa, non suscettibile a variazione di altezza); (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE. 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Roma n°18 - 20	
Edificio p.p. n° 095..... denominazione:.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 164	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)		<u>edilizia significativa</u> (c)		edilizia minore (d)
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u> caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettónico</u>		<u>tipológico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons. (i)</u>		ripristino caratteri (l) libertà da	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. restauro ripristino		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (* tipologia chiusa, completa, non suscettibile a variazione di altezza); (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT


SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Roma n°da 10 a 16	
Edificio p.p. n° 096.... denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 138	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architettónico		<u>tipológico</u> ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		via Roma n° 2 – 4 – 6 – 8	
Edificio p.p. n° 097..... denominazione:					catasto nct foglio n.2		mapp. 134-136	
tip. edificio	architettoneca	monumento (a)	palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonecamente isolato (e)		<u>addegnato diverso</u> (f)		schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>				
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore	buono	rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			<u>negativo</u>		neutro	complementare	caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			<u>nullo</u>		storico	architettoneco	tipologico	ambientale
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)	ripristino caratteri(l)	<u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino	restauro	risanamento conservativo	<u>ristrutturazione</u>	ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettoneco; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di addegnamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di addegnamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°da 7 a 11			
Edificio p.p. n° 098.... denominazione:...../.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 126-127		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		<u>complementare</u>		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettónico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l)		<u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°da 13 a 17	
Edificio p.p. n° 099 denominazione:...../.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 110	
tip. edificio	architettonica	monumento (a) palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore (d)</u>	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea (g)</u>	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti	poche numerose ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u> storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l) <u>libertà da cons.(m)</u>	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°da 19 a 27			
Edificio p.p. n° 100.... denominazione:...../.....						catasto nct foglio n.2 mapp. 107-88-89			
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/ <u>linea</u> (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche		numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 <u>3</u>		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizio con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°da 29 a 33			
Edificio p.p. n° 101.....denominazione:.....					catasto nct foglio n.2		mapp. 87		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		<u>palazzo</u> -corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	<u>architettónicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>					
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		<u>architettónico</u>		<u>tipológico</u>		ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		<u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°35			
Edificio p.p. n° 102..... denominazione:					catasto nct foglio n.2		mapp. 85		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)			
destinazione d'uso		pubblico		privato					
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche		numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettónico		tipológico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO								
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada Statale del Tonale e della Mendola n° 39	
Edificio p.p. n° 103..... denominazione:					catasto nct foglio n.2		mapp. 76	
tip. edificio	architettonea	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)
	costruttiva	<u>architettoneamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)		
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO								
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO			<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA			<u>negativo</u>		neutro		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE			<u>nullo</u>		storico		architettoneo tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l) <u>libertà da cons.</u> (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettoneo; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-petra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo			strada statale del Tonale e della Mendola n° 41		
Edificio p.p. n° 104-105.... denominazione:...../.....					catasto nct		foglio n.2 mapp. 74-71-70		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettónicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettónico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l)		libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola n°da 45 a 51	
Edificio p.p. n° 106-107.....denominazione:.....				catasto nct foglio n.2		mapp. 63-64	
tip. edificio	architettonica	monumento <u>palazzo</u> -corte		edilizia significativa		edilizia minore	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u>		aggregato diverso		schiera/linea	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		<u>minore</u>		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u> storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro <u>risanamento</u> <u>conservativo</u>		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		strada Statale del Tonale e della Mendola n° 43	
Edificio p.p. n° 106A..... denominazione:				catasto nct foglio n.2		mapp. 72	
tip. edificio	architettónica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera (g)	
destinazione d'uso		pubblico		<u>privato</u>			
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		<u>terziario</u>			
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		<u>neutro</u>		complementare caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		<u>nullo</u>		storico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		<u>ripristino caratteri</u> (l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		loc. Cedeuolo		loc. Grevo		strada Statale del Tonale e della Mendola n° 53-55			
Edificio p.p. n° 108..... denominazione:					catasto nct foglio n.2		mapp. 56-62		
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)		schiera (g)			
destinazione d'uso		pubblico		privato					
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori		terziario					
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTR0	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE		nullo		storico		architettónico		tipológico	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO							
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		piazza Roma n°1	
Edificio p.p. n° 109..... denominazione:....municipio				catasto nct foglio n.2		mapp. 128	
tip. edificio	architettonica	<u>monumento</u> (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)	
	costruttiva	<u>architettonicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		edilizia minore (d)	
destinazione d'uso		<u>pubblico</u>		privato			
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario		
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO							
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio		ambiente		altro.....	
VALORE ARCHITETTONICO		nullo		minore		buono <u>rilevante</u>	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare <u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo <u>storico</u>		<u>architettonico</u>		<u>tipologico</u> <u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz.(h)		<u>sostanziale cons.</u> (i)		ripristino caratteri(l) libertà da cons.(m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO		<u>manutenz.</u> <u>ripristin</u>		restauro risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO											
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO			<u>loc. Cedeuolo</u>		loc. Grevo		piazza Roma n°4				
Edificio p.p. n° 110.... denominazione:...scuola					catasto nct foglio n.2		mapp. 140				
tip. edificio	architettónica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)			
	costruttiva	<u>architettónicamente isolato</u> (e)		aggregato diverso (f)		schiera/linea (g)					
destinazione d'uso		<u>pubblico</u>			privato						
destinaz.d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario						
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO											
			sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti	poche	numerose	ALTRO	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3			STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....			
VALORE ARCHITETTONICO			nullo		<u>minore</u>		buono		rilevante		
RILEVANZA PAESISTICA			negativo		neutro		<u>complementare</u>		caratterizzante		
TIPO DI INTERESSE			nullo		storico		architettónico		tipológico		<u>ambientale</u>
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE			max conservaz.(h)		sostanziale cons.(i)		ripristino caratteri(l)		<u>libertà da cons.</u> (m)		
PROPOSTA DI INTERVENTO			manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione		



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO

studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO		<u>loc. Cedeago</u>		loc. Grevo		strada statale del Tonale e della Mendola			
Edificio p.p. n° 120 denominazione:...../.....					catasto nct foglio n. l mapp. anteriore a 214 verso strada				
tip. edificio	architetonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		<u>edilizia minore</u> (d)	
	costruttiva	architetonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)		schiera/linea (g)			
destinazione d'uso		<u>pubblico</u>			privato				
destinaz. d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario			<u>lavatoio</u>	
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO									
		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose		ALTR0	
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 <u>2</u> 3		STATO DI VINCOLO: edificio			ambiente		altro.....		
VALORE ARCHITETTONICO		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA		negativo		neutro		complementare		<u>caratterizzante</u>	
TIPO DI INTERESSE		nullo storico		architetonico		<u>tipologico</u>		<u>ambientale</u>	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE		max conservaz. (h)		<u>sostanziale cons. (i)</u>		ripristino caratteri (l)		libertà da	
PROPOSTA DI INTERVENTO		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architetonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT


SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO:		loc. Cedegolo			loc. Grevo				
Edificio p.p. n° 121 denominazione:				catasto nct foglio n. 1 mapp. 76-82-83					
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)			aggregato diverso (f)			schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinazione d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose			ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....							
VALORE ARCHITETTONICO:		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA:		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE:		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE:		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO:		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO:		loc. Cedegolo			loc. Grevo				
Edificio p.p. n° 122 denominazione:				catasto nct foglio n. 1 mapp. 108					
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)			aggregato diverso (f)			schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinazione d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose			ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....							
VALORE ARCHITETTONICO:		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA:		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE:		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE:		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO:		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO:		loc. Cedegolo			loc. Grevo				
Edificio p.p. n° 123 denominazione:				catasto nct foglio n. 1 mapp. 116-156					
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)			edilizia minore (d)		
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		aggregato diverso (f)			schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinazione d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose			ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....							
VALORE ARCHITETTONICO:		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA:		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE:		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE:		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO:		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEMA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO:		<u>loc. Cedegolo</u>			loc. Grevo				
Edificio p.p. n° 124 denominazione:				catasto nct foglio n. 1 mapp. 67					
tip. edificio	architettonica	monumento (a)	palazzo-corte (b)	edilizia significativa (c)			<u>edilizia minore</u> (d)		
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)		<u>aggregato diverso</u> (f)			schiera/linea (g)		
destinazione d'uso		pubblico			<u>privato</u>				
destinazione d'uso livello terra		residenza / <u>accessori</u>			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose			ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....							
VALORE ARCHITETTONICO:		<u>nullo</u>		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA:		negativo		<u>neutro</u>		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE:		<u>nullo</u>		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE:		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		<u>ripristino caratteri</u> (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO:		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		<u>ristrutturazione</u> ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0. non abitabile; 1. abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3. abitabile recente intervento.

COMUNE DI CEDEGOLO
studi per i centri storici di PGT

SCHEDA DI RILEVO									
IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO:		loc. Cedegolo			loc. Grevo				
Edificio p.p. n° 125 denominazione:				catasto nct foglio n. mapp.					
tip. edificio	architettonica	monumento (a)		palazzo-corte (b)		edilizia significativa (c)		edilizia minore (d)	
	costruttiva	architettonicamente isolato (e)			aggregato diverso (f)			schiera/linea (g)	
destinazione d'uso		pubblico			privato				
destinazione d'uso livello terra		residenza / accessori			terziario				
QUADRO FESSURATIVO E DISSESTO		sinistra	fronte	destra	retro	LESIONI: non rilevanti poche numerose			ALTRO
STATO DI CONSERVAZIONE: 0 1 2 3		STATO DI VINCOLO: edificio ambiente altro.....							
VALORE ARCHITETTONICO:		nullo		minore		buono		rilevante	
RILEVANZA PAESISTICA:		negativo		neutro		complementare		caratterizzante	
TIPO DI INTERESSE:		nullo		storico		architettonico		tipologico ambientale	
ATTEGGIAMENTO PROGETTUALE:		max conservaz. (h)		sostanziale cons. (i)		ripristino caratteri (l)		libertà da cons. (m)	
PROPOSTA DI INTERVENTO:		manutenz. ripristino		restauro		risanamento conservativo		ristrutturazione ricostruzione	



(a) funzione specialistica, pregio architettonico; (b) organismo storico a sviluppo lineare o a corte; (c) organismo edilizio minore, antica origine, con caratteristiche storiche; (d) organismo edilizio minore privo di caratteristiche storiche. (e) edificio né legato né contiguo; (f) edificio non autonomo strutturalmente; (g) edificio sequenziale con altri analoghi. (h) recupero con tecniche compatibili delle parti edilizie anche deteriorate, salvaguardia integrità storica, limitati interventi reversibili di adeguamento funzionale; (i) recupero con tecniche anche moderne delle parti deteriorate, salvaguardia tipologia, interventi reversibili di adeguamento funzionale; (l) ripristino delle caratteristiche tipologiche presumibilmente alterate durante gli interventi del secolo scorso: finitura dei fronti raso-pietra, moduli e bordi delle aperture, materiale dei serramenti, tipologia del tetto, tipologia del manto di copertura, ecc.; (m) edilizia con minima caratterizzazione storica, libertà di intervento compatibile con il contesto di inserimento nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dei fronti, dei moduli, dei serramenti, dei tetti e dei manti. STATO DI CONSERVAZIONE: 0.non abitabile; 1.abitabile degradato; 2. abitabile standard; 3.abitabile recente intervento.