



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Regina Elena n. 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

PERIZIA TECNICA GIUSITIFICATIVA DEI LAVORI E DELLA SPESA

Lavori di pronto intervento

MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE ROCCIOSA POSTA A MONTE DELLA STRADA COMUNALE IN LOCALITA' RODINO NEL COMUNE DI ANGOLO TERME

(art. 163 c. 4 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

La presente perizia viene redatta in seguito all'avvio dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa posta a monte della strada comunale in Loc. Rodino nel Comune di Angolo Terme.

Tale versante è stato oggetto, nella giornata di sabato 13 maggio 2023, di un fenomeno di crollo che ha visto il distaccamento di alcuni massi di notevole dimensione che si sono riversati sulla sede stradale e nei versanti a monte e a valle della stessa, con la concreta possibilità che avvenga un ulteriore distacco di uno o più massi sempre di notevoli dimensioni dal versante a monte della strada comunale, causando pericolo alla strada sottostante e per le persone che vi transitano, causando anche notevoli disagi in quanto la strada in questione risulta l'unica via di accesso alle numerose abitazioni, anche di residenza ed ai fondi posti in tale Località. In seguito all'evento franoso, in data 13/05/2023, è stata compilata ed inviata la scheda A) di primo accertamento dei danni, tramite sistema regionale RASDA.

Vista la situazione di estremo pericolo, il giorno 13/05/2023 è stato redatto il verbale di accertamento di somma urgenza ed in data 13/05/2023 è stato sottoscritto l'Ordine di Servizio per l'esecuzione dei lavori con la Ditta F.lli Maisetti di Maisetti Romano & C. srl con sede in Loc. Dazze ad Angolo Terme (BS). È stata quindi inoltrata, con nota del 13/05/2023 prot. 4211, richiesta di contributo per l'esecuzione dei lavori alla sede territoriale della Regione Lombardia di Brescia.

I lavori da eseguirsi per il ripristino della stabilità del versante sono i seguenti:

- rimozione del materiale franato;
- pulizia della parte rocciosa dalla vegetazione;
- disgaggio dei massi pericolanti;



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

Via Regina Elena n. 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

- posa di barriera paramassi a protezione della sede stradale e delle sottostanti abitazioni

meglio dettagliati nel citato ordine di servizio e nella relazione dettagliata di pronto intervento.

Il tempo previsto per l'esecuzione dell'opera è di 60 giorni.

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa riguardante la sicurezza nei cantieri e dovranno essere utilizzati i DPI necessari per permettere ai lavoratori di intervenire sulla parete rocciosa in tutta sicurezza (imbragature, caschetti, guanti, corde, moschettoni, ecc).

L'intervento ha un costo complessivo pari ad € 99.491,39 così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO

A)

Importo dei lavori da eseguire	€ 81.684,00
Ribasso d'asta del 2,00%	€ 1.633,68
Oneri per la sicurezza	€ 1.500,00
Totale lavori	€ 81.550,32

B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione	
Iva sui lavori al 22%	€ 17.941,07
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A+B	€ 99.491,39

Angolo Terme, 18/05/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Cominelli Alessandra

