

Unità edilizia: demolita sino al primo piano fuori terra Via/Piazza: via Plave, 12

60

Foglio: 19

Mappale/i: 292

Grado di utilizzo		Destinazione d'uso prevalente		Piani esistenti	
Prevalentemente utilizzato		Residenziale		Seminterrato	
Utilizzato saltuariamente		Commerciale/ricettivo		Verso valle	
Utilizzato parzialmente		Uffici		Verso monte	
Prevalentemente non utilizzato	X	Artigianale		Sottotetto	
Non rilevato		Rurale		Non rilevato	
Destinazione d'uso piano terra		Autorimessa			
Commerciale		Misto residenziale/rurale	X	Accessi	
Uffici		Accessorio		N° accessi carrabili	
Artigianale		Altro		N° accessi rurali carrabili	1
Non rilevato		Non rilevato		Non rilevato	

Copertura: struttura		Finiture superfici murarie: fronte principale		Finiture superfici murarie: altri fronti	
Legno		Intonaco civile con tinteggiatura		Intonaco civile con tinteggiatura	
Calcestruzzo o latero cemento		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura		Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	
Copertura: manto esterno		Pietrame a vista		Pietrame a vista	
Lastre di pietra		Pietrame rasato		Pietrame rasato	
Coppi		Intonaco rustico e pietrame		Intonaco rustico e pietrame	
Marsigliesi		Porzioni di pietrame a vista		Porzioni di pietrame a vista	
Altri elementi in laterizio		Legno		Legno	
Tegole in cemento		Calcestruzzo e/o laterizio		Calcestruzzo e/o laterizio	
Lamiera		Finitura mista		Finitura mista	
Misto		Altro		Altro	
Copertura piana		Non rilevato		Non rilevato	
Altro					

Stato di conservazione: elementi strutturali		Affacci		Disposizione	
Buono		N° degli affacci	1	In linea	
Discreto		Arretrato da filo strada, su spazio pubblico		Cortina su strada	X
Cattivo		Un affaccio filo strada	X	Su corte o cortile	X
Pessimo		Due affacci filo strada		A scala	
In corso di recupero		Tre affacci filo strada o d'angolo		Su lotto	
Non rilevato		Su corte		Altro	
Manutenzione: elementi di finitura		Su lotto o lotto interno		Non rilevato	
Buono		Altro		Presenza di accessori	
Discreto				Box	
Cattivo				Depositi	
Pessimo				Tettoie	
In corso di recupero				Altro	
Non rilevato				Non rilevato	

Elementi di pregio					
Strutture murarie		Inferriate		Gronda	
Basamenti		Affreschi		Lesene, marcapiani	
Scale		Decorazioni pittoriche		Altro	
Portali		Androne porticato o passaggio coperto		Non rilevato	
Contorni delle aperture		Tipologia tradizionale			
Balconi e loggiati		Elementi decorativi in pietra			

Tipologia		Valore storico architettonico		Grado d'intervento	
Edificio speciale		Edificio vincolato		Grado 1	
Caseggiato di matrice storica		Edificio di pregio storico architettonico		Grado 2	
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X	Edificio di valore storico testimoniale		Grado 3	
Edilizia di matrice storica		Edificio del tessuto storico minore	X	Grado 4	X
Aggregato edilizio		Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato		Grado 5	
Edificio residenziale uni-bifamiliare		Edificio del tessuto storico minore ristrutturato			
Edificio plurifamiliare recente		Edificio privo di valore storico architettonico			
Edificio a schiera		Non rilevato			
Altri edifici residenziali					
Autorimessa					
Altro					
Non rilevato					

Unità edilizia

Via/Piazza: via Piave, 16

61

Foglio:

19

Mappale/i:

293 parte

Grado di utilizzo	Destinazione d'uso prevalente	Piani esistenti
Prevalentemente utilizzato	Residenziale	Seminterrato
Utilizzato saltuariamente	Commerciale/ricettivo	Verso valle
Utilizzato parzialmente	Uffici	Verso monte
Prevalentemente non utilizzato	X Artigianale	Sottotetto
Non rilevato	Rurale	Non rilevato
Destinazione d'uso piano terra		
Commerciale	Misto residenziale/rurale	X Accessi
Uffici	Accessorio	N° accessi carrabili
Artigianale	Altro	N° accessi rurali carrabili
Non rilevato	Non rilevato	Non rilevato

Copertura: struttura	Finiture superfici murarie: fronte principale	Finiture superfici murarie: altri fronti
Legno	X Intonaco civile con tinteggiatura	Intonaco civile con tinteggiatura
Calcestruzzo o latero cemento	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura	Intonaco rustico e/o privo di tinteggiatura
Copertura: manto esterno		
	Pietrame a vista	Pietrame a vista
Lastre di pietra	Pietrame rasato	Pietrame rasato
Coppi	Intonaco rustico e pietrame	Intonaco rustico e pietrame
Marsigliesi	Porzioni di pietrame a vista	Porzioni di pietrame a vista
Altri elementi in laterizio	Legno	Legno
Tegole in cemento	Calcestruzzo e/o laterizio	X Calcestruzzo e/o laterizio
Lamiera	Finitura mista	Finitura mista
Misto	Altro	Altro
Copertura piana	Non rilevato	Non rilevato
Altro	X	

Stato di conservazione: elementi strutturali	Affacci	Disposizione
Buono	N° degli affacci	2 In linea
Discreto	Arretrato da filo strada, su spazio pubblico	Cortina su strada
Cattivo	Un affaccio filo strada	X Su corte o cortile
Pessimo	X Due affacci filo strada	A scala
In corso di recupero	Tre affacci filo strada o d'angolo	Su lotto
Non rilevato	Su corte	Altro
Manutenzione: elementi di finitura		
Buono	Su lotto o lotto interno	Non rilevato
Discreto	Altro	Presenza di accessori
Cattivo		Box
Pessimo	X	Depositi
In corso di recupero		Tettoie
Non rilevato		Altro
		Non rilevato

Elementi di pregio		
Strutture murarie	Inferriate	Gronda
Basamenti	Affreschi	Lesene, marcapiani
Scale	Decorazioni pittoriche	Altro
Portali	Androne porticato o passaggio coperto	Non rilevato
Contorni delle aperture	Tipologia tradizionale	
Balconi e loggiati	Elementi decorativi in pietra	

Tipologia	Valore storico architettonico	Grado d'intervento
Edificio speciale	Edificio vincolato	Grado 1
Caseggiato di matrice storica	Edificio di pregio storico architettonico	Grado 2
Edificio rurale o multifunzionale tradizionale	X Edificio di valore storico testimoniale	Grado 3
Edilizia di matrice storica	Edificio del tessuto storico minore	X Grado 4
Aggregato edilizio	Edificio del tessuto storico minore parzialmente modificato	Grado 5
Edificio residenziale uni-bifamiliare	Edificio del tessuto storico minore ristrutturato	
Edificio plurifamiliare recente	Edificio privo di valore storico architettonico	
Edificio a schiera	Non rilevato	
Altri edifici residenziali		
Autorimessa		
Altro		
Non rilevato		