

COMUNE DI MALONNO
VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 140, d.lgs. n. 36/2023

Il giorno 02/12/2023, il sottoscritto Geom. Michele Gregorini, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Malonno, all'esito dell'evento meteorologico ad effetti intensi verificatosi nella notte fra il 01/12/2023 e il giorno 02/12/2023, consistente in precipitazioni di entità ed intensità parossistiche (circa 170 mm d'acqua in 24h) si è recato in sopralluogo lungo la strada comunale la strada comunale di Moscio nel Comune di Malonno constatando quanto segue:

A causa delle intense precipitazioni accorse nella notte fra il 01/12/2023 e il giorno 02/12/2023 si è verificato il crollo della scarpata di sostegno della via principale di accesso alla frazione di Moscio scoperciando il muro di sostegno ormai in fase di cedimento strutturale.

CONSIDERATO

- Che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di nuove erosioni e conseguente cedimento del piano viabile della strada di Moscio.
- Che è necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica** mediante l'attivazione di un pronto intervento per il ripristino della scarpata e del muro di sostegno della strada di Moscio.
- Che le opere, per un importo stimato di **Euro 50.000,00**, comprensivo degli oneri della sicurezza e dell'IVA, dovranno avere immediato avvio;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione della stessa, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 36/2023.

Malonno, 02/12/2023

IL TECNICO
Geom. Michele Gregorini

