


		REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI BRESCIA	
COMUNE DI PISOGNE			
OGGETTO:		MESSA IN SICUREZZA STRADA PER SONVICO A SEGUITO DEL CROLLO DELLA GALLERIA DI PROTEZIONE LOTTO 2: STRADA ALTERNATIVA TEMPORANEA, SMARINO DEL MATERIALE, ULTERIORE DISAGIO E SISTEMA DI MONITORAGGIO CUP: D57G26000120006	
COMMITTENTE:		Comune di Pisogne Viale Vallescironica 2 25085 - Pisogne - BS	
COMMESSA:	L.431.26	ELABORATO:	L.431.26.PFTE.E.401
DATA:	GIUGNO 2026		
TITOLO:	TAVOLA FOTOGRAFICA		SCALA:
VERSIONE:	DATA	DESCRIZIONE	RED. VER. APP.
SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO:		PROGETTO:	
IL R.U.P.:		TECNICO INCARICATO PER LO STUDIO GEOLOGICO: Geol. Iuri Dine Tagliatori Via R. Caproni, 6 25053 - Malengo (Brescia) tel. 333.2707462 - iuri.tagliatori@gmail.com per iuri.tagliatori@pec.unipi.it p.iva 08979300960 - c.f. TOLLGCM02H138149V	
IL SINDACO:			
TOLLERANZE: TUTTE LE MISURE DI INTERNO CON 0,10 METRI NON SONO DA CONSIDERARE			



Affioramento di Verrucano Lombardo a monte del tornante 12



Affioramento di Verrucano Lombardo a valle del ponte 11




Cascata impostata in Verrucano Lombardo a monte del ponte 11



Affioramento di Verrucano Lombardo a valle del ponte 11



Affioramento di Servino a monte della strada 10



Probabile contatto tettonico tra Servino e Verrucano 9



Affioramento di Servino 8



Affioramento di Servino 7



Affioramento di Servino 6



Venuta d'acqua dal versante 5



Affioramento di Servino ampiamente fratturato 4



Fine affioramento di Carniola di Bovegno 3



Affioramento di Carniola di Bovegno 2



Affioramento di Verrucano Lombardo 1



Affioramento di Verrucano Lombardo 15



Affioramento di Verrucano Lombardo a monte del tornante 14



Presenza di acqua sul manto stradale 13