



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

**INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO A MONTE DEL NUCLEO EDIFICATO DI PAGHERA
VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
(ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016)**

In data 12 luglio 2021 il sottoscritto Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune di Vione, si è recato in sopralluogo in Val Vallaro, a monte del nucleo edificato di Paghera, accertando quanto segue:

1. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LO STATO DI URGENZA

A seguito delle intense precipitazioni accorse nella serata del 28 agosto 2020 si è innescata una colata detritica lungo il torrente Vallaro la quale, dopo aver attraversato l'omonima vallata con conseguente esondazione, ha raggiunto le sottostanti aree di conoide ed il fiume Oglio, depositandovi tutto il materiale preso in carico. Ad oggi, immediatamente a monte del nucleo edificato denominato "Paghera" sito nella parte alta della vallata, risulta depositato, lungo l'alveo del torrente Vallaro, gran parte del materiale derivato da tale colata detritica, la quale ha invaso parzialmente anche la strada comunale che conduce alla malga denominata "Calvo".

2. NECESSITA' E MOTIVAZIONI DI PROCEDERE CON URGENZA

A seguito degli eventi sopra descritti e dei successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici regionali in data 06 maggio 2021, dal tecnico incaricato per la progettazione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Vallaro Ing. Forti Pietro in data 29 maggio 2021 e, per ultimo, dal Geol. Zaina Gilberto in data 08 giugno 2021, risulta necessario provvedere all'immediata rimozione del materiale depositato, alla risagomatura dell'alveo e alla formazione di scogliera mediante massi ciclopici per garantire il corretto deflusso dell'acqua in caso di piogge intense e/o prolungate (altamente probabili nel periodo estivo). Un'eventuale fenomeno di ostruzione dell'alveo comporterebbe il rischio di successive esondazioni del torrente nella sottostante vallata con possibile interessamento del nucleo edificato di Paghera, della strada comunale che conduce alla malga Calvo e delle abitazioni (abitate durante tutto l'anno) site in Via Vallaro nella frazione di Stadolina; pertanto l'attuale condizione costituisce una situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità.

3. LAVORI NECESSARI

Il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'alveo del torrente Vallaro e del nucleo edificato di Paghera, nonché della strada comunale che conduce alla malga Calvo e, in ultimo, dell'abitato di Via Vallaro, dovrà avvenire tramite la messa in atto delle seguenti opere:



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

- taglio delle piante d'altofusto schiantate e/o incombenti sull'alveo del torrente Vallaro che possano rappresentare un ostacolo al regolare il deflusso delle acque;
- rimozione del materiale e risagomatura dell'alveo a monte del nucleo edificato di Paghera mediante utilizzo di mezzi meccanici e, ove necessario, mediante posa di massi ciclopici a scogliera;
- spostamento del materiale smosso e facilmente oggetto di dilavamento e possibile trascinarsi fino in fondo valle in caso di forti piogge, riutilizzando il medesimo in loco per la realizzazione di argini di contenimento e di indirizzamento delle acque;
- spostamento di parte del tracciato della strada comunale per la malga Calvo a monte, in un'area protetta da eventuali fenomeni di esondazione.

4. CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO

Per quanto sopra esposto si rende necessario intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, per la messa in opera delle lavorazioni sopraelencate, al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo diretto all'incolumità delle persone.

Ai sensi del sopracitato art. 163 è stato individuato come idoneo allo scopo il seguente operatore economico:

- Consorzio Forestale Due Parchi con sede in Località Saletti n. 1 a Vione (BS), C.F. e P.I. 02340630983, la quale, contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona direttore tecnico Dott. Mariotti Riccardo, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere richieste.

L'avvio delle predette attività potrà avvenire previa consensuale definizione dei corrispettivi e successiva emissione del relativo ordine di servizio.

I lavori sopra citati, valutati in una stima di massima in complessivi € 50.000,00 oneri fiscali compresi, rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e saranno stimati con esattezza in opportuna perizia giustificativa che sarà redatta entro 10 giorni dall'ordine di servizio. La predetta spesa trova imputazione sul finanziamento regionale per l'intervento di "Sistemazione del torrente Vallaro - 1° e 2° lotto" di cui alla D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020, come autorizzato con nota di Regione Lombardia pervenuta in data 11 giugno 2021 al prot. n. 1809.

Vione, lì 12 luglio 2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**

Ing. Testini Mauro