Regione Lombardia
Provincia di Brescia
Comunità Montana di Valle Camonica

# Comune di Artogne

## Variante n.1 PGT

L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

## PdS

Sindaco
Barbara Bonicelli

PGT (di prima redazione)
Delibera di approvazione
D.C.C. n. 9 del 28/06/2014
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 08/10/2014

VARIANTE N.1
Delibera di adozione
D.C.C. n. 27 del 10/08/2020
Delibera di approvazione
D.C.C. n. 01 del 22/01/2021


Progettazione
Pian. Fabio Maffezzoni
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 2347

Collaboratrice
Pian. Cassandra Federici
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 3386


Certificato
Urbanistica&Servizi
Home Page: www.urbanisticaeservizi.com


Redazione del PGT
Arch. Claudio Nodari
Arch. Maura Bellicini
Arch. Ariela Rivetta
Arch. Carlo Fasser





ELABORATO ps c1 var

TITOLO Schede di rilievo dei servizi esistenti

DATA Gennaio 2021 NOTE

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A01
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A01 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 1823

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** casa di riposo  **via/piazza** via franzoni

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: fabbricato storico di tre piani più sottotetto, porticato al piano terra

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: giardino verde circostante con alberature e percorsi pavimentati in cls e in porfido; fabbricato accessorio adibito a lavanderia.

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 598,75 | sup. territoriale servizio | 1709,35 |
| sup. verde di pertinenza | 1050,70 | slp + pertinenze | **3505,60** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza lavanderia | 59,90 | | |

**conformità**

[x] pratica prevenzione incendi  [x] certificato di agibilità

[x] superamento barriere arch.  [x] impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

**foto**

**note**

all'interno chiesa di san francesco segnalata nell'allegato 2 NTA del PTCP

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **3505,60**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A04-A05-A06
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A04-A05-A06 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 1095

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** associazione anziani pensionati **via/piazza** via alberzzoni

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

## ambito del servizio

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

[x] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: sede dll'associazione ubicata al piano primo del fabbricato di due piani addossato al municipio;

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: cortile attrezzato con pergolato e tavolini; pavimentazione in porfido posato ad opus incertum

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 125,50 | sup. territoriale servizio | 447,65 |
| sup. verde di pertinenza | 322,15 | slp + pertinenze | **573,15** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

[ ] pratica prevenzione incendi [ ] certificato di agibilità

[x] superamento barriere arch. [ ] impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

[x] buono [ ] discreto

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## fruibilità

[x] buona [ ] discreta

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## accessibilità

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

## bacino d'utenza

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **573,15**

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** biblioteca **via/piazza** via alberzoni

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: fabbricato di due piani di recente realizzazione

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza:

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 94,45 | sup. territoriale servizio | 94,45 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **188,90** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## foto

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **188,90**

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** municipio  **via/piazza** via IV novembre

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: fabbricato di tre piani + sottotetto

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza:

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 212,25 | sup. territoriale servizio | 552,40 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **864,20** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza piazzale | 227,45 | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **864,20**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A08
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A08 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 1442

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** caserma dei carabinieri  **via/piazza** via caduti della resistenza

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

## ambito del servizio

[ ] ambito comunale  [x] ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

[ ] usi resid. permanenti  [x] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: palazzina a tre piani

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: ampio prato di pertinenza

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 365,10 | sup. territoriale servizio | 1440,70 |
| sup. verde di pertinenza | 1075,60 | slp + pertinenze | **2170,90** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

[ ] pratica prevenzione incendi  [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch.  [ ] impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

[x] buono  [ ] discreto

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## fruibilità

[x] buona  [ ] discreta

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## accessibilità

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

## bacino d'utenza

[ ] comunale

[x] comprensoriale

[ ] nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **2170,90**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A09
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A09 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 152

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** museo della stampa
fondazione lodovico pavoni

**via/piazza** via della concordia

☐ pubblico ☒ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☐ ambito comunale ☒ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: esposizione al piano terra di edificio residenziale

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: piccolo cortile di accesso

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 151,50 | sup. territoriale servizio | |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **303,00** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## foto

## bacino d'utenza

☐ comunale

☒ comprensoriale

☐ nazionale

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## valore del servizio nella dotazione dello standard mq 0

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A10
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A10 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 3595

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** cimitero **via/piazza** viale leopardi

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

## ambito del servizio

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

[ ] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: loculi in linea, tombe di famiglia che delimitano un ampio rettangolo con campi di sepoltura e tombe di famiglia che definiscono un livello altimetrico superiore

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: spazio antistante lungo viale leopardi destinato a sosta (2/3 posti)

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona [x] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 3587,70 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

[ ] pratica prevenzione incendi [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch. [ ] impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

[x] buono [ ] discreto

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## fruibilità

[x] buona [ ] discreta

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## accessibilità

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

## bacino d'utenza

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

## foto

## note

all'interno chiesa crocefisso segnalata allegato 2 NTA PTCP

## valutazione complessiva del dato qualitativo

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A11-A12
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A11-A12 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 102

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** stazione ferroviaria **via/piazza** via XXV aprile

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

## ambito del servizio

[ ] ambito comunale [x] ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

[ ] usi resid. permanenti [x] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: tipico fabbricato della linea ferroviaria camuna a due piani destinato parzialmente a stazione e parzialmente a sede del gruppo alpini

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: banchina e area partinenziale asfaltate; area circostante all'edificio destinata a prato

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona [x] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 102,20 | sup. territoriale servizio | |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **102,20** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

[ ] pratica prevenzione incendi [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch. [ ] impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

[ ] buono [x] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

[ ] buono [ ] discreto

[x] sufficiente [ ] insufficiente

## fruibilità

[x] buona [ ] discreta

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## accessibilità

[ ] buona

[x] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

## bacino d'utenza

[ ] comunale

[x] comprensoriale

[ ] nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0**

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** associazione alpini  **via/piazza** via XXV aprile

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: porzione di fabbricato della stazione ferroviaria

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: area asfaltata di fronte all'ingresso laterale dell'edificio

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 102,20 | sup. territoriale servizio | |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **102,20** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

**conformità**

[ ] pratica prevenzione incendi  [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch.  [ ] impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono  [x] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[ ] buono  [x] discreto

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A16
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A16 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 689

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A17
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A17 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 863

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** sala manifestazioni, ambulatorio, sala doposcuola, appartamenti per la residenza

**via/piazza** via case cotti

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: edificio a più corpi variabili da uno a tre piani

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: piazzale a secondo livello con fondo in asfalto per manifestazioni all'aperto o parcheggio per 8 posti auto recintato

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 495,10 | sup. territoriale servizio | 862,30 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **1301,20** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza spazi di fruizione | 367,20 | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## foto

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **1301,20**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A18
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A18 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 447

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** cimitero  **via/piazza** via case pedri

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: sepolture in loculo e a terra

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: cappella a servizio della struttura cimiteriale

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 447,20 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

**conformità**

[ ] pratica prevenzione incendi  [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch.  [ ] impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**fruibilità**

[ ] buona  [ ] discreta

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[ ] buona

[x] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

**foto**

**note**

previsto ampliamento della struttura cimiteriale

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A19
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A19 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 188

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** cimitero **via/piazza** acquebone

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: piccolo cimitero con unico blocco di loculi e campo di sepoltura antistante; percorso interno pavimentato ad opus

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: antistante spazio verde e vialetto in porfido ad opus incertum e fontana

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 188,10 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

**conformità**

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☒ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

**foto**

**note**

previsto ampliamento struttura cimiteriale segnalato nell'allegato 2 alle NTA del PTCP

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A20
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A20 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 767

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** struttura pubblica **via/piazza** acquebone

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

## ambito del servizio

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

[x] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: edificio pubblico destinato ad appartamenti per la residenza

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza:

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 766,25 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

[ ] pratica prevenzione incendi [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch. [ ] impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

[ ] buono [x] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

[x] buono [ ] discreto

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## fruibilità

[x] buona [ ] discreta

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## accessibilità

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

## bacino d'utenza

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

[ ] buona [x] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **766,25**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A21
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A21 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 2992

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature d'interesse comune

**servizio** campetto sportivo e aree pertinenziali **via/piazza** via san maurizio

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti [x] usi non residenziali [x] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: campetto per il gioco della pallacanestro con pavimentazione in manto sintetico

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: panchine esterne, assenza di spogliatoi e tribune

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona [x] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 5665,60 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |
| spazi di fruizione | | | |

**conformità**

[ ] pratica prevenzione incendi [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch. [ ] impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono [ ] discreto

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

**fruibilità**

[x] buona [ ] discreta

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[x] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale

[x] comprensoriale

[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[ ] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **5665,60**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** A22
**Tipologia servizio:** Attrezzature di interesse comune
**Descrizione del servizio:** A22 - Attrezzature di interesse comune
**Superficie (mq):** 69

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# attrezzature per servizi religiosi

**servizio** chiesa san maurizio **via/piazza** via san maurizio

☐ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: La chiesa presenta nella sua estrema semplicità alcuni segni antichi della sua funzione di culto come le pietre in granito dei portali ed i resti di un affresco del 1500.

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 69,45 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☐ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☒ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☒ comunale

☒ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

L'edificio religioso non è più utilizzato per celebrazione di funzioni

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **69,45**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** I01
**Tipologia servizio:** Attrezzature per l'istruzione
**Descrizione del servizio:** I01 - Attrezzature per l'istruzione
**Superficie (mq):** 4770

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature per l'istruzione

**servizio** scuola per l'infanzia l. spagnoli

**via/piazza** via valeriana

☐ pubblico ☒ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: struttura ad un piano con tetto a falde e pareti in cls organizzata in diversi corpi di fabbrica

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: ampio parco alberato e attrezzato con percorsi di accesso in blocchetti di cls

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 657,60 | sup. territoriale servizio | 4767,05 |
| sup. verde di pertinenza | 4109,65 | slp + pertinenze | **4767,05** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi

☒ superamento barriere arch.

☐ certificato di agibilità

☐ impianti elettrici

## foto

## grado integrazione con il contesto

☒ buono

☐ discreto

☐ sufficiente

☐ insufficiente

## dati specifici per edifici scolastici

☐ servizi igienici — numero di aule — sup. aule e laboratori

☐ s. igienici disabili — palestra dimensioni — numero di alunni

☐ servizio mensa

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## accessibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **4767,05**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** I02
**Tipologia servizio:** Attrezzature per l'istruzione
**Descrizione del servizio:** I02 - Attrezzature per l'istruzione
**Superficie (mq):** 2501

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature per l'istruzione

**servizio** scuola primaria  **via/piazza** via carducci

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

## ambito del servizio

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: palazzina a tre piani articolata in due corpi di fabbrica accostati

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: parcheggio pertinenziale asfaltato per 19 posti; cortile parzialmente asfaltato e in parte sterrato con aiuole

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 600,55 | sup. territoriale servizio | 2499,30 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **3650,40** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza piazzale e parcheggi | 1848,75 | | |

## conformità

[ ] pratica prevenzione incendi

[ ] superamento barriere arch.

[ ] certificato di agibilità

[ ] impianti elettrici

## foto

## grado integrazione con il contesto

[x] buono

[ ] discreto

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

## dati specifici per edifici scolastici

[ ] servizi igienici  numero di aule  sup. aule e laboratori

[ ] s. igienici disabili  palestra dimensioni  numero di alunni

[ ] servizio mensa

## compatibilità con le funzioni al contorno

[x] buono  [ ] discreto

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## fruibilità

[x] buona  [ ] discreta

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## bacino d'utenza

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

## accessibilità

[x] buona  [ ] discreta

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **3650,40**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** I03
**Tipologia servizio:** Attrezzature per l'istruzione
**Descrizione del servizio:** I03 - Attrezzature per l'istruzione
**Superficie (mq):** 9438

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature per l'istruzione

**servizio** scuola secondaria di 1 grado - f.lli rosselli **via/piazza** via camillo golgi

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: struttura con copertura piana, costituita da diversi corpi di fabbrica in parte ad uno ed in parte a due piani

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: edificio posto in area recintata destinata in parte a verde ed in parte a strutture sportive (vedi categoria attrezzature per lo sport)

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 1965,30 | sup. territoriale servizio | 9432,55 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **10415,20** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | 7467,25 | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi
☐ superamento barriere arch.
☐ certificato di agibilità
☐ impianti elettrici

## foto

## grado integrazione con il contesto

☒ buono
☐ discreto
☐ sufficiente
☐ insufficiente

## dati specifici per edifici scolastici

| | | |
|---|---|---|
| ☐ servizi igienici | numero di aule | sup. aule e laboratori |
| ☐ s. igienici disabili | palestra dimensioni | numero di alunni |
| ☐ servizio mensa | | |

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto
☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta
☐ sufficiente ☐ insufficiente

## bacino d'utenza

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

## accessibilità

☒ buona ☐ discreta
☐ sufficiente ☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **10415,20**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** L01
**Tipologia servizio:** Spazi liberi collettivi
**Descrizione del servizio:** L01 - Spazi liberi collettivi
**Superficie (mq):** 783

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# spazio libero collettivo

**servizio** piazza caduti del lavoro **via/piazza** via IV novembre

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: superficie asfaltata e illuminazione pubblica utilizzata anche come area di sosta (37 posti auto)

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 782,70

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insuffuciente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **782,70**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** L02
**Tipologia servizio:** Spazi liberi collettivi
**Descrizione del servizio:** L02 - Spazi liberi collettivi
**Superficie (mq):** 214

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# spazio libero collettivo

**servizio** piazza lorenzetti  **via/piazza** via IV novembre

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [x] usi non residenziali  [x] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: superficie in cubetti di porfido e illuminazione pubblica utilizzata anche come area di sosta (18 posti auto)

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 213,95

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insuffuciente

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono  [ ] discreto  [x] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **213,95**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** L03
**Tipologia servizio:** Spazi liberi collettivi
**Descrizione del servizio:** L03 - Spazi liberi collettivi
**Superficie (mq):** 1247

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** L03
**Tipologia servizio:** Spazi liberi collettivi
**Descrizione del servizio:** L03 - Spazi liberi collettivi
**Superficie (mq):** 1676

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** L03
**Tipologia servizio:** Spazi liberi collettivi
**Descrizione del servizio:** L03 - Spazi liberi collettivi
**Superficie (mq):** 2281

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# spazio libero collettivo

**servizio** piazzetta **via/piazza** da via plan montecampione

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: piazze pedonali con aiuole, parte lastricate in porfido ad apus incertum e parte pavimentate in ciottoli; per alcune porzioni sono circondate da portici con negozi; una piazza si affaccia sulla valle.

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 5201,30

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insuffuciente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **5201,30**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** L04
**Tipologia servizio:** Spazi liberi collettivi
**Descrizione del servizio:** L04 - Spazi liberi collettivi
**Superficie (mq):** 990

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** L04
**Tipologia servizio:** Spazi liberi collettivi
**Descrizione del servizio:** L04 - Spazi liberi collettivi
**Superficie (mq):** 1846

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** L04
**Tipologia servizio:** Spazi liberi collettivi
**Descrizione del servizio:** L04 - Spazi liberi collettivi
**Superficie (mq):** 726

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# spazio libero collettivo

**servizio** piazzette valgrande **via/piazza** da via plan montecampione

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: spazi aperti a fianco delle residenze, parzialmente pavimentati, affiancati da portici con negozi e bar; in parte attrezzate con piazzole per ristoranti ed in parte a parco giochi.

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 3559,75

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insuffuciente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **3559,75**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P01
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P01 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 86

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via panoramica

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 7 posti auto a fianco della strada;
pavimentazione in cubetti di cls

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 85,75

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **85,75**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P02
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P02 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 173

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** via montecampione

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 4 posti auto a fianco del percorso "la fucina";
pavimentazione in cubetti di pietra di luserna

[ ] posto auto disabile  [x] spazi di manovra  [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 172,80

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **172,80**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P03
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P03 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 142

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P03
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P03 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 138

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via montecampione

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 8 posti auto, realizzato lungo stradina di lottizzazione; pavimentazione in erbablok

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 279,70

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **279,70**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P04
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P04 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 184

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio

**via/piazza** via manzoni, angolo via montecampione

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 8 posti auto a fianco della strada; superficie asfaltata con presenza di segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 184,25

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **184,25**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P05
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P05 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 151

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio

**via/piazza** da via castello e via franzoni

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 6 posti auto a fianco della strada;
superficie asfaltata

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 46,60

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **46,60**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P06
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P06 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 357

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** via franzoni

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 12 posti auto a fianco della strada;
pavimentazione in cubetti di porfido

[ ] posto auto disabile  [x] spazi di manovra  [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 399,05

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono  [x] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **399,05**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P07
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P07 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 37

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via franzoni

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: piccolo spazio a parcheggio in linea per tre posti auto;
presenza di segnaletica

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☒ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 37,20

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **37,20**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P08
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P08 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 167

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** da via manzoni

☒ pubblico  ☐ privato di uso pubblico  ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale  ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti  ☐ usi non residenziali  ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 11 posti auto a fianco della strada.
pavimentazione in erbablok

☐ posto auto disabile  ☐ spazi di manovra  ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 166,75

**fruibilità**

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono  ☐ discreto  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono  ☐ discreto  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **166,75**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P09
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P09 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 375

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P09a
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P09a - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 228

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** traversa via geroni

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 40 posti auto; pavimentazione in erbablok e ampie aiuole verdi a contorno

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 602,30

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **602,30**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P10
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P10 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 109

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** via geroni

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 6 posti auto a fianco della strada.
superficie asfaltata - assenza di segnaletica

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 108,50

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **108,50**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P11
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P11 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 81

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P11
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P11 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 156

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio scuole secondarie di 1°grado

**via/piazza** via golgi

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio in linea per 10 posti auto + 1 posto pullman;
superficie asfaltata; separato con marciapiede dalla recinzione della scuola

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 237,80

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **237,80**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P12
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P12 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 150

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** via carducci

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 9 posti auto; pavimentazione in blocchetti di cls; aiuole e marciapiede separano il parcheggio dalle residenze

[ ] posto auto disabile  [ ] spazi di manovra  [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 150,10

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono  [x] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **150,10**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P13
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P13 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 41

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio

**via/piazza** incrocio via lorenzetti - via marconi

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piccolo parcheggio a pettine per 3 posti auto

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☒ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 40,95

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **40,95**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P14
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P14 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 86

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via giovanni XXIII

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 6 posti auto superficie in cls e assenza di segnaletica

[ ] posto auto disabile [ ] spazi di manovra [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona [x] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 86,35

**fruibilità**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono [ ] discreto [x] sufficiente [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[ ] buona [x] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **86,35**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P15
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P15 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 801

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio a pettine antistante l'ufficio postale pavimentazione in cls

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 800,95

**fruibilità**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **800,95**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P16
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P16 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 111

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P16
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P16 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 66

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via geroni

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio asfaltato nelle vicinanze del municipio

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☒ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 66,40

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **66,40**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P17
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P17 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 125

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via carducci

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine lungo la strada per 4 posti auto dotato di spazi di manovra; superficie asfaltata

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☒ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 125,65

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **125,65**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P18
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P18 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 232

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via pieve

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 10 posti auto ubicato in slargo stradale;
superficie asfaltata
segnaletica orizzontale carente

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☒ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 231,65

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **231,65**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P19
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P19 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 160

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via marconi

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 10 posti auto a lato della strada; pavimentazione in calcestruzzo e assenza di segnaletica

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 159,40

**fruibilità**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **159,40**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P20
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P20 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 48

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** via valeriana

☒ pubblico  ☐ privato di uso pubblico  ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale  ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti  ☐ usi non residenziali  ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 3 posti auto a fianco della strada
superficie in asfalto con segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile  ☐ spazi di manovra  ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona  ☒ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona  ☒ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 48,25

**fruibilità**

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono  ☒ discreto  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono  ☐ discreto  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona  ☒ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **48,25**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P21
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P21 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 40

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P21
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P21 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 145

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P21
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P21 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 54

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via mulino

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 3 posti auto a fianco della strada;
superficie in asfalto e aiuole a contorno

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 239,60

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **239,60**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P22
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P22 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 187

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via mulino

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 10 posti auto ai lati della strada;
superficie in asfalto

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 187,35

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **187,35**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P23
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P23 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 148

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P23
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P23 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 149

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 19 posti auto attrezzato con panchina e fontana, separato con marciapiede dalla strada;; pavimentazione in blocchetti di cls;

☒ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☒ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 296,90

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **296,90**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P24
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P24 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 355

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via caduti della resistenza

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine lungo i lati della caserma dei carabinieri per 6+2 posti riservati carabinieri + 7 posti auto;
superficie asfaltata e aiuole a contorno

[ ] posto auto disabile [ ] spazi di manovra [x] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona [x] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 354,85

**fruibilità**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono [x] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **354,85**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P25
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P25 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 133

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via caduti della resistenza

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 10 posti auto lungo stradina di lottizzazione;
presenza di segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 167,90

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **167,90**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P26
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P26 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 209

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** via trieste

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 8 posti auto a fianco della strada;
pavimentazione in blocchetti di cls
piccola piazzetta limitrofa attrezzata con due fontane

[ ] posto auto disabile  [ ] spazi di manovra  [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 209,00

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono  [x] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **209,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P27
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P27 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 91

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via trento

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per n. 5 posti auto; superficie asfaltata e illuminazione pubblica; assenza di segnaletica sia verticale che orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 90,50

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **90,50**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P28
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P28 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 58

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** via due giugno

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 3 posti auto pavimentato in blocchetti di cls

[ ] posto auto disabile  [ ] spazi di manovra  [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 58,05

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **58,05**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P29
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P29 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 272

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via due giugno

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 6 posti auto a fianco della strada;
pavimentazione in blocchetti di cls

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 272,05

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **272,05**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P30
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P30 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 54

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P30
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P30 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 20

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** via due giugno

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 5 posti auto; superficie asfaltata e presenza di segnaletica orizzontale

[ ] posto auto disabile  [ ] spazi di manovra  [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 74,10

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono  [ ] discreto  [x] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **74,10**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P31
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P31 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 1531

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 40 posti auto; superficie asfaltata e aiuole verdi a contorno; presenza di illuminazione pubblica

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 1530,45

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **1530,45**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P32
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P32 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 1239

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** viale leopardi

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 17 posti auto e 1 posto pullman , prevalenza di superficie asfaltata e aiuole a contorno con alberature; segnaletica sia orizzontale che verticale

☒ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☒ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 1238,50

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **1238,50**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P33
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P33 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 43

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P33
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P33 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 38

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P33
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P33 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 118

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via gianico

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 11 posti auto distribuito sui due lati della strada accessibile da via gianico;
pavimentazione in erbablok e presenza di illuminazione pubblica

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 198,60

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **198,60**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P34
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P34 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 57

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via gianico

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a raso 2 posti auto, pavimentazione in erbablok, in fase di ultimazione

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 57,45

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **57,45**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P35
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P35 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 103

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P35
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P35 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 168

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P35
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P35 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 125

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via gianico

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 23 posti auto
pavimentazione in erbablok
marciapiede interposto tra il parcheggio e le abitazioni

☒ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 396,05

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **396,05**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P36
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P36 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 77

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via gianico

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 5 posti auto con superficie in battuto di cemento

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 77,00

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **77,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P37
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P37 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 195

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via gianico

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 10 posti auto superficie asfaltata e presenza di segnaletica sia verticale che orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☒ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 194,80

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **194,80**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P38
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P38 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 257

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P38
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P38 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 120

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** via gianico

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 9 posti auto lungo via gianico e 7 posti auto lungo la trasversale di via gianico
superficie asfaltata

[x] posto auto disabile  [ ] spazi di manovra  [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 376,85

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono  [x] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **376,85**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P39
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P39 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 202

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P39
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P39 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 117

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 11 posti auto con superficie in battuto di cls - parcheggio a pettine per 8 posti auto accessibile da via valeriana; superficie asfaltata e percorsi pedonali in cubetti di cls alle residenze;

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 318,95

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **318,95**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P40
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P40 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 239

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via valeriana

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 16 posti auto separato dalla strada con pista ciclabile e marciapiede;
pavimentazione in erbablok;

[ ] posto auto disabile [ ] spazi di manovra [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[ ] buona [x] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 238,75

**fruibilità**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **238,75**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P41
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P41 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 376

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggi **via/piazza** da via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 14 posti auto separato dalla strada con pista ciclabile e marciapiede; pavimentazione in erbablok; assenza di segnaletica sia orizzontale che verticale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 375,85

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **375,85**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P42
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P42 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 116

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P42
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P42 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 91

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P42
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P42 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 49

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P42
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P42 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 39

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per n. 14 posti auto interposto ai vari accessi resideniali; separato dalla strada con pista ciclabile e marciapiede; pavimentazione in erbablock e illuminazione pubblica

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 294,65

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **294,65**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P43
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P43 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 351

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P43
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P43 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 60

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P43
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P43 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 83

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P43
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P43 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 96

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P43
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P43 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 173

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 16 posti auto pavimentazione in erbablok separato con pista ciclabile e marciapiede dalla strada e con aiuole verdi dalle abitazioni;

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 394,55

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **394,55**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P44
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P44 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 160

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** da via valeriana

☒ pubblico  ☐ privato di uso pubblico  ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale  ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti  ☐ usi non residenziali  ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 5 posti auto separato dalle abitazioni con aiuole verdi; pavimentazione in erbablok

☐ posto auto disabile  ☐ spazi di manovra  ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona  ☒ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona  ☒ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 159,60

**fruibilità**

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono  ☒ discreto  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono  ☐ discreto  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **159,60**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P45
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P45 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 147

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via giovanni pascoli

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 10 posti auto limitato sul fronte strada da marciapiede; pavimentazione in erbablock e assenza di segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 204,25

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **204,25**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P46
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P46 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 102

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via giovanni pascoli

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 7 posti auto limitato sul fronte strada da marciapiede e da muretto in pietra;
pavimentazione in erbablock e assenza di segnaletica

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 101,80

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **101,80**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P47
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P47 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 211

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via giovanni pascoli

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio in linea per 3 posti auto; pavimentazione in erbablock e assenza di segnaletica

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 210,95

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **210,95**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P48
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P48 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 127

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via giovanni pascoli

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 4 posti auto limitato sul fronte strada da marciapiede; pavimentazione in erbablock e presenza di cabina enel

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 157,75

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **157,75**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P49
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P49 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 141

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via giovanni pascoli

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggi a pettine affacciati su piazzetta asfaltata per 7 posti auto; pavimentazione in erbablok e aiuola verde a contorno

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 141,05

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **141,05**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P50
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P50 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 345

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via XXV aprile

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: 10 posti auto
superficie asfaltata, aiuole a prato, segnaletica verticale

[ ] posto auto disabile [x] spazi di manovra [x] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 345,20

**fruibilità**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **345,20**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P51
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P51 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 256

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via maserade

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine per 10 posti auto pavimentato in erbablok

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 371,55

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **371,55**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P52
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P52 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 348

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via XXV aprile

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[ ] usi resid. permanenti [x] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio con antistante marciapiede interessato da due accessi ad attività produttive; pavimentazione in asfalto; no segnaletica

[ ] posto auto disabile [x] spazi di manovra [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 347,50

**fruibilità**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **347,50**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P53
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P53 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 675

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via XXV aprile

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio con antistante marciapiede superficie asfaltata e assenza di segnaletica sia orizzntale sia verticale; n. 2 accessi da strada provinciale

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 774,70

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **774,70**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P54
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P54 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 996

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via XXV aprile

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio con marciapiede antistante, superficie asfaltata; assenza di segnaletica orizzontale; segnaletica verticale

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☒ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 390,55

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

necessità di manutenzione

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **390,55**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P55
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P55 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 245

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P55
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P55 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 179

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via fornaci

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio in linea lungo la strada limitato da marciapiede;
superficie in calcestruzzo;
assenza di segnaletica sia verticale che orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 423,55

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **423,55**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P56
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P56 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 87

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P56
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P56 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 101

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P56
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P56 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 162

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P56
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P56 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 227

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via fornaci

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a fianco della strada; superficie asfaltata e assenza di segnaletica sia verticale sia orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☒ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☒ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 577,60

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **577,60**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P57
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P57 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 103

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via fornaci

☐ pubblico ☒ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio in corrispondenza dell'ingresso di attività produttiva, superficie asfaltata, segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 103,45

**fruibilità**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P58
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P58 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 29

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P58
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P58 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 93

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via artigiani

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio in linea lungo la strada per 5 posti auto;
superficie asfaltata e assenza di segnaletica sia orizzontale che verticale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 121,85

**fruibilità**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **121,85**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P59
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P59 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 92

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P59
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P59 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 193

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P59
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P59 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 93

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via artigiani

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine lungo la strada per 6 posti auto;
superficie asfaltata e assenza di segnaletica verticale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 378,75

**fruibilità**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **378,75**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P60
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P60 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 188

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P60
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P60 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 200

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio  **via/piazza** via artigiani

☒ pubblico  ☐ privato di uso pubblico  ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale  ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti  ☒ usi non residenziali  ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio a pettine lungo la strada per 12 posti auto in partre dotato di spazi di manovra; superficie asfaltata con parziale segnaletica orizzontale;
presenza di illuminazione pubblica

☐ posto auto disabile  ☐ spazi di manovra  ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona  ☐ discreta  ☒ sufficiente  ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona  ☐ discreta  ☒ sufficiente  ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 387,20

**fruibilità**

☐ buona  ☒ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono  ☒ discreto  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono  ☐ discreto  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

necessita di manutenzione

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona  ☒ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **387,20**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P61
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P61 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 127

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via pedri

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio per 5 posti auto in slargo a fianco della sede stradale
superficie asfaltata - assenza di segnaletica

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 126,85

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **126,85**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P62
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P62 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 420

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via case cotti

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: piazzale con fondo in asfalto per manifestazioni all'aperto o parcheggio per 8 posti auto recintato

[ ] posto auto disabile [x] spazi di manovra [ ] segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona [x] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 416,35

**fruibilità**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono [x] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**



**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **416,35**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P63
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P63 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 368

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio

**via/piazza** via case cotti

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio per 6 posti auto accessibile da via case cotti
superficie asfaltata - assenza di segnaletica

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 367,90

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **367,90**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P64
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P64 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 65

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio con pavimentazione in asfalto per 4 posti auto a pettine ed 1 posto auto in linea, segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 64,65

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **64,65**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P65
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P65 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 78

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via pradosole

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio con pavimentazione in asfalto per 8 posti auto a lisca di pesce, segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 78,25

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **78,25**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P66
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P66 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 72

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con pavimentazione in asfalto per 6 posti auto a pettine, segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 37,50

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **37,50**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P67
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P67 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 113

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio con pavimentazione in asfalto per 10 posti auto a pettine, segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 113,15

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **113,15**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P68
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P68 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 118

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via pradosole

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio pavimentazione in asfalto a pettine per 10 posti auto, segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 118,25

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **118,25**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P69
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P69 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 94

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con pavimentazione in asfalto per 9 posti auto a pettine, segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 94,00

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **94,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P70
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P70 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 39

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio con pavimentazione in asfalto per 10 posti auto a pettine, segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 38,85

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **38,85**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P71
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P71 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 120

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio con pavimentazione in asfalto per 8 posti auto a pettine, segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 118,95

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **118,95**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P72
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P72 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 204

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** da via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio con pavimentazione in asfalto per 5+5 posti auto a pettine, segnaletica orizzontale, ingresso da tunnel edificio residenziale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 204,00

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **204,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P73
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P73 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 54

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via pradosole

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio pavimentazione in asfalto in linea, segnaletica orizzontale

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 54,30

**fruibilità**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **54,30**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P74
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P74 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 121

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** via pradosole

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura parcheggio pavimentazione in asfalto a pettine per 5 posti auto, segnaletica orizzontale

☒ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 120,70

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☒ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **120,70**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P75
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P75 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 3391

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** prato secondino

☐ pubblico ☒ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☐ ambito comunale ☒ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: pacheggio a servizio della struttura ricettiva "baita dello sciatore" e dell'impianto sciistico "secondino"; pavimentazione in asfalto.

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 3389,05

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P76
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P76 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 5437

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P76
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P76 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 5962

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P76
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P76 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 4479

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio **via/piazza** bassinale

☐ pubblico ☒ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☐ ambito comunale ☒ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area di sosta a servizio della stazione sciistica di Bassinale; pavimentazione in asfalto.

☐ posto auto disabile ☒ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 15869,3

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P77
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P77 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 311

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# parcheggi pubblici

**servizio** parcheggio

**via/piazza** marochello - via case pedri

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parcheggio n.3/4 posti auto in slargo a fianco della sede stradale; superficie asfaltata, assenza di segnaletica

☐ posto auto disabile ☐ spazi di manovra ☐ segnaletica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☒ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 310,95

**fruibilità**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **310,95**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P78
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P78 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 162

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P79
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P79 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 2716

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P80
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P80 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 930

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P81
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P81 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 53

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P81
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P81 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 108

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P82
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P82 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 296

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** P82
**Tipologia servizio:** Parcheggi pubblici
**Descrizione del servizio:** P82 - Parcheggi pubblici
**Superficie (mq):** 970

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** R01
**Tipologia servizio:** Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Descrizione del servizio:** R01 - Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Superficie (mq):** 1965

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature per servizi religiosi

**servizio** oratorio san giovanni bosco

**via/piazza** via albertoni e via panicoli

☐ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: fabbricato con pianta a C di due piani + sottotetto
spazi porticati verso il cortile

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: ampio cortile asfaltato con albero e panchine

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 447,70 | sup. territoriale servizio | 1964,10 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **2411,80** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza cortile | 1516,40 | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## foto

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **2411,80**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** R02-R03
**Tipologia servizio:** Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Descrizione del servizio:** R02-R03 - Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Superficie (mq):** 4816

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature per servizi religiosi

**servizio** chiesa parrocchiale ss. cornelio e cipriano  **via/piazza** piazza caduti del lavoro

☐ pubblico  ☐ privato di uso pubblico  ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale  ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti  ☐ usi non residenziali  ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: ampliamento di una chiesa più antica realizzato nel XVIII secolo. La facciata è resa imponente dalla scalinata realizzata negli anni cinquanta davanti al sagrato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: ampio sagrato parzialmente pavimentato in blocchetti di porfido e in parte asfaltato. Sul retro ampio brolo recintato.

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona  ☒ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 944,90 | sup. territoriale servizio | 4364,95 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **4364,95** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza sagrato e area verde | 3420,05 | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi  ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch.  ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono  ☐ discreto  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono  ☐ discreto

☐ sufficiente  ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona  ☐ discreta

☐ sufficiente  ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

vincolata ai sensi della ex L.1089/1939 e segnalata nell'allegato 2 alle NTA del PTCP

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **4364,95**

# attrezzature per servizi religiosi

**servizio** canonica **via/piazza** via giovanni XXIII

☐ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: antico edificio a due piani

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: ampio sagrato in comune con la chiesa parrocchiale

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 187,60 | sup. territoriale servizio | 448,75 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **636,35** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza cortile | 261,15 | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## foto

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **636,35**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** R04
**Tipologia servizio:** Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Descrizione del servizio:** R04 - Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Superficie (mq):** 424

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# attrezzature per servizi religiosi

**servizio** chiesa di sant'andrea **via/piazza** via trento

☐ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: origini riconducibili al XIV secolo, ma si ipotizza l'ampliamento di un edificio antecedente; utilizzato in passato come lazzaretto per malati di peste o di colera.

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: presenta navata rettangolare e presbiterio quadrato, separati da una cancellata in ferro. Area verde antistante.

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 181,15 | sup. territoriale servizio | 423,85 |
| sup. verde di pertinenza | 242,70 | slp + pertinenze | **423,85** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☐ buona

☐ discreta

☒ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☐ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

vincolata ai sensi del D.M. 01/03/1912 e segnalata nell'allegato 2 alle NTA del PTCP

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **423,85**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** R05
**Tipologia servizio:** Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Descrizione del servizio:** R05 - Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Superficie (mq):** 373

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature per servizi religiosi

**servizio** chiesa di santa maria elisabetta

**via/piazza** via due giugno angolo con via valeriana

☐ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☐ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: «La Madonnina»; non è possibile definire con precisione la data della costruzione; è collocabile nel tardo XV secolo, per gli elementi architettonici più caratteristici,

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: campanile a base quadrata, su ogni lato una bifora ad arco acuto e due archetti a tutto sesto divisi da colonnina.

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 273,10 | sup. territoriale servizio | 373,05 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **373,05** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza sagrato | 99,95 | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☒ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☐ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☐ buona

☒ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## foto

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## note

vincolata ai sensi del D.M. 01/03/1912 e segnalata nell'allegato 2 alle NTA del PTCP

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **373,05**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** R06
**Tipologia servizio:** Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Descrizione del servizio:** R06 - Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Superficie (mq):** 787

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature per servizi religiosi

**servizio** chiesa parrocchiale santa maria della neve

**via/piazza** via pedri

☐ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: Spicca su un dosso con le sue linee del 700, fu ricostruita su di una chiesa precedente al XV sec. Unica navata, divisa in due campate con due cappelle laterali.

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: sagrato antistante

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 353,15 | sup. territoriale servizio | 786,95 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza sagrato | 433,80 | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## foto

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 786,95**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** R07
**Tipologia servizio:** Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Descrizione del servizio:** R07 - Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Superficie (mq):** 534

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature per servizi religiosi

**servizio** canonica, oratorio e servizi per il campetto

**via/piazza** via case cotti

☐ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: fabbricato di due piani + sottotetto con spazio porticato al piano terra

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: orto e terrazza pavimentata

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 254,50 | sup. territoriale servizio | 534,00 |
| sup. verde di pertinenza | 279,50 | slp + pertinenze | **915,75** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☒ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☐ buona

☒ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **915,75**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** R08
**Tipologia servizio:** Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Descrizione del servizio:** R08 - Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Superficie (mq):** 255

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

# attrezzature per servizi religiosi

**servizio** chiesa di san rocco **via/piazza** acquebone

☐ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: origini antecedenti il XVI sec, presenta caratteri del '700: facciata tripartita da lesene bianche a ordine unico. L'interno è a una navata coperta da volta a botte.

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: Campanile di linee semplici in muratura con conci di granito e arenaria. Sagrato antistante in acciottolato con parti a prato

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 99,35 | sup. territoriale servizio | 254,40 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza sagrato | 155,05 | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☒ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## foto

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **254,40**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** R09
**Tipologia servizio:** Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Descrizione del servizio:** R09 - Attrezzature per servizi religiosi ed edifici per il culto
**Superficie (mq):** 428

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# attrezzature per servizi religiosi

**servizio** casa san rocco **via/piazza** acquebone

☐ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: edificio a due piani + mansarda accorpato alla chiesa di San Rocco.

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: antistante cortile pavimentato con blocchetti in cls

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali mq

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 188,75 | sup. territoriale servizio | 428,25 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **711,35** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza spazio gioco - ricreazione | 239,50 | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☐ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☒ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **711,35**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S01
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S01 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 685

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# sport e tempo libero

**servizio** campo da tennis **via/piazza** via golgi

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: campo da tennis pavimentato in materiale sintetico

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: compreso nell'ambito scolastico, secondaria di 1°grado

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 684,45 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **684,45** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **684,45**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S02
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S02 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 838

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# sport e tempo libero

**servizio** campo pallavolo e pallacanestro

**via/piazza** via golgi

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

## ambito del servizio

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

[x] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: piattaforma polivalente con tribune superficie asfaltata

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: compreso nell'ambito scolastico delle scuole secondarie di 1°grado

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona [ ] discreta [x] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 837,40 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **837,40** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

[ ] pratica prevenzione incendi [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch. [ ] impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

[x] buono [ ] discreto

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## fruibilità

[ ] buona [ ] discreta

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## accessibilità

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

## bacino d'utenza

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **837,40**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S03
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S03 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 794

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# sport e tempo libero

**servizio** palestra **via/piazza** via golgi

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

## ambito del servizio

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

[x] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [ ] usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: edificio rettangolare con tetto piano doppia altezza

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: inserito nell'ambito sportivo del complesso scolastico delle scuole secondarie di 1°grado

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona [x] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 793,75 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **793,75** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

[ ] pratica prevenzione incendi [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch. [ ] impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

[ ] buono [x] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

[x] buono [ ] discreto

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## fruibilità

[x] buona [ ] discreta

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## accessibilità

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

## bacino d'utenza

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **793,75**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S04
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S04 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 7948

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# sport e tempo libero

**servizio** campo da calcio  **via/piazza** via golgi

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

## ambito del servizio

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

[ ] usi resid. permanenti  [x] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: campo da calcio in erba dotato di illuminazione pubblica

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: tribune in cls; spogliatoi e servizi logistici con tribune sovrastanti
campetto antistadio

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | 7768,60 | sup. territoriale servizio | 7943,00 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **7943,00** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza spogliatoi | 174,40 | | |

## conformità

[ ] pratica prevenzione incendi  [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch.  [ ] impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

[ ] buono  [x] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

[x] buono  [ ] discreto

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## fruibilità

[x] buona  [ ] discreta

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

## accessibilità

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

## bacino d'utenza

[ ] comunale

[x] comprensoriale

[ ] nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **7943,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S05
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S05 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 1067

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

# sport e tempo libero

**servizio** pista di atletica **via/piazza** via carducci

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: pista di atletica a quattro corsie con fondo asfaltato

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza:

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 1066,55 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **1066,55** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☐ buona

☒ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **1066,55**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S06
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S06 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 1 598

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# sport e tempo libero

**servizio** campo da calcio  **via/piazza** via alberzoni

☐ pubblico ☒ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: campo da calcio con superficie sterrata e tribune;
presenza di aiuole e alberature

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: di pertinenza dell'oratorio

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 1596,95 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **1596,95** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **1596,95**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S07
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S07 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 519

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# sport e tempo libero

**servizio** campetto pallacanestro e volley **via/piazza** via alberzoni

☐ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☒ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: campetto dell'oratorio con superficie asfaltata e tribune in calcestruzzo

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: di pertinenza dell'oratorio

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 519,10 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **519,10** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **519,10**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S08
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S08 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 1301

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## sport e tempo libero

**servizio** campetto da calcio  **via/piazza** via case cotti

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: campetto da calcio recintato con fondo in erba; piccola tribuna inserita in spazio verde

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: tribuna e aiuola alberata

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 1320,00 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

**conformità**

[ ] pratica prevenzione incendi  [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch.  [ ] impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

[ ] buono  [x] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta

[ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **1320,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S09
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S09 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 34406

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## sport e tempo libero

**servizio** area per tiro a volo **via/piazza** via acquebone

☐ pubblico ☒ privato di uso pubblico ☐ altro

### ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

### tipologia d'uso del territorio

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

### stato di consistenza

descrizione della struttura: trattasi di ampia area a prato dedicata alla pratica del tiro a volo

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza:

### stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

### caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 31.434,80 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **31.434,80** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

### conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

### grado integrazione con il contesto

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

### compatibilità con le funzioni al contorno

☐ buono ☒ discreto

☐ sufficiente ☐ insufficiente

### fruibilità

☒ buona ☐ discreta

☐ sufficiente ☐ insufficiente

### accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

### bacino d'utenza

☐ comunale

☒ comprensoriale

☐ nazionale

### foto

### note

### valutazione complessiva del dato qualitativo

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S10

**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero

**Descrizione del servizio:** S10 - Aree per lo sport ed il tempo libero

**Superficie (mq):** 61140

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S10
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S10 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 2460

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S10
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S10 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 1520

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S10
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S10 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 1395

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** S10
**Tipologia servizio:** Aree per lo sport ed il tempo libero
**Descrizione del servizio:** S10 - Aree per lo sport ed il tempo libero
**Superficie (mq):** 19031

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# sport e tempo libero

**servizio** area attrezzata sport, tempo libero e turistica **via/piazza** roncasello

[x] pubblico [ ] privato di uso pubblico [ ] altro

## ambito del servizio

[x] ambito comunale [ ] ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

[ ] usi resid. permanenti [ ] usi non residenziali [x] usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: gli edifici recentemente ristrutturati e l'ampia area di pertinenza a prato e bosco sono dedicati alle attività sportive e ricreative, nonchè turistico-ricettive.

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza: è previsto l'utilizzo dell'area quale ambito di recupero della selvaggina come da specifica convenzione con Comprensorio di Caccia

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 89.881,20 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | **89.881,20** |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |
| sup. di pertinenza | | | |

## conformità

[ ] pratica prevenzione incendi [ ] certificato di agibilità

[ ] superamento barriere arch. [ ] impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

[x] buono [ ] discreto [ ] sufficiente [ ] insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

[x] buono [ ] discreto

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## fruibilità

[x] buona [ ] discreta

[ ] sufficiente [ ] insufficiente

## accessibilità

[x] buona

[ ] discreta

[ ] sufficiente

[ ] insufficiente

[ ] accessibilità disabile

## bacino d'utenza

[x] comunale

[ ] comprensoriale

[ ] nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

[x] buona [ ] discreta [ ] sufficiente [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **89.881,20**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V01
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V01 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 215

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde attrezzata **via/piazza** via montecampione

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: piccola area a prato con alberature recintata. Attrezzata con panche e tavolini.

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 214,40

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 214,40**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V02
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V02 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 907

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde  **via/piazza** da via montecampione

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area a prato, attrezzata con panchine e percorsi in blocchetti di cls.
Presenza di illuminazione pubblica.

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 906,20

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **906,20**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V03
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V03 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 273

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## verde pubblico e attrezzato

**servizio** piccola area verde

**via/piazza** via franzoni
angolo via castello

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: piccola area verde a prato con percorso pavimentato e piccolo anfiteatro in pietra

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 234,60

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **234,60**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V04
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V04 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 547

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

## verde pubblico e attrezzato

**servizio** parco giochi  **via/piazza** da via panicoli

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parco giochi con superficie a prato attrezzato con giochi e qualche panchina

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 546,90

**fruibilità**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **546,90**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V05
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V05 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 204

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V05
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V05 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 184

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** aiuole con monumento **via/piazza** piazza caduti del lavoro

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: aiuole alberate non accessibili con monumenti ai lati della scalinata della chiesa parrocchiale. Attrezzata con panchine antistanti le aiuole

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 388,00

**fruibilità**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☐ discreta
☒ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **388,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V06
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V06 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 186

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V06
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V06 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 447

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V06
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V06 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 590

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** parco pubblico  **via/piazza** via caduti della resistenza

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: superficie a prato, attrezzata con panchine e giochi, illuminazione pubblica, vialetti interni pavimentati con blocchetti di cls.
Presenza di alberature

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 1.222,15

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

è prevista la realizzazione di parcheggio pubblico su parte dell'area verde

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **1.222,15**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V07
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V07 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 464

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** parchetto **via/piazza** da via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: parchetto a prato attrezzato con panchine e tavolini.
Percorso in quadrotti di graniglia e alberature.

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 464,05

**fruibilità**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☐ discreta
☒ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **464,05**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V08
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V08 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 335

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** aiuola

**via/piazza** via geroni
angolo via golgi

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: aiuola a prato limitrofa ad incrocio stradale, attrezzata con due panchine.
Presenza di alberature

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 334,35

**fruibilità**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☐ discreta
☒ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **334,35**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V09
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V09 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 906

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** parco **via/piazza** via caduti della resistenza

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area a prato attrezzata con tavolini contigua ad una lottizzazione di recente realizzazione

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 905,40

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **905,40**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V10
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V10 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 1078

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** parco pubblico  **via/piazza** via gianico

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: spazio verde a prato recintato, dotato di illuminazione pubblica e percorsi in quadrotti di cls.
Attrezzato con giochi, tavolini e fontana.
Presenza di alberature.

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq: 1077,70

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **1077,70**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V11
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V11 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 449

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento

Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** parchetto **via/piazza** via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura piccolo spazio verde alberato attrezzato con tavolini

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 449,10

**fruibilità**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **449,10**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V12
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V12 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 417

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde **via/piazza** via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: ampio spazio a prato non attrezzato interno alla lottizzazione

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 417,10

**fruibilità**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☐ buono ☐ discreto ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☐ discreta
☒ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **417,10**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V14
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V14 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 317

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde **via/piazza** via valeriana

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area a prato non attrezzata contigua ad una lottizzazione di recente realizzazione

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 230,15

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **230,15**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V15
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V15 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 1133

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde **via/piazza** via geroni

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area a prato con alberature non attrezzata contigua ad una lottizzazione di recente realizzazione

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq 1132,55

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq 1132,55**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V16
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V16 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 226

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde  **via/piazza** via valeriana

[x] pubblico  [ ] privato di uso pubblico  [ ] altro

**ambito del servizio**

[x] ambito comunale  [ ] ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

[x] usi resid. permanenti  [ ] usi non residenziali  [ ] usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area verde a prato non attrezzata servita da marciapiede, non presenti alberature

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

[ ] buona  [ ] discreta  [x] sufficiente  [ ] insufficiente

**caratteristiche dimensionali**

superficie territoriale del servizio mq: 226,15

**fruibilità**

[x] buona  [ ] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

[x] buono  [ ] discreto  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**accessibilità**

[x] buona
[ ] discreta
[ ] sufficiente
[ ] insufficiente
[ ] accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

[x] comunale
[ ] comprensoriale
[ ] nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

[ ] buona  [x] discreta  [ ] sufficiente  [ ] insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **226,15**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V17
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V17 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 62

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## verde pubblico e attrezzato

**servizio** parchetto  **via/piazza** piazze

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: piccolo spazio con superficie a prato attrezzato con giochi

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 61,75

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☐ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **61,75**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V18
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V18 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 866

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## verde pubblico e attrezzato

**servizio** parchetto **via/piazza** via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area a verde attrezzata per il gioco dei bambini

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 2194,10

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **2194,10**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V19
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V19 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 3042

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde **via/piazza** via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area a prato non attrezzata con alberature

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 3040,00

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **3040,00**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V20
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V20 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 8760

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area a bosco **via/piazza** via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area caratterizzata da presenza di bosco naturale

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 30511,75

**fruibilità**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **30511,75**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V21
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V21 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 38696

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde attrezzata **via/piazza** via san maurizio - via pradosole

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: ampia area a verde attrezzata per pic-nic e attività fisica all'aperto
presenza di percorso vita illuminato

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 36954,60

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **36954,60**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V22
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V22 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 648

## Localizzazione

Dettaglio area

Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde **via/piazza** via pradosole

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area a verde non attrezzata, presenza di alberature

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 647,70

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **647,70**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V23
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V23 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 24267

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde con attrezzature sportive

**via/piazza** via pradosole - via plan montecampione

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: ampia area a prato attrezzata con strutture per la pratica dello sport.
campetto per il gioco del tennis dotato di illuminazione pubblica

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio: 35312,60

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☒ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **35312,60**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V24
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V24 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 7569

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area a bosco **via/piazza** via plan montecampione

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura area a bosco naturale

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 7905,30

**fruibilità**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☐ buona
☐ discreta
☒ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**foto**

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona ☐ discreta ☒ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **7905,30**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V25
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V25 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 5156

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# verde pubblico e attrezzato

**servizio** area verde **via/piazza** da via san maurizio

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

**ambito del servizio**

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☒ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☒ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: area a prato non attrezzata
presenza di alberature sparse

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali mq**

superficie territoriale del servizio 7250,95

**fruibilità**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**grado integrazione con il contesto**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona
☐ discreta
☐ sufficiente
☐ insufficiente
☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☒ comunale
☒ comprensoriale
☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **7250,95**

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V26
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V26 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 308

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note:

## Descrizione servizio esistente

**ID servizio:** V27
**Tipologia servizio:** Verde pubblico
**Descrizione del servizio:** V27 - Verde pubblico
**Superficie (mq):** 515

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente e di progetto - Impianti

**ID servizio:** T01
**Tipologia servizio:** Impianti tecnologici e distributivi
**Descrizione del servizio:** T01 - Impianti tecnologici e distributivi
**Superficie (mq):** 1143

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature tecnologiche

**servizio** isola ecologica  **via/piazza** via maserade

☒ pubblico ☐ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☒ usi resid. permanenti ☐ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: piattaforma asfaltata e recintata con container per raccolta differenziata

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza:

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 1142,40 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☒ buono ☐ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☐ buona

☒ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## foto

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0**

## Descrizione servizio esistente e di progetto - Impianti

**ID servizio:** T02
**Tipologia servizio:** Impianti tecnologici e distributivi
**Descrizione del servizio:** T02 - Impianti tecnologici e distributivi
**Superficie (mq):** 501

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature tecnologiche

**servizio** distributore carburante  **via/piazza** via xxv aprile

☐ pubblico  ☒ privato di uso pubblico  ☐ altro

**ambito del servizio**

☐ ambito comunale  ☒ ambito sovracomunale

**tipologia d'uso del territorio**

☐ usi resid. permanenti  ☒ usi non residenziali  ☐ usi resid. temporanei

**stato di consistenza**

descrizione della struttura: piattaforma asfaltata con pensilina (Q8)

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza:

**stato di conservazione**

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona  ☒ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona  ☐ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**caratteristiche dimensionali (mq)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 500,95 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |

**conformità**

☐ pratica prevenzione incendi  ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch.  ☐ impianti elettrici

**grado integrazione con il contesto**

☐ buono  ☒ discreto  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**compatibilità con le funzioni al contorno**

☒ buono  ☐ discreto

☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**fruibilità**

☐ buona  ☐ discreta

☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**accessibilità**

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

**bacino d'utenza**

☐ comunale

☒ comprensoriale

☐ nazionale

**foto**

**note**

**valutazione complessiva del dato qualitativo**

☐ buona  ☒ discreta  ☐ sufficiente  ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0**

## Descrizione servizio esistente e di progetto - Impianti

**ID servizio:** T03
**Tipologia servizio:** Impianti tecnologici e distributivi
**Descrizione del servizio:** T03 - Impianti tecnologici e distributivi
**Superficie (mq):** 1562

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

# attrezzature tecnologiche

**servizio** autolavaggio **via/piazza** via xxv aprile

☐ pubblico ☒ privato di uso pubblico ☐ altro

## ambito del servizio

☒ ambito comunale ☐ ambito sovracomunale

## tipologia d'uso del territorio

☐ usi resid. permanenti ☒ usi non residenziali ☐ usi resid. temporanei

## stato di consistenza

descrizione della struttura: piattaforma asfaltata con impianto per lavaggio autovetture

descrizione delle strutture di supporto o di pertinenza:

## stato di conservazione

valutazione delle condizioni fisiche della struttura

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione del servizio in base al soddisfacimento della domanda

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

valutazione delle condizioni fisiche delle strutture accessorie

☐ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## caratteristiche dimensionali (mq)

| | | | |
|---|---|---|---|
| sup. sedime del servizio | | sup. territoriale servizio | 1560,80 |
| sup. verde di pertinenza | | slp + pertinenze | |
| sup. parcheggio di pertin. | | | |

## conformità

☐ pratica prevenzione incendi ☐ certificato di agibilità

☐ superamento barriere arch. ☐ impianti elettrici

## grado integrazione con il contesto

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## compatibilità con le funzioni al contorno

☐ buono ☒ discreto ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## fruibilità

☒ buona ☐ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

## accessibilità

☒ buona

☐ discreta

☐ sufficiente

☐ insufficiente

☐ accessibilità disabile

## foto

## bacino d'utenza

☒ comunale

☐ comprensoriale

☐ nazionale

## note

## valutazione complessiva del dato qualitativo

☐ buona ☒ discreta ☐ sufficiente ☐ insufficiente

**valore del servizio nella dotazione dello standard mq** **0**

## Descrizione servizio esistente e di progetto - Impianti

**ID servizio:** T04
**Tipologia servizio:** Impianti tecnologici e distributivi
**Descrizione del servizio:** T04 - Impianti tecnologici e distributivi
**Superficie (mq):** 1742

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente e di progetto - Impianti

**ID servizio:** T05
**Tipologia servizio:** Impianti tecnologici e distributivi
**Descrizione del servizio:** T05 - Impianti tecnologici e distributivi
**Superficie (mq):** 104

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento




Note:

## Descrizione servizio esistente e di progetto - Impianti

**ID servizio:** T06
**Tipologia servizio:** Impianti tecnologici e distributivi
**Descrizione del servizio:** T06 - Impianti tecnologici e distributivi
**Superficie (mq):** 301

## Localizzazione

Dettaglio area




Inquadramento

Note: