



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

**INTERVENTI URGENTI PER LA PULIZIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'ALVEO DEL TORRENTE VALLARO A SEGUITO DI DISSESTO LUNGO IL VERSANTE SINISTRO
VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
(ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016)**

In data 09 giugno 2021 il sottoscritto Ing. Testini Mauro, Responsabile del Servizio Tecnico e Manutentivo del Comune di Vione, si è recato in sopralluogo lungo il versante sinistro della Val Vallaro, accertando quanto segue:

1. CAUSE CHE HANNO PROVOCATO LO STATO DI URGENZA

A seguito delle intense precipitazioni accorse nella serata del 28 agosto 2020 si è innescata una colata detritica lungo il torrente Vallaro la quale, dopo aver attraversato l'omonima vallata con conseguente esondazione, ha raggiunto le sottostanti aree di conoide ed il fiume Oglio, depositandovi tutto il materiale preso in carico. Successivamente, nello scorso mese di maggio, a seguito delle intense erosioni operate dal torrente nell'evento alluvionale del 2020 e dello scioglimento primaverile delle nevi e del ghiaccio, si è manifestata un'instabilità di un tratto del versante sinistro della Val Vallaro con lo sviluppo di movimento della coltre detritica (evidenziati dallo sviluppo di fessure di trazione ed abbassamenti di porzioni di versante), sino al coinvolgimento delle opere di messa in sicurezza realizzate negli anni scorsi e della soprastante strada agro-silvo-pastorale di accesso alla località Paghera (immediatamente, a tutela della pubblica incolumità, si è interdetto il traffico veicolare lungo il tratto stradale interessato dall'evento). A causa di quanto sopra si è verificato lo sradicamento e la caduta di numerose conifere nelle immediate vicinanze e all'interno dell'alveo del torrente Vallaro.

2. NECESSITA' E MOTIVAZIONI DI PROCEDERE CON URGENZA

A seguito degli eventi sopra descritti e dei successivi sopralluoghi effettuati dai tecnici regionali in data 06 maggio 2021, dal tecnico incaricato per la progettazione delle opere di sistemazione idraulica del torrente Vallaro Ing. Forti Pietro in data 29 maggio 2021 e, per ultimo, dal Geol. Zaina Gilberto in data 08 giugno 2021, risulta necessario provvedere all'immediato taglio e rimozione della vegetazione d'altofusto (schiantata o in posto) presente in alveo al fine di alleggerire il versante interessato dell'evento franoso e, altresì, ridurre al minimo il rischio di possibili ostruzioni del deflusso della corrente del torrente Vallaro in caso di piogge intense e/o prolungate (altamente probabili nel periodo estivo). Un'eventuale fenomeno di ostruzione dell'alveo comporterebbe il rischio di successive esondazioni del torrente nell'area di conoide con possibile interessamento della località abitata di Vallaro e dell'intera frazione di Stadolina; pertanto l'attuale situazione costituisce una situazione di grave pericolo per la pubblica



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

incolumità.

3. LAVORI NECESSARI

Il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'alveo del torrente Vallaro e l'alleggerimento del dissesto in atto lungo il versante sinistro della valle dovrà avvenire tramite la messa in atto delle seguenti opere:

- taglio delle piante d'altofusto schiantate e/o incombenti sull'alveo del torrente Vallaro presenti nel tratto tra la località Paghera e la sottostante opera di presa della centralina idroelettrica (area interessata dal fenomeno franoso);
- sezionatura in tronchi e trasporto a valle;
- stoccaggio delle ramaglie al di fuori dell'area di possibile esondazione del torrente;
- rimozione di oggetti e/o sedimenti dall'alveo che possano rappresentare un ostacolo al regolare il deflusso delle acque.

4. CONCLUSIONI E DECISIONI DI INTERVENTO

Per quanto sopra esposto si rende necessario intervenire con somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, per la messa in opera delle lavorazioni sopraelencate, al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo diretto all'incolumità delle persone.

Ai sensi del sopracitato art. 163 è stato individuato come idoneo allo scopo il seguente operatore economico:

- Ditta Moranda Claudio con sede in Via Giacomo Leopardi n. 245 a Corteno Golgi (BS), C.F. MRNCLD95M27I829V e P.I. 04077710988, la quale, contattata per le vie brevi, è convenuta sul luogo ed ha fornito, nella persona del titolare Sig. Moranda Claudio, la disponibilità ad intraprendere ed eseguire nel più breve tempo possibile le opere richieste.

L'avvio delle predette attività potrà avvenire previa consensuale definizione dei corrispettivi e successiva emissione del relativo ordine di servizio.

I lavori sopra citati, valutati in una stima di massima in complessivi € 70.000,00 oneri fiscali compresi, rientrano nell'importo previsto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e saranno stimati con esattezza in opportuna perizia giustificativa che sarà redatta entro 10 giorni dall'ordine di servizio. La predetta spesa trova imputazione sul finanziamento regionale per l'intervento di "Sistemazione del torrente Vallaro - 1° e 2° lotto" di cui alla D.g.r. n. XI/3671 del 13 ottobre 2020, come autorizzato con nota di Regione Lombardia pervenuta in data 11 giugno 2021 al prot. n. 1809.



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO TECNICO E MANUTENTIVO

Vione, lì 11 giugno 2021



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO E MANUTENTIVO**

Ing. Testini Mauro