
COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia

Piano di Governo del Territorio

(Quarta Variante)

PIANO DEI SERVIZI





PDS - Rel n° 13

Schedatura dei servizi pubblici e di uso pubblico

DELIBERA ADOZIONE CONSIGLIO COMUNALE	N°	del
DELIBERA APPROVAZIONE CONSIGLIO COMUNALE	N°	del
SINDACO	Dott. Dario Colossi	
SEGRETARIO COMUNALE	Dott.ssa Laura Cortesi	
RESPONSABILE SETTORE TECNICO	Geom. Silverio Antonini	

Elaborato aggiornato a cura del
Settore Territorio ed Attività Produttive del Comune di Darfo Boario Terme

ANAGRAFICA	SP1-2/1
Denominazione =	**SCUOLA MATERNA DON MARTINO BIANCHI**
Indirizzo =	via G. Amendola n°4
proprietà/gestione =	comunale/gestione privata; stabile in comodato gratuito (scad.31/12/2013)

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	56
n° alunni attuali =	53
slp [m^2] =	300 * 2piani= 600 mq
Af [m^2] =	1290
n° piani =	2
n° aule didattiche =	2
n°di aule accessorie =	3
n° personale docente =	3
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	2
Totale addetti =	5



periodo cost./stato cons. =	anni '70/80, ultimo adeguamento nel 2000; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	non adeguato: mancano ascensori e bagni per disabili

CONTESTO	non rilevante
vicinanza bacino di utenza =	centrale nella frazione di Angone
cond. ambientali =	Buone, inserito all'interno dell'area residenziale con soddisfacente area verde pertinenziale e con accesso principale affacciato su via interna tranquilla e dotata di parcheggi

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	300
pop. scolast. nella frazione =	32

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	ottima accessibilità pedonale da strada secondaria munita di marciapiedi, raggiungibile sia dal centro storico che dall'area residenziale delle case ALER
viabilistica =	ottima accessibilità dalla viabilità principale lungo via Trento si accede facilmente su via Amendola che è munita di parcheggi
parcheggi di pertinenza =	0 pertinenziali
parcheggi in aree limitrofe =	lungo via Amendola - risultano sufficienti alle necessità

CRITICITA'	
disfunzioni =	mancanza di una palestra adeguata per attività motorie

ANAGRAFICA	SP1-3/2
Denominazione =	**SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI ANGONE**
Indirizzo =	via F.lli Bandiera
proprietà/gestione =	comunale /statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	125
n° alunni attuali =	61
slp [m^2] =	430*2piani = 860 mq
Af [m^2] =	1260
n° piani =	2
n° aule didattiche =	5
n°di aule accessorie =	3
n° personale docente =	10
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	2
Totale addetti =	12



periodo cost./stato cons. =	anni '60, ultimo adeguamento anni '70
barriere architettoniche =	non adeguato: manca ascensore e bagni per disabili

CONTESTO	
vicinanza bacino di utenza =	decentrato a sud della frazione ma comunque vicino al bacino di utenza
cond. ambientali =	sufficienti: inserito in zona residenziale, è in prossimità di una strada con viabilità primaria; gli spazi esterni sono asfaltati e non adatti alle attività libere

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	500
pop. scolast. nella frazione =	48

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nesssuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	discreta: è accessibile con marciapiedi sufficientemente sicuri, ma la viabilità primaria su via Trento rende pericoloso l'attraversamento
viabilistica =	buona: facilmente accessibile in auto da via Trento, qualche difficoltà con i parcheggi
parcheggi di pertinenza =	10
parcheggi in aree limitrofe =	lungo via F.lli Bandiera o nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale di S. Matteo

CRITICITA'	
disfunzioni =	lo spazio a disposizione è insufficiente alle necessità: si sente l'esigenza di un' aula di sostegno, non c'è spazio per le attività libere e l'area esterna è piccola e non idonea; non c'è spazio per realizzare una mensa; gli impianti tecnologici risultano inadeguati

ANAGRAFICA	SP1-3/3
Denominazione =	**SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI ERBANNO**
Indirizzo =	via Cornaleto n° 1
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	125
n° alunni attuali =	113
slp [m^2] =	500 * 3 piani = 1500
Af [m^2] =	2510
n° piani =	3
n° aule didattiche =	5
n°di aule accessorie =	3
n° personale docente =	15
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	3
Totale addetti =	18
periodo cost./stato cons. =	1960; stato di conservazione: appena sufficiente
barriere architettoniche =	non adeguato: mancano i bagni per disabili ai vari piani e manca la rampa di accesso all'entrata e l'ascensore



CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza	centrale
cond. ambientali =	situazione fortemente conflittuale con la presenza di strade che confinano su tre lati dell'edificio

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	500
pop. scolast. nella frazione =	61

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	gravemente insufficiente per la presenza di strade strette trafficate non dotate di martciapiedi
viabilistica =	gravemente insufficiente per la presenza di strade strette dove difficilmente percorribili in due sensi di marcia, per lo più occupate da auto in sosta
parcheggi di pertinenza =	10 insufficienti alle necessità
parcheggi in aree limitrofe =	pochi parcheggi lungo via Fontanico e in via Torre

CRITICITA'	
disfunzioni =	la viabilità ed i parcheggi sono un gravissimo problema; la scuola soffre di una forte carenza infrastrutturale dovuta alla mancanza di spazi adeguati; la palestra risulta insufficiente alle necessità; servizi igienici sono in pessime condizioni; la richiesta di nuove iscrizioni è superiore alla disponibilità di aule; la mensa di recente realizzazione è sottodimensionata

ANAGRAFICA	SP1-2/AP4
Denominazione =	**SCUOLA MATERNA - MICRONIDO DI ERBANNO**
Indirizzo =	via Fontanico n°4
proprietà/gestione =	privata / privata - ente morale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	68 materna + 18 nido
n° alunni attuali =	68 materna + 18 nido
slp [m^2] =	675 * 2 piani = 1350
Af [m^2] =	2515
n° piani =	2
n° aule didattiche =	3
n°di aule accessorie =	3
n° personale docente =	6
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	3
Totale addetti =	9
periodo cost./stato cons. =	1909 con adeguamento nel 2005; stato di conservazione ottimo
barriere architettoniche =	adeguato l'edificio, da adeguare l'accesso



CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza	centrale nella frazione
cond. ambientali =	buona localizzazione all'interno della zona residenziale ma con difficoltà di raggiungimento del servizio legate alla viabilità; ottimo lo spazio aperto a verde;

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	300
pop. scolast. nella frazione =	31

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	progetto comunale per la realizzazione di un nuovo accesso, anfiteatro all'aperto e nuovi parcheggi sull'area verde a nord-est dell'edificio

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	pessima: non ci sono marciapiedi su una strada particolarmente stretta e trafficata negli orari di entrata e uscita da scuola
viabilistica =	pessima: su via Fontanico circolano autoveicoli in doppio senso con una carreggiata sottodimensionata;
parcheggi di pertinenza =	0
parcheggi in aree limitrofe =	pochi posti auto lungo via Fontanico - gravemente insufficienti alle necessità espresse

CRITICITA'	
disfunzioni =	forte criticità legata all'accessibilità pedonale e veicolare

ANAGRAFICA	SP1-4/5
Denominazione =	**SCUOLE MEDIE STATALI G. TOVINI**
Indirizzo =	via Polline n° 20
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	208
n° alunni attuali =	105
slp [m^2] =	
Af [m^2] =	5200
n° piani =	2
n° aule didattiche =	
n°di aule accessorie =	
n° personale docente =	17
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	3
Totale addetti =	20
periodo cost./stato cons. =	anni '80/ discreto stato di conservazione
barriere architettoniche =	non adeguato in quanto manca bagno disabili



CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale; considerando il bacino d'utenza comunale risulta ben collocata insieme alla seconda scuola media del comune (G.Ungaretti di Corna)
cond. ambientali =	buone: inserita in una zona mista residenziale commerciale non presenta particolari conflitti con il contesto; è dotata di buoni spazi a verde esterni

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	1000
pop. scolast. nella frazione =	48

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	buona: presenza di marciapiede
viabilistica =	buona: la posizione vicina alla strada principale ne facilità la raggiungibilità
parcheggi di pertinenza =	0
parcheggi in aree limitrofe =	parcheggi lungo via Polline - insufficienti

CRITICITA'	
disfunzioni =	la pista d'atletica all'esterno appare abbandonata; non ci sono parcheggi pertinenziali e quelli limitrofi non sono sufficienti a soddisfare le esigenze.

ANAGRAFICA	SP1-2/6
Denominazione =	**SCUOLA STATALE PER L'INFANZIA**
Indirizzo =	via Alabarde 2
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	60
n° alunni attuali =	43
slp [m^2] =	290
Af [m^2] =	2895
n° piani =	1
n° aule didattiche =	2
n°di aule accessorie =	5
n° personale docente =	5
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	5
Totale addetti =	10
periodo cost./stato cons. =	anni '60; stato di conservazione mediocre con problemi di manutenzione di varia natura
barriere architettoniche =	adeguato;



CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato in zona periferica e decisamente poco sicura
cond. ambientali =	situato in zona marginale, fa parte del complesso cosidetto della "Consolata",attualmente oggetto di recupero edilizio. L'edificio scolastico si trova in una zona periferica decisamente poco sicura, oltre ad avere una scarsa accessibilità pedonale che ne condiziona una corretta fruibilità

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	300
pop. scolast. nella frazione =	65

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	scarsa: la ferrovia rappresenta una barriera invalicabile che la rende difficilmente accessibile, inoltre non esiste un percorso pedonale protetto che agevoli l'accesso.
viabilistica =	discreta: il tracciato ferroviario fa da barriera con l'area residenziale, rendendo l'area accessibile solo da via Valeriana
parcheggi di pertinenza =	10: sufficienti alle esigenze
parcheggi in aree limitrofe =	parcheggio di pertinenza del centro congressi, molto ampio ma distante per le esigenze

CRITICITA'	
disfunzioni =	la posizione ne pregiuduca la corretta fruibilità. Appare in cattivo stato di manutenzione, e la collocazione non pare ottimale anche da un punto di vista della sicurezza. Gli spazi esterni non sono consoni alle attività libere dei bambini

ANAGRAFICA	SP1-5/7
Denominazione =	**SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE - EX CONSOLATA**
Indirizzo =	via Valeriana
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
$U_{teorica}$ =	
n° alunni attuali =	
slp [m^2] =	
Af [m^2] =	9805
n° piani =	
n° aule didattiche =	
n°di aule accessorie =	
n° personale docente =	
n° personale amm. =	
n° addetti di servizio =	
Totale addetti =	
periodo cost./stato cons. =	
barriere architettoniche =	



CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	
pop. scolast. nella frazione =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	
viabilistica =	
parcheggi di pertinenza =	
parcheggi in aree limitrofe =	non rilevabile

CRITICITA'	
disfunzioni =	*non rilevabile*

ANAGRAFICA	SP1-2/AP8
Denominazione =	**SCUOLA MATERNA CASA ISABELLA**
Indirizzo =	via Don G. M. Pennacchio n°7
proprietà/gestione =	privata - parrocchiale/privata - parrocchiale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	80
n° alunni attuali =	38
slp [m^2] =	512 circa
Af [m^2] =	2640
n° piani =	2 di cui 1 scolastico
n° aule didattiche =	2
n°di aule accessorie =	3
n° personale docente =	2+1 sostegno
n° personale amm. =	1
n° addetti di servizio =	2
Totale addetti =	6



periodo cost./stato cons. =	anni '50; in buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato

CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza	leggermente decentrato ad ovest della frazione
cond. ambientali =	situata in zona tranquilla lontana dalla viabilità principale, confina con il campo sportivo dell'oratorio e con la scuola elementare di Gorzone

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	300
pop. scolast. nella frazione =	29

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	discreta: la strada di accesso alla scuola è dotata di marciapiede, ma non tutti i percorsi di accesso sono sufficientemente sicuri.
viabilistica =	discreta: si accede da via Don G. M. Pennacchio provenendo da via Umberto I° che rappresenta la viabilità primaria. Una strettoia ed il semaforo rappresentano un ostacolo allo scorrimento della circolazione
parcheggi di pertinenza =	0 pertinenziali;
parcheggi in aree limitrofe =	limitrofi: parcheggio scuola elem. e 15 posti lungo via Don G.M. Pennacchio - insufficienti

CRITICITA'	
disfunzioni =	lievi problemi relativi alla mancanza di posti auto

ANAGRAFICA	SP1-3/9
Denominazione =	**SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI GORZONE**
Indirizzo =	via Don G. M. Pennacchio
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	125
n° alunni attuali =	48
slp [m^2] =	465 * 2 piani = 930 mq
Af [m^2] =	1085
n° piani =	2
n° aule didattiche =	5
n°di aule accessorie =	2 + palestra
n° personale docente =	10
n° personale amm. =	7
n° addetti di servizio =	3+1
Totale addetti =	21



periodo cost./stato cons. =	anni '50 circa; stato di conservazione sufficiente: si renderebbero necessarie alcune opere di manutenzione ordinaria
barriere architettoniche =	non adeguato: mancano servizi disabili al piano primo e la rampa di accesso; al piano terra non ci sono servizi igienici

CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza	leggermente decentrato ad ovest della frazione
cond. ambientali =	situata in zona tranquilla lontana dalla viabilità principale, confina con il campo sportivo dell'oratorio e con la scuola materna Isabella

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	500
pop. scolast. nella frazione =	46

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	discreta: accessibilità a rischio per i bambini a causa un parcheggio sull'accesso che comporta qualche rischio per l'entrata e l'uscita da scuola
viabilistica =	discreta: si accede da via Don G. M. Pennacchio provenendo da via Umberto I° che rappresenta la viabilità primaria. Una strettoia ed il semaforo rappresentano un ostacolo allo scorrimento della circolazione
parcheggi di pertinenza =	0
parcheggi in aree limitrofe =	10 posti auto davanti alla scuola e 15 posti lungo via don Pennacchio - insufficienti

CRITICITA'	
disfunzioni =	si segnalano carenze strutturali dell'edificio in quanto necessiterebbe di aule accessorie aggiuntive oltre ad una palestra di maggiori dimensioni; i bagni per gli alunni non sono adeguati per ospitare un disabile e al P.T. mancano i bagni per il personale di servizio; all'esterno gli spazi pertinenziali sono insufficienti e totalmente carenti di aree verdi

ANAGRAFICA	SP1-3/10
Denominazione =	**SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI MONTECCHIO**
Indirizzo =	via del Ponte
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	125
n° alunni attuali =	73
slp [m^2] =	340*2piani = 680 mq
Af [m^2] =	915
n° piani =	2
n° aule didattiche =	5
n°di aule accessorie =	2
n° personale docente =	13
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	3
Totale addetti =	16



periodo cost./stato cons. =	anni '60; stato di conservazione: sufficiente
barriere architettoniche =	adeguato

CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza	centrale nel contesto della frazione di Montecchio
cond. ambientali =	discrete: la collocazione centrale nel tessuto urbano è buona, ma le aree esterne non sono particolarmente indicate e sono assolutamente deficitarie di spazi verdi.

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	500
pop. scolast. nella frazione =	80

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	difficoltoso e pericoloso considerando la situazione viabilistica drammarica di Montecchio
viabilistica =	difficile in quanto si accede da strada stretta che collega il parcheggio del campo sportivo con la via del Ponte attraverso intersezione pericolosa.
parcheggi di pertinenza =	0
parcheggi in aree limitrofe =	parcheggio del campo sportivo - sufficiente alle esigenze

CRITICITA'	
disfunzioni =	in relazione dei nuovi orari in vigore dal 2005 la popolazione scolastica ha avuto un incremento che tenderà ancora a salire, con evidenti problemi di spazi; si evidenzia anche un'uscita pedonale pericolosa in quanto a diretto contatto con una strada ad alta densità di traffico

ANAGRAFICA	SP1-2/AP11
Denominazione =	**SCUOLA MATERNA VITTORIO OLCESE**
Indirizzo =	via del Ponte n°7
proprietà/gestione =	privata - ente morale / privata

STRUTTURA	
$U_{teorica}$ =	55
n° alunni attuali =	50
slp [m^2] =	360 circa
Af [m^2] =	1530
n° piani =	3 di cui 1 scolastico
n° aule didattiche =	2
n°di aule accessorie =	2 (salone e refettorio)
n° personale docente =	2
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	2
Totale addetti =	4



periodo cost./stato cons. =	costruita negli anni '60 circa; ultima ristrutturazione anni '90
barriere architettoniche =	adeguata

CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza	centrale nel contesto della frazione di Montecchio
cond. ambientali =	buone: collocata centralmente nel tessuto residenziale della frazione, presenta l'affaccio a sud con un ottimo spazio verde per i giochi

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	300
pop. scolast. nella frazione =	47

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	difficoltoso e pericoloso considerando la situazione viabilistica drammarica di Montecchio
viabilistica =	difficile in quanto si accede da strada stretta che collega il parcheggio del campo sportivo con la via del Ponte attraverso intersezione pericolosa.
parcheggi di pertinenza =	0
parcheggi in aree limitrofe =	parcheggio del campo sportivo - sufficiente alle esigenze

CRITICITA'	
disfunzioni =	si segnala la mancanza e l'impossibilità di realizzare un dormitorio

ANAGRAFICA	SP1-2/AP12
Denominazione =	**SCUOLA MATERNA AUTONOMA "DON CIRILLO INVERNICI"**
Indirizzo =	via Massi
proprietà/gestione =	privata ente morale /privata - ente morale

STRUTTURA

$U_{teorica}$ =	75
n° alunni attuali =	98
slp [m^2] =	740
Af [m^2] =	5875
n° piani =	1+ interrato
n° aule didattiche =	3
n°di aule accessorie =	3
n° personale docente =	4
n° personale amm. =	1
n° addetti di servizio =	2
Totale addetti =	7



periodo cost./stato cons. =	anni '80 / in buono stato
barriere architettoniche =	inadeguato (ingresso da vialetto con pavimentazione non idonea e mancanza di rampa d'accesso)

CONTESTO

vicinanza al bacino utenza =	buona, in posizione centrale rispetto alla frazione di Corna
cond. ambientali =	buona, per la presenza di giardini e spazio giochi, nonchè piccolo parcheggio di pertinenza; è inserito in un contesto residenziale; non presenta conflitti con le destinazioni d'uso circostanti

UTENZA

Raggio d'azione [m] =	300
pop. scolast. nella frazione =	80

PROGETTI

già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	ultimato di recente l'ampliamento dello spazio a giardino esterno. E' in discussione una proposta di aprire un asilo nido nel vicino stabile "ex euroscuola"

ACCESSIBILITA'

pedonale =	buona: possibile sia da via Aria Libera che da via Massi. Da via Massi poco sicura, per la mancanza di marciapiedi
viabilistica =	buona da via Aria Libera, insufficiente da via Massi, a causa della geometria di questa via che presenta continui restringimenti di carreggiata e presenza di automobili in sosta sulla sede stradale, per della mancanza di spazi a parcheggio adeguati.
parcheggi di pertinenza =	13
parcheggi in aree limitrofe =	17 nell'adiacente parcheggio dell'ex Euroscuola (in comodato d'uso)

CRITICITA'

disfunzioni =	accesso difficoltoso sia pedonale che carraio da via Massi; inadeguatezza alle norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche

ANAGRAFICA	SP1-3/13
Denominazione =	**SCUOLA ELEMENTARE STATALE G. ABONDIO**
Indirizzo =	via Ghislandi, 22
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	250
n° alunni attuali =	159
slp [m^2] =	2050
Af [m^2] =	3925
n° piani =	3
n° aule didattiche =	10
n°di aule accessorie =	5
n° personale docente =	27 (incluso dist.)
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	2
Totale addetti =	
periodo cost./stato cons. =	fine anni '80 / in buono stato
barriere architettoniche =	adeguato



CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale considerando come bacino le frazioni di Corna e Darfo (a Darfo no elementare)
cond. ambientali =	buona: posta in area tranquilla vicino al fiume Oglio, forma con le scuole medie e il vicino istituto tecnico Olivelli un polo scolastico. Presente un piccolo spazio a verde non attrezzato sul lato e piazzetta ad accesso pedonale di recente risistemazione sul fronte d'ingresso

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	500
pop. scolast. nella frazione =	91 Corna + 164 Darfo

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	buona: l'accesso pedonale è possibile sia da via Ghislandi che da piazza abbeveratore mediante una passerella pedonale che attraversa il fiume oglio e risulta essere sicuro
viabilistica =	insufficiente perché è obbligato il passaggio da corso Lepetit, per chi viene da Darfo, con attraversamento della ferrovia. Qualsiasi altra via d'accesso comporta in ogni caso il passaggio attraverso la zona centrale di Corna fortemente trafficata.
parcheggi di pertinenza =	nessuno
parcheggi in aree limitrofe =	parcheggio pubblico limitrofe a parcheggio cinea Multisala Garden

CRITICITA'	
disfunzioni =	collegata bene pedonalmente (manutenzione passerelle) ha come punti critici l'accesso carrabile e i parcheggi; l'edificio appare sottodimensionato, parte delle aule sono poste infatti in un'ala della vicina scuola media. Si segnala la pericolosità dell'accesso pedonale che risulta difficoltoso negli orari di punta, in particolar modo quando l'orario di uscita/entrata da scuola coincide con quello delle sculoe superiori; nascono situazioni di rischio per il conflitto fra pedoni e flusso viario dell'area centrale di Corna

ANAGRAFICA	SP1-4/14
Denominazione =	**SCUOLA MEDIA STATALE G. UNGARETTI**
Indirizzo =	via Ghislandi, 24
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	300
n° alunni attuali =	231
slp [m^2] =	5730
Af [m^2] =	11370
n° piani =	2
n° aule didattiche =	12
n°di aule accessorie =	10
n° personale docente =	32
n° personale amm. =	8
n° addetti di servizio =	9
Totale addetti =	49
periodo cost./stato cons. =	1975 / in discreto stato
barriere architettoniche =	adeguato



CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale; considerando il bacino d'utenza comunale risulta ben collocata isieme alla seconda scuola media del comune (Tovini di Boario)
cond. ambientali =	buona: posta in area tranquilla vicino al fiume Oglio, forma con le scuole medie e il vicino istituto tecnico Olivelli un polo scolastico. Presente un piccolo spazio a verde non attrezzato sul lato e piazzetta ad accesso pedonale di recente risistemazione sul fronte d'ingresso

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	1000
pop. scolast. nella frazione =	102 Darfo + 45 Corna

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	buona: l'accesso pedonale è possibile sia da via Ghislandi che da piazza abbeveratore mediante passerella pedonale che attraversa il fiume oglio
viabilistica =	insufficiente perché è obbligato il passaggio da corso Lepetit, per chi viene da Darfo, con attraversamento della ferrovia. Qualsiasi altra via d'accesso comporta in ogni caso il passaggio attraverso la zona centrale di Corna fortemente trafficata.
parcheggi di pertinenza =	45 in condivisione con quelli del distaccamento della scuola elementare
parcheggi in aree limitrofe =	piazzale Garden

CRITICITA'	
disfunzioni =	difficile accesso carrabile attraverso le vie del centro di Corna

ANAGRAFICA	SP1-5/15
Denominazione =	**SCUOLA SUPERIORE ITC&G T.OLIVELLI**
Indirizzo =	via Ubertosa
proprietà/gestione =	provinciale / provinciale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	*non rilevante*
n° alunni attuali =	800
slp [m^2] =	
Af [m^2] =	13690
n° piani =	3
n° aule didattiche =	*non rilevato*
n°di aule accessorie =	*non rilevato*
n° personale docente =	100
n° personale amm. =	30
n° addetti di servizio =	*non rilevati*
Totale addetti =	130
periodo cost./stato cons. =	fine anni '80 / in buono stato
barriere architettoniche =	adeguato



CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	nel contesto valligiano posto in posizione quasi baricentrale
cond. ambientali =	sito in zona limitrofe e tranquilla nei pressi del fiume Oglio, adiacente alla zona residenziale est di Corna e al cimitero. Insieme alle scuole elementari e medie all quali è collegato per mezzo di una passerella pedonale e al palazzetto dello sport adiacente, crea il polo scolastico

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	*non rilevante*
pop. scolast. nella frazione =	*non rilevante*

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	rinforzo dell'argine e revisione della viabilità interna, con predisposizione di parcheggi

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	buono: possibile da più lati, ma dotato di marciapiedi solo l'accesso dal lato nord
viabilistica =	sufficinte: obbligato il passaggio da via Aria Libera (ex SS 42) che attraversa Corna longitudinalmente. La strada è trafficata ma garantisce un grado di accessibilità sufficiente. La strade secondarie che collegano la scuola con la ex SS 42 sono insufficienti a soportare il flusso di traffico
parcheggi di pertinenza =	insufficienti (progetto in atto)
parcheggi in aree limitrofe =	100 (palazzetto dello sport)

CRITICITA'	
disfunzioni =	scarsità di parcheggi di pertinenza e marciapiedi; strade di collegamento sottodimensionate. E' in atto una rivisitazione della viabilistica interna con annessi parcheggi di pertinenza.

ANAGRAFICA	SP1-2/AP16
Denominazione =	**ASILO INFANTILE DI DARFO**
Indirizzo =	via Cimavilla n°20
proprietà/gestione =	privata 7privata - ente morale

STRUTTURA	
$U_{teorica}$ =	
n° alunni attuali =	82
slp [m^2] =	760
Af [m^2] =	3010
n° piani =	1
n° aule didattiche =	3
n°di aule accessorie =	1
n° personale docente =	4
n° personale amm. =	5
n° addetti di servizio =	3
Totale addetti =	12
periodo cost./stato cons. =	stabile dei primi del '900 circa; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato



CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza=	adeguato alla frazione di Darfo con qualche carenza verso la zona a sud della frazione
cond. ambientali =	buone, in zona sicura e tranquilla all'interno di zona residenziale. Buona esposizione e buona la situazione delle aree di pertinenza per le attività all'aperto.

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	300
pop. scolast. nella frazione =	100

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	progetto in atto per la realizzazione di nuovi locali da destinarsi a micronido con utenza presunta di 10 bambini

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	rischiosa in quanto l'accesso avviene da strada a senso unico senza marciapiede; buona se si acccede dall'ingresso secondario verso la chiesa di S. Maria.
viabilistica =	si accede da strada comunale a senso unico ma non vi sono parcheggi in prossimità
parcheggi di pertinenza =	4 parcheggi per corpo insegnanti - insufficienti
parcheggi in aree limitrofe =	via Breda, piazza Aldo Moro

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accesso principale non è raggiungibile pedonalmente con percorsi protetti (marciapiede) e la carenza di parcheggi rappresenta un elemento di forte criticità per l'entrata e l'uscita dalla scuola.

ANAGRAFICA	SP1-5/17
Denominazione =	**CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE G. ZANARDELLI**
Indirizzo =	via Cimavilla n° 11
proprietà/gestione =	comunale / privata con contrattto di comodato gratuito (scad. 31/08/2006)

STRUTTURA	
$U_{teorica}$ =	
n° alunni attuali =	206
slp [m^2] =	(495*3 piani)=1485
Af [m^2] =	1100
n° piani =	3
n° aule didattiche =	9
n°di aule accessorie =	4
n° personale docente =	20
n° personale amm. =	4
n° addetti di servizio =	3
Totale addetti =	27
periodo cost./stato cons. =	inserita nel Palazzzo Zattini (1863) e adibito a scuola nel 1950; ultimo adeguamento per rifacimento impianti tecnologici 2005-06
barriere architettoniche =	non adeguato: i servizi igienici del piano 1° e 2° non sono adeguati a persone con limitate capacità motorie



CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza=	centrale se considerato il bacino di utenza su scala provinciale
cond. ambientali =	discrete: inserito in zona residenziale non in contrasto con l'attività scolastica, è dotata di un cortile interno;

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	*non rilevante*
pop. scolast. nella frazione =	*non rilevante*

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	progetto per la sistemazione del tetto e delle facciate in fase di attuazione da parte dell'ufficio tecnico comunale

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	sufficiente: presenta elementi di rischio in quanto la viabilità veicolare rappresenta un pericolo e via cimavilla presenta un restringimento della carreggiata in condiv. con i pedoni
viabilistica =	difficilmente accessibile da strada a senso unico con restringimenti della carreggiata; totale mancanza di parcheggi interni o nelle immediarta vicinanze
parcheggi di pertinenza =	nessuno
parcheggi in aree limitrofe =	piazza Aldo Moro; via Breda; p.zza Petrarca

CRITICITA'	
disfunzioni =	Si considera abbastanza critica la situazione dell'accesso pedonale sulle strettoie presenti all'incrociodi via Cimavilla con via Moscardi. L'assenza di parcheggi pertinenziali o comunque limitrofi è un problema rilevante

ANAGRAFICA	SP1-1/18
Denominazione =	**ASILO NIDO LA CHIOCCIA**
Indirizzo =	via De Amicis
proprietà/gestione =	comunale / comunale + cooperativa Ecopolis

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	40
n° alunni attuali =	41
slp [m^2] =	890
Af [m^2] =	4715
n° piani =	1
n° aule didattiche =	4
n°di aule accessorie =	4
n° personale docente =	5
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	3
Totale addetti =	8
periodo cost./stato cons. =	1980 circa; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato



CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza=	soddisfa bene il bacino di utenza dell'area di Darfo Sud (quartiere di Via Cappellini)
cond. ambientali =	Ottime: in zona tranquilla con area verde intorno al lotto, non è interessato da strade trafficate e serve bene la zona residenziale limitrofe.

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	non rilevante
pop. scolast. nella frazione =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	buono, anche se non ci sono sempre marciapiedi a protezione dei pedoni, si accede da strada poco trafficata e sufficientemente larga per non incorrere in pericoli evidenti
viabilistica =	molto buona; accessibile da strada secondaria direttamente collegata alla viabilità primaria di Darfo di via Cappellini
parcheggi di pertinenza =	nessuno
parcheggi in aree limitrofe =	24 posti auto all'entrata in condivisione con la residenza ; limitrofi: p.zza Donatori di Sangue; la richiesta di parcheggi si considera soddisfatta

CRITICITA'	
disfunzioni =	non si rilevano particolari situazioni di criticità

ANAGRAFICA	SP1-2/19
Denominazione =	**SCUOLA DELL'INFANZIA**
Indirizzo =	via Monteadamello n°13
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	120
n° alunni attuali =	56
slp [m^2] =	410 * 2 piani= 820 mq
Af [m^2] =	1135
n° piani =	2
n° aule didattiche =	4
n°di aule accessorie =	2
n° personale docente =	5
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	4
Totale addetti =	9



periodo cost./stato cons. =	periodo di costruzione non rilevato; stato di conservazione: buono
barriere architettoniche =	adeguato

CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza=	centrale
cond. ambientali =	situato al centro della zona residenziale di Pellalepre non è in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe. Si rileva tuttavia un conflitto con la strada che è a diretto contatto con la scuola e può rappresentare un pericolo

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	300
pop. scolast. nella frazione =	30 Pellalepre + 11 Fucine

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	insufficiente in quanto l'accesso avviene da strada non attrezzata di marciapiede;
viabilistica =	buona considerata la scorrevolezza della viabilita di accesso
parcheggi di pertinenza =	0
parcheggi in aree limitrofe =	posti auto lungo via A. Grandi: sufficienti a soddisfare la necessità

CRITICITA'	
disfunzioni =	lo spazio comunedel salone risulta sottodimensionato rispetto alle necessità espresse dal numero di bambini presenti. Inoltre l'accesso è a rischio per la vicinanza della strada

ANAGRAFICA	SP1-3/20
Denominazione =	**SCUOLA ELEMENTARE STATALE DI PELLALEPRE**
Indirizzo =	via Tenente Bertenghi n° 4
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	135
n° alunni attuali =	86
slp [m^2] =	460 + 700 = 1160
Af [m^2] =	3100
n° piani =	2
n° aule didattiche =	5
n°di aule accessorie =	6
n° personale docente =	9
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	2
Totale addetti =	11



periodo cost./stato cons. =	anni '70; stato di conservazione: buono, ma necessita di piccole opere di manutenzioni
barriere architettoniche =	non adeguato: non ci sono bagni per disabili e la palestra è accessibile ai disabili solo a mezzo di percorso esterno

CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza=	risulta fortemente decentrata rispetto alla frazione di Fucine
cond. ambientali =	al centro dell'abitato di pellalepre, caratterizzata da ampi spazi verdi intorno si colloca in posizione ottimale, senza contrasti con attività e destinazioni limitrofe

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	500
pop. scolast. nella frazione =	50 Pellalepre + 16 Fucine

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	buona, in relazione al fatto che la viabilità risulta scorrevole
viabilistica =	buona, in relazione al fatto che la viabilità risulta scorrevole e di facile accesso
parcheggi di pertinenza =	15 posti auto
parcheggi in aree limitrofe =	piccolo parcheggio in via Tenente Bertenghi: piu che sufficienti alle necessità

CRITICITA'	
disfunzioni =	le aule risultano sottodimensionate rispetto alle esigenze; la palestra presenta problematiche di varia natura: sottodimensionata, è fortemente limitata nelle attività a causa della presenza di pilastri che ne condizionano l'uso, risulta inoltre accessibile solo dall'esterno per la mancanza di acensore; il giardino esterno presenta elementi in C.A. che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei bambini

ANAGRAFICA	SP1-2/AP21
Denominazione =	**SCUOLA MATERNA E ASILO NIDO BICE SANGALLI**
Indirizzo =	via Bice Sangalli, 4
proprietà/gestione =	privata - ente morale / privato - ente morale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	30
n° alunni attuali =	34
slp [m^2] =	320
Af [m^2] =	905
n° piani =	1 (piano terra - sopra appartamenti)
n° aule didattiche =	3
n°di aule accessorie =	0
n° personale docente =	3
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	1
Totale addetti =	4
periodo cost./stato cons. =	anni '60/buono stato
barriere architettoniche =	adeguato



CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	buona, per la presenza di giardino destinato a spazio giochi; la posizione è vicina al borgo storico

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	300
pop. scolast. nella frazione =	13

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	buona, per mezzo di un passaggio ciclio-pedonale sicuro; le strade di servizio non sono dotate di marciapiedi
viabilistica =	sufficiente: Bessimo non è caratterizzato da grossi flussi di traffico veicolare, ma l'accesso alla struttura comporta il passaggio per strade di scarsa capacità d'accesso viabilistico
parcheggi di pertinenza =	0
parcheggi in aree limitrofe =	7 posti auto su strade limitrofe in condivisione con la residenza

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna segnalata

ANAGRAFICA	SP1-3/22
Denominazione =	**SCUOLA PRIMARIA STATALE S.FRANCESCO D'ASSISI**
Indirizzo =	via Carducci n° 18
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	100
n° alunni attuali =	35
slp [m^2] =	
Af [m^2] =	1920
n° piani =	2
n° aule didattiche =	4
n°di aule accessorie =	3
n° personale docente =	7
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	1
Totale addetti =	8



periodo cost./stato cons. =	1958; in discreto stato di conservazione ma con varie problematiche sulla struttura
barriere architettoniche =	non adeguato: manca ascensore e i bagni non sono a norma

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale, raggiungibile pedonalmente da quasi tutta la frazione
cond. ambientali =	inserito nel centro del tessuto urbano è ben collocato rispetto al bacino di utenza, e presenta un giardino di dimensioni adeguate. Tuttavia il diretto contatto con la viabilità centrale di Boario e l'esposizione del giardino esterno all'incuria dei passanti generano qualche elemento di criticità

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	500
pop. scolast. nella frazione =	108

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	molto buona: la posizione è centrale e non presenta punti di elevato rischio vista la costante presenza di marciapiedi lungo tutti i lati delle strade.
viabilistica =	buona: l'accesso è possibile da più punti. Inoltre la vicinanza con stazione autolinee e stazione dei treni la rendono sicuramente molto accessibile.
parcheggi di pertinenza =	0
parcheggi in aree limitrofe =	piazzale Einaudi e via Carducci - sufficienti

CRITICITA'	
disfunzioni =	evidente insufficienza di servizi igienici; palestra sottodimensionata; presenza di barriere architettoniche; spazi per attività libere insufficienti; rapporto conflittuale tra il giardino della scuola e la vicinanza di strada e marciapiedi esterni da cui viene lanciata immondizia all'interno del giardino stesso. Il giardino inoltre presenta un terreno argilloso impraticabile.

ANAGRAFICA	SP1-4/23
Denominazione =	**SCUOLA MEDIA ANNESSA AL CONSERVATORIO**
Indirizzo =	via Razziche n°5
proprietà/gestione =	comunale / statale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	75
n° alunni attuali =	63
slp [m^2] =	
Af [m^2] =	750
n° piani =	2
n° aule didattiche =	3
n°di aule accessorie =	2
n° personale docente =	11
n° personale amm. =	0
n° addetti di servizio =	3
Totale addetti =	14



periodo cost./stato cons. =	inserito nel complesso denominato Ex Convento (XVIII sec.); stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	servizi igienici non adeguati

CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza=	centrale su un bacino di utenza valligiano
cond. ambientali =	Buone, in zona sicura e tranquilla all'interno del complesso denominato ex convento, al riparo da traffico veicolare. Inserito nel gradevole contesto dei chiostri e dell'area verde pertinenziale.

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	1000
pop. scolast. nella frazione =	102

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	discreta poichè si accede da strade poco trafficate ma non sempre fornite di percorsi pedonali
viabilistica =	difficoltosa se si accede dal centro, buona se si accede a mezzo della nuova bretella di via Caduti di Nassirya
parcheggi di pertinenza =	28 in condivisione con il conservatorio: insufficienti
parcheggi in aree limitrofe =	parcheggi su fronte nord del fabbricato (lato ingresso ASL); piazza Aldo Moro

CRITICITA'	
disfunzioni =	le aule disponibili sono insufficienti alle necessità minime del servizio scolastico. I parcheggi pertinenziali non sofddisfano la reale necessità risultando sottodimensionati di una decina di posti auto. I servizi igienici non sono adeguati ad ospitare alunni con limitate capacità motorie.

ANAGRAFICA	SP1-6/24
Denominazione =	**CONSERVATORIO MUSICALE**
Indirizzo =	via Razzziche n°5
proprietà/gestione =	comunale; direzione provinciale (distaccamento conservatorio musicale di Brescia)

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	*non rilevata*
n° alunni attuali =	190
slp [m^2] =	
Af [m^2] =	1190
n° piani =	2
n° aule didattiche =	14
n°di aule accessorie =	0
n° personale docente =	35
n° personale amm. =	4
n° addetti di servizio =	6
Totale addetti =	45
periodo cost./stato cons. =	inserito nel complesso denominato Ex Convento (XVIII sec.); stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	non adeguato: manca ascensore che colleghi piano terra a piano primo ed i servizi igienici non sono adeguati a persone con limitate capacità motorie



CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza=	contesto valligiano: centrale
cond. ambientali =	Buone, in zona sicura e tranquilla all'interno del complesso denominato ex convento, al riparo da traffico veicolare. Inserito in una contesto gradevole dei chiostri e dell'area verde pertinenziale

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	*non rilevante*
pop. scolast. nella frazione =	*non rilevante*

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nessuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	discreta poichè si accede da strade poco trafficate non sempre fornite di percorsi pedonali
viabilistica =	difficoltosa se si accede dal centro, buona se si accede a mezzo della nuova bretella di via Caduti di Nassirya
parcheggi di pertinenza =	28 in condivisione con il conservatorio: insufficienti
parcheggi in aree limitrofe =	parcheggi su fronte nord del fabbricato (lato ingresso ASL); piazza Aldo Moro

CRITICITA'	
disfunzioni =	si evidenzia una mancanza di locali da adibire a biblioteca,aula docenti, magazzino e locali accessori. I parcheggi pertinenziali non sofddisfano la reale necessità risultando sottodimensionati di una decina di posti auto. I servizi igienici non sono adeguati ad ospitare alunni con limitate capacità motorie.

ANAGRAFICA	SP1-6/25
Denominazione =	**SCUOLA UNIVERSITARIA PER INFERMIERI**
Indirizzo =	via Quarteroni n° 10a
proprietà/gestione =	comunale / gestione a cura della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Brescia

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	
n° alunni attuali =	89
slp [m^2] =	
Af [m^2] =	650
n° piani =	2
n° aule didattiche =	3
n°di aule accessorie =	2
n° personale docente =	99
n° personale amm. =	2
n° addetti di servizio =	1
Totale addetti =	102



periodo cost./stato cons. =	inserito nel complesso denominato Ex Convento (XVIII sec.); adibito a scuola negli anni 90: buono stato complessivo della stuttura
barriere architettoniche =	non adeguato: i servizi igienici non sono adeguati a persone con limitate capacità motorie

CONTESTO	
vicinanza al bacino di utenza=	centrale se considerato il bacino di utenza su scala sovracomunaale
cond. ambientali =	Buone, in zona sicura e tranquilla all'interno del complesso denominato Ex Convento, al riparo da traffico veicolare. Inserito nel gradevole contesto tra il chiostro l'area verde pertinenziale.

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	*non rilevante*
pop. scolast. nella frazione =	*non rilevante*

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	nesssuno

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	discreta poichè si accede da strade poco trafficate non sempre fornite di percorsi pedonali
viabilistica =	sufficiente se si accede dal centro, buona se si accede a mezzo della nuova bretella di via Caduti di Nassirya
parcheggi di pertinenza =	77 in condivisione con APAD, ARPA, CDD, SFA, Impiantistica: sufficienti
parcheggi in aree limitrofe =	zona Acquapark/stadio e piazza Petrarca

CRITICITA'	
disfunzioni =	possibilità di congestione del parcheggio che,in condivisione con altri servizi, risulta leggermente sottodimensionato; mancanza di spazi esterni attrezzati di pertinenza della scuola.

ANAGRAFICA	SP1-5/26
Denominazione =	**IPSSAR PUTELLI (scuola alberghiera)**
Indirizzo =	via Gregorini
proprietà/gestione =	provinciale/provinciale

STRUTTURA	
U $_{teorica}$ =	non rilevante
n° alunni attuali =	307
slp [m^2] =	
Af [m^2] =	9330
n° piani =	3
n° aule didattiche =	14
n°di aule accessorie =	6
n° personale docente =	37
n° personale amm. =	24
n° addetti di servizio =	*non rilevati*
Totale addetti =	61
periodo cost./stato cons. =	anni '90 + ala 2005 / ottimo stato
barriere architettoniche =	non adeguato (manca la rampa di accesso)



CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	baricentrale considerando un contesto valligiano
cond. ambientali =	buone: posto a fianco dell'istituto tecnico T.Olivelli e a lato del fiume e del cimitero, non presenta conflitti con le destinazioni d'uso dei lotti limitrofi

UTENZA	
Raggio d'azione [m] =	*non rilevante*
pop. scolast. nella frazione =	*non rilevante*

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata	la struttura e gli spazi a parcheggio sono di recente ultimazione

ACCESSIBILITA'	
pedonale =	buona: sia da via Ubertosa che da via Gregorini, ma poco sicura per mancanza di marciapiedi
viabilistica =	sufficinte: obbligato il passaggio da via Aria Libera (ex SS 42), strada trafficata ma in grado di garantire un'accessibilità sufficiente. La strade secondarie che collegano la scuola con la ex SS 42 sono insufficienti a supportare il flusso di traffico
parcheggi di pertinenza =	70/sufficienti
parcheggi in aree limitrofe =	parcheggio cimitero e piazzale antistante

CRITICITA'	
disfunzioni =	accesso ciclopedonale non sicuro; mancanza della rampa d'accesso

ANAGRAFICA	SP2-1/AP37
Denominazione =	**UFFICIO POSTALE DI ERBANNO**
Indirizzo =	via Stazione
proprietà/gestione =	proprietà non rilevata/gestione Poste Italiane

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	85
periodo cost./stato cons. =	stato di conservazione discreto
barriere architettoniche =	non adeguato: i gradini sull'ingresso non consentono l'accesso ai disabili
n° utenti ammissibili =	non rilevante
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	molto decentrato a sud della frazione
cond. ambientali =	non in contrasto con attività e destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; qualche posto auto lungo via Cavallera - sufficienti alle necessità
valutazione di accessibilità =	l'intersezione stradale necesssaria a raggiungere l'ufficio postale risulta estrememente pericoloso a livello pedonale e encor più a livello veicolare, a causa della strada di accesso alla frazione di Erbanno e dell'attiguo svincolo della superstrada S.S.42

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	localizzazione del servizio fortemente decentrato rispetto al centro di frazione; accessibilità pedonale e veicolare con elementi di rischio

ANAGRAFICA	SP2-1/AP40
Denominazione =	**UFFICIO POSTALE DI BOARIO**
Indirizzo =	via A. De Gasperi
proprietà/gestione =	poste italiane/poste italiane

foto		

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1820
periodo cost./stato cons. =	stato di conservazione: buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	50
n° personale addetto =	*non rilevabile*

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato ad est dell'abitato di Boario
cond. ambientali =	buone: non è in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi=	pertinenziali: 11; limitrofi: piazzale Einaudi e parcheggio lungo via A.De Gasperi; sufficienti
valutazione di accessibilità =	ottima accessibilita pedonale e veicolare, con parcheggi pertinenziali e limitrofi più che sufficienti

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-1/41
Denominazione =	**IAT - informazione e accoglienza turistica**
Indirizzo =	piazzale Einaudi
proprietà/gestione =	comunale ; gestione provinciale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	180
periodo cost./stato cons. =	anni '50; intervento di adeguamento dei locali interni nel 2005
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	10
n° personale addetto =	1

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale, a supporto del nodo di interscambio di piazzale Einaudi
cond. ambientali =	inserito nell'edificio che ospita il bar e il giornalaio, riisulta a diretto contatto con l'autostazione e in prossimita della stazione dei treni, localizzandosi in posizione strategica e consona all'attività svolta.
n°parcheggi pert./limitrofi=	pertinenziali:0; limitrofi: piazzale Einaudi
valutazione di accessibilità =	pedonale: buona, la posizione centrale rispetto alla frazione e i percorsi pedonali sufficientemente sicuri ne facilitano il raggiungimento; ; veicolare: buona, vicino alla viabilità primaria e a poca distanza dallo svincolo della S.S. 42; ottimi i collegamenti dei servizi di trasporto pubblici

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'ufficio, che fornisce un eccellente servizio turistico, anche in funzione della posizione strategica, risulta poco visibile e poco segnalato

ANAGRAFICA	SP2-1/47
Denominazione =	**CANILE MUNICIPALE**
Indirizzo =	via Coppelle
proprietà/gestione =	comunale / gestito da volontari

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1220
periodo cost./stato cons. =	1997 in buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	non adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	1 persona a rotazione di 20 volontari

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato nella frazione di Gorzone in zona parco Luine
cond. ambientali =	ottime considerate le esigenze e le problematiche di un canile: inserito in zona boschiva ai margini del parco archeologico di Luine
n°parcheggi pert./limitrofi =	3 pertinenziali; limitrofi parcheggio di via Coppelle - piu che sufficienti
valutazione di accessibilità =	è ben accessibile in auto sino al parcheggio di via Coppelle, poi è necessario proseguire a piedi per circa 200 m sino al canile piochè sulla strada di accesso vige un divieto di accesso

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	si segnala la mancanza dei servizi igienici per il personale di servizio al canile

ANAGRAFICA	SP2-1/AP53
Denominazione =	**UFFICO POSTALE DI GORZONE**
Indirizzo =	via Umberto I°
proprietà/gestione =	locale privato con contratto di affitto alle Poste Italiane

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	80
periodo cost./stato cons. =	edificio del '500 circa: l'ufficio si è insediato negli anni '60; si trova in cattivo stato di conservazione
barriere architettoniche =	accesso adeguato
n° utenti ammissibili =	4
n° personale addetto =	1

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	traattasi di piccolo locale situato in edificio storico del centro di Gorzone, caratterizzato da un accesso altamente critico che affaccia direttamenter su via Umberto I°
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi via Don G. M. Pennacchio - gravemente insufficienti
valutazione di accessibilità =	gravemente insufficiente e pericoloso l'accesso pedonale che avviene direttamente dalla strada senza marciapiedi; insufficiente l'accessibilità veicolare poiché è pressochè impossibile l'accesso diretto

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accessibilità del servizio è gravemente insufficiente e presenta un elevato grado di rischio; il locale è sottodimensionato, poco riconoscibile e sottodimensionato

ANAGRAFICA	SP2-1/AP62
Denominazione =	**UFFICIO POSTALE - CORNA**
Indirizzo =	via Virgilio
proprietà/gestione =	proprietà e gestione di Poste Italiane

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	950
periodo cost./stato cons. =	discreto
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	30
n° personale addetto =	25

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	abbastanza centrale, rispetto al bacino d'utenza di Corna e Darfo
cond. ambientali =	posto in vicinanza del fiume Oglio, nella zona limitrofe alla stazione ferroviaria, in posizione centrale ma non interessata dal forte traffico di corso Lepetit
n°parcheggi pert./limitrofi=	45/101 nel vicino parcheggio di recente realizzazione
valutazione di accessibilità =	accessibile da corso Lepetit (via principale di Corna) mediante una strada che attraversa la ferrovia e caratterizzata da scarso flusso veicolare (strada cieca che serve l'ufficio postale e la postazione telecom). Tale strada è collegata pedonalmente mediante passerella sul fiume Oglio, alle piscine comunali.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	futura probabile ristrutturazione; attualmente comunque non è in atto nessun lavoro, ne è stato presentato presso il comune nessun atto per richiedere le autorizzazioni per effettuare tali lavori

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-1/63
Denominazione =	**MUNICIPIO**
Indirizzo =	piazza Lorenzini
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	740
periodo cost./stato cons. =	buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	non rilevabili
n° personale addetto =	52

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	posto nel centro di Corna, lungo corso Lepetit, è nelle vicinanze della stazione ferroviaria e della fermata autolinee; costituisce, insieme alla piazzetta pedonale antistante, il cuore della frazione
n°parcheggi pert./limitrofi=	27 pertinenziali ; limitrofi: parcheggi lungo corso Lepetit, stazione treni - insufficienti
valutazione di accessibilità =	grazie alla posizione centrale e alla vicinanza alle stazioni risulta facilmente accessibile pedonalmente; l'accesso veicolare è difficoltoso nelle ore di punte per via del forte traffico e sopratttutto per la grave carenza di parcheggi dell' area centrale di Corna

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	eccessivo traffico che interessa corso Lepetit e ne rende difficoltoso l'accesso nelle ore di punta; i parcheggi di pertinenza sono sufficienti per la funzione municipale, ma in realtà si dimostrano insufficienti perché vengono condivisi fra i differenti servizi di corso Lepetit

ANAGRAFICA	SP2-1/AP67
Denominazione =	**PRO-LOCO (sede)**
Indirizzo =	piazza Lorenzini 2
proprietà/gestione =	privata / gestione autonoma dalla proloco - associazione di volontariato

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	100
periodo cost./stato cons. =	1970; staato di conservazione buono
barriere architettoniche =	non adeguato: mancano rampa di accesso e servizi per disabili
n° utenti ammissibili =	10
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale su bacino di utenza comunale
cond. ambientali =	gli uffici sono inseriti al piano terra dell'edificio residenziale a lato del municipio.
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pert.; limitrofi: parcheggio stazione, poste, municipio, area stabilimento ILVA - insufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale buona, grazie alla dotazione di marciapiedi sulle strade di accesso limitrofe; veicolare presenta qualche difficoltà legata alla congestione delle vie centrali di Corna. La presenza della stazione ferroviaria attigua e della fermata degli autobus al rendono facilmente accessibile anche con mezzi pubblici

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	la cronica insufficienza di parcheggi e le difficoltà viabilistiche dell'area centrale di Corna rappresentano un problema, cosi come viene segnalata una situazione conflittuale e di rischio con il posizionamento della fermata dell'autobus lungo viale Tassara

ANAGRAFICA	SP2-1/68
Denominazione =	**SERVIZI MUNICIPALI DI VIA LORENZETTI**
Indirizzo =	via Lorenzetti
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	110
periodo cost./stato cons. =	anni '60/buono stato
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	non rilevabili
n° personale addetto =	

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	è posto nei pressi di corso Lepetit, il fulcro commerciale di Corna, in prossimità delle scuole, del cinema Garden e dell'oratorio San Gregori Magno, in posizione poco decentrata rispetto alla zona residenziale della frazione
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pert. / vic. Gleno, stazione, Garden, piazza Lorenzini, piazza Medaglie d'oro- insufficienti
valutazione di accessibilità =	veicolare gravemente insufficiente: nelle ore centrali della giornata la viabilità della zona è fortemente congestionata ; pedonale: buona grazie alla presenza di marciapiedi

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	scarsa accessibilità veicolare nelle ore di punta a causa del traffco di corso Lepetit. Parcheggi insufficienti, quelli esistenti sono di fatto condivisi con i servizi della zona centrale e del corso Lepetit.

ANAGRAFICA	SP2-1/71
Denominazione =	**CONSORZIO FORESTALE BASSA VALLECAMONICA**
Indirizzo =	piazza Medaglie d'oro
proprietà/gestione =	comunale gestito dal consorzio in comodato gratuito (scad. 31/12/2007)

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	375
periodo cost./stato cons. =	anni'70 circa; stato di conservazione: appena sufficiente: l'edificio risulta in stato di abbandono
barriere architettoniche =	non adeguato: mancano i bagni e l'ascensore per raggiungere i piani
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	3

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale nella bassa Valcamonica
cond. ambientali =	non in contrasto con attività e destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi=	6 pert.; limitrofi: scuole elementari, parcheggio area industriale Banzato
valutazione di accessibilità =	pedonale sufficiente; veicolare: sufficiente; ci sono le consuete difficoltà di congestione e carenza di parcheggi legate a tutta l'area centrale di Corna.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	si sente l'esigenza di un magazzino adeguato per il ricovero dei mezzi e dell'attrezzatura

ANAGRAFICA	SP2-1/AP72
Denominazione =	**TELEBOARIO**
Indirizzo =	piazza Medaglie d'Oro
proprietà/gestione =	privata/ privata

foto		

STRUTTURA	
m^2 =	2180
periodo cost./stato cons. =	anni '60; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	20
n° personale addetto =	20

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	in posizzione centrale su un bacino di utenza sovraccomunale
cond. ambientali =	inserito ai margini dell'area del centro storico di Corna non è in contrasto con destinazioni d'uso e attività limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi=	pertinenziali 22; limitrofi: parcheggio in prossimità della scuola elem. G. Abondio - sufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale: difficile a causa della presenza discontinua di marciapiedi a servizio delle trafficate strade del centro storico di Corna; viabilistica: appena sufficiente. L'accesso avviene da due differenti direzioni all'interno dell'area maggiormente congestionata di tutta la città di Darfo: sulla stessa piazza Medaglie d'Oro insiste la fermata delle autolinee scolastiche con i relativi problemi di congestione

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	problemi logistici interni legati alla necesssità di avere degli studi televisivi al piano terra anziché al piano secondo e terzo. Problemi relativi alla congestione delle vie di accesso nelle ore centrali della giornata

ANAGRAFICA	SP2-1/AP73
Denominazione =	**GRUPPO VALLECAMONICA SERVIZI**
Indirizzo =	via Rigamonti n° 65
proprietà/gestione =	privata

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	4.140
periodo cost./stato cons. =	anni '90, stato di conservazione ottimo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	30
n° personale addetto =	40

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale su scala sovracomunale
cond. ambientali =	non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	12 destinati agli addetti, 25 destinati agli utenti: non sufficienti alle necessità . Parcheggi limitrofi: zona stadio
valutazione di accessibilità =	attualmente l'accessibilità viabilistica è resa molto difficoltosa a causa delle strettoie che caratterizzano il passaggio per il centro urbano di Darfo, mentre non si può considerare ancora buona l'accessibilità da via Caduti di Nassirya in quanto il percorso risulta tortuoso per le vie del centro abitato. Si segnala la necessità di creare un collegamento diretto con Boario

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	progettto privato (Gruppo Vallecamonica Servizi) per il raddoppio della sede. E' previsto il completamento entro primavera 2007

CRITICITA'	
disfunzioni =	viabilità difficoltosa.

ANAGRAFICA	SP2-1/93
Denominazione =	**MAGAZZINO COMUNALE**
Indirizzo =	via Gregorini
proprietà/gestione =	comunale/comunale - porzione dell'area in gestione a Vallecamonica servizi con contratto di comodato gratuito per realizzazione Isola Ecologica (scad.31/12/2010)

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	6140
periodo cost./stato cons. =	1979; ultimo adeguamento nel 2001; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	16

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a sud dell'area residenziale di Corna
cond. ambientali =	si colloca al margine sud dell'abitato di Corna tra il fiume, il cimitero e il polo scolastico a sufficiente distanza per non generare conflitti con le destinazioni d'uso e le attività limitrofe.
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pertinenziali; limitrofi. parcheggi all'ingresso del cimitero - sufficienti
valutazione di accessibilità =	adeguata alle necessità del magazzino

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	rifacimento della copertura in eternit

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-8/39
Denominazione =	**CIMITERO DI ERBANNO**
Indirizzo =	via Carlo Magno
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	4465
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	non rilevante
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	buone: nessuna elemento conflittuale con la destinazione d'uso rilevato
n°parcheggi pert./limitrofi =	12
valutazione di accessibilità =	si evidenzia la necessità di realizzare un percorso pedonale protetto (marciapiede) sia in direzione Angone che in direzione Erbanno: la strada di accesso ha una sezione piuttosto ridotta e c'e carenza di parcheggi

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	soggetto a piano regolatore cimiteriale

CRITICITA'	
disfunzioni =	non rilevate

ANAGRAFICA	SP2-8/49
Denominazione =	**CIMITERO DI GORZONE**
Indirizzo =	via Coppelle
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	


STRUTTURA	
Af [m^2] =	3775
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	leggermente decentrato rispetto al bacino di utenza
cond. ambientali =	buone: nessuna elemento conflittuale con la destinazione d'uso rilevato
n°parcheggi pert./limitrofi =	45
valutazione di accessibilità =	buona accessibilita veicolare e pedonale

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	soggetto a piano regolatore cimiteriale

CRITICITA'	
disfunzioni =	non rilevate

ANAGRAFICA	SP2-8/61
Denominazione =	**CIMITERO DI DARFO**
Indirizzo =	via Giovanni XXIII
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto		

STRUTTURA	
Af [m^2] =	12030
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato rispetto ll'utenza di Fucine e Pellalepre e del quartiere Cappellino
cond. ambientali =	buone: nessuna elemento conflittuale con la destinazione d'uso rilevato
n°parcheggi pert./limitrofi =	40 posti auto
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale e veicolare; i parcheggi sono sufficienti in condizioni normali, divengono carenti in occasione dei funerali

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	soggetto a piano regolatore cimiteriale

CRITICITA'	
disfunzioni =	non rilevate

ANAGRAFICA	SP2-8/92
Denominazione =	**CIMITERO DI CORNA**
Indirizzo =	via Gregorini
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	4610
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	attiguo alla zona residenziale di via Bontempi, soddisfacente la distanza dalla zona del centro attorno alla chiesa e alla cittadella commerciale
cond. ambientali =	buone: nessuna elemento conflittuale con la destinazione d'uso rilevato
n°parcheggi pert./limitrofi =	50
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità veicolare e buona la dotazione di parcheggi si rende necessaria la realizzazione di un marciapiede pedonale per il raggiungimento del cimitero

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	soggetto a piano regolatore cimiteriale

CRITICITA'	
disfunzioni =	non rilevate

ANAGRAFICA	SP2-8/102
Denominazione =	**CIMITERO DI BESSIMO**
Indirizzo =	via cimitero
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2560
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	buona: il cimitero è nelle immediate vicinanze del centro abitato
cond. ambientali =	buone: nessuna elemento conflittuale con la destinazione d'uso rilevato
n°parcheggi pert./limitrofi =	9
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità considerata la vicinanza del centro abitato, tuttavia sarebbe auspicabile la realizzazione di un percorso pedonale protetto (marciapiede)

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	soggetto a piano regolatore cimiteriale

CRITICITA'	
disfunzioni =	non rilevate

ANAGRAFICA	SP2-4/AP57
Denominazione =	**ARCHEOPARK**
Indirizzo =	località Gattaro
proprietà/gestione =	privata/privata

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	44380
periodo cost./stato cons. =	1999; stato di conservazione ottimo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	600 circa
n° personale addetto =	min. 4; max. 20
	non rilevante

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a nord est dell'abitato di Boario: ha un bacino di utenza nazionale
cond. ambientali =	collocato ai piedi del Monticolo in area agricola inedificata, ai margini della S.S. 42. Tali condizioni ambientali sono ottimali alle esigenze del parco.
n°parcheggi pert./limitrofi=	pertinenziali:70; limitrofi: nessuno
valutazione di accessibilità =	pessima l'accessibilità veicolare che ne condiziona profondamente l'accessibilità. Attualmente si accede in auto da via Attola che presenta una carrreggiata che rende difficile il passaggio di due auto; si accede in pullman circoscrivento il Monticolo, ma anche qui la strada ha una carreggiata ristretta. Entrambi i percorsi risultano molto tortuosi e di difficile percorrimento.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	progetti in fase preliminare per ampliamenti del parco

CRITICITA'	
disfunzioni =	pessima accessibilità; problemi relativi alla sicurezza/controllo del parco nelle ore notturne.

ANAGRAFICA	SP2-4/89
Denominazione =	**BIBLIOTECA COMUNALE**
Indirizzo =	via Quarteroni n°10
proprietà/gestione =	comunale / comunale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	625
periodo cost./stato cons. =	inserito nel complesso denominato Ex Convento (XVIII sec.); adibito a biblioteca a partire dal 1978; ultimo adeguamento nel 1996; stato complessivo della struttura: buono
barriere architettoniche =	adeguato, ma si segnala un accesso difficoltoso alle persone con limitate capacità motorie
n° utenti ammissibili =	60
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	buona localizzazione in funzione delle frazioni maggiori: difficilmente fruibile dalle frazioni piu distanti; soddisfacente la localizzazione rispetto al polo scolastico.
cond. ambientali =	buone: inserita nel gradevole contesto dell'Ex Convento con chiostro interno a disposizione degli utenti.
n°parcheggi pert./limitrofi =	35 in p.zza Petrarca in condivisione con residenza: insufficienti alle necessità; limitrofi parcheggio APAD/ASL e piazza Aldo Moro
valutazione di accessibilità =	ciclopedonale: difficoltosa; veicolare:sufficiente; presenta elementi di criticità in quanto l'accesso da via Quarteroni si snoda tra le strettoie del centro storico.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accesso principale da via Quarteroni presenta elementi di rischio per i pedoni in quanto diretto sulla strada senza marciapiede, inoltre l'accessibilità a persone con impedite capacità motorie risulta tortuoso e non privo di difficoltà. Il parcheggio risulta insufficiente a soddisfare il fabbisogno.Si segnale la carenza di un magazzino adeguato, di due locali destinati ai bambini e ulteriori due locali da destinare agli adulti (per 30 posti a sedere circa)

ANAGRAFICA	SP2-4/90
Denominazione =	**AULA POLIVALENTE CHIESETTA EX CONVENTO**
Indirizzo =	via Quarteroni
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	300
periodo cost./stato cons. =	periodo di costruzione:XVIII sec. ; adibita ad aula polivalente per mostre temporanee e convegni / corsi etc. a partire dagli anni '80 circa
barriere architettoniche =	non adeguato l'accesso; mancano servizi igienici
n° utenti ammissibili =	100 circa
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	su bacino di utenza comunale è situata nel centro storico della frazione di Darfo
cond. ambientali =	inserita nel ceentro storico in zona residenziale
n°parcheggi pert./limitrofi =	pertinenziali 0; limitrofi: piazza Petrarca, piazza Aldo Moro, parcheggi del convento in via Quarteroni e via Razziche
valutazione di accessibilità =	pedonalmente l'accessibilità è difficoltosa e presenta elementi di rischio a causa della mancanza di marciapiedi lungo via Quarteroni, che risulte stretta e trafficata; veicolarmente è altrettanto difficoltosa per la mancanza di un parcheggio pertinenziale: il vicino parcheggio di Piazza Petrarca risulta insufficiente

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno segnalato

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accessibilità e la mancanza di parcheggi sono il problema principale; anche l'ingresso caratterizzato da una gradinata risulta problemaatico, così come la mancanza di servizi igienici

ANAGRAFICA	SP2-4/AP91
Denominazione =	**CINEMA MULTISALA GARDEN**
Indirizzo =	piazza Medaglie d'oro
proprietà/gestione =	privata Moretti Group - gestione privata

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	4215
periodo cost./stato cons. =	anni '30, ultimo adeguamento nel 2001:ottimo stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	894
n° personale addetto =	8

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	nel contesto della bassa valle Camonica il cinema riveste una posizione pressochè centrale
cond. ambientali =	è posto in piazza medaglie d'oro, nell'area centrale della frazione di Corna e a fianco del polo scolastico
n°parcheggi pert./limitrofi=	vic. Camossi, stazione, parcheggioo scolast., piazza Lorenzini,
valutazione di accessibilità =	pedonale: buona, da più parti dell'edificio, e facilitata dalla posizione dell'edificio; carrabile: insufficiente nelle ore di punta che rendono difficile l'accesso da corso Lepetit. C'è un secondo accesso carraio da viale Marconi, ma anch'esso può risentire del traffico di punta

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	difficoltà accesso carrabile nelle ore di punta

ANAGRAFICA	SP2-10/AP56
Denominazione =	**SOTTOSTAZIONE ENERGIA ELETTRICA**
Indirizzo =	località Attola
proprietà/gestione =	Privata/privata

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	5850
periodo cost./stato cons. =	non rilevato
barriere architettoniche =	non rilevato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	non rilevato

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP2-10/AP58
Denominazione =	**SOTTOSTAZIONE GAS**
Indirizzo =	località Barbara
proprietà/gestione =	Privata/privata

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	5325
periodo cost./stato cons. =	non rilevato
barriere architettoniche =	non rilevato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	non rilevato

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP2-10/94
Denominazione =	**ISOLA ECOLOGICA**
Indirizzo =	via Gregorini
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1675
periodo cost./stato cons. =	2006
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	1

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato nella frazione di Corna, poco fruibile dagli abitanti delle frazioni più pertiferiche
cond. ambientali =	localizzata tra cimitero, magazzino comunale e polo scolastico, compatibile con le destinazioni di zona
n°parcheggi pert./limitrofi =	50
valutazione di accessibilità =	sufficiente l'accessibilità veicolare

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP2-10/AP105
Denominazione =	**IMPIANTI TELEFONIA**
Indirizzo =	via virgilio
proprietà/gestione =	Privata/privata

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	5325
periodo cost./stato cons. =	
barriere architettoniche =	
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP2-10/304
Denominazione =	**IMPIANTI ACQUEDOTTO**
Indirizzo =	via Raffa
proprietà/gestione =	

foto		

STRUTTURA	
Af [m^2] =	255
periodo cost./stato cons. =	
barriere architettoniche =	
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP2-9/42
Denominazione =	**STAZIONE AUTOLINEE**
Indirizzo =	piazzale Einaudi
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1100
periodo cost./stato cons. =	anni '50; stato di conservazione pessimo
barriere architettoniche =	non adeguato in quanto le banchine di attesa non sono raggiungibili da disabili
n° utenti ammissibili =	80/100
n° personale addetto =	non rilevante

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale per il servizio di Boario; leggermente decentrato per servizio a scala comunale: si
cond. ambientali =	buone: è inserito a fianco della zona residenziale e commerciale che è il centro di Boario; posta a
n°parcheggi pert./limitrofi=	102 posti auto su piazzale Einaudi - più che sufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale: buona, la posizione centrale rispetto alla frazione e i percorsi pedonali

PROGETTI	
già posti in essere di	progetto di manutenzione ordinaria della pensilina

CRITICITA'	
disfunzioni =	mancanza di una sala d'attesa al coperto con relativi servizi igienici e mancanza di biglietteria

ANAGRAFICA	SP2-9/AP43
Denominazione =	**STAZIONE TRENI**
Indirizzo =	piazzale Einaudi
proprietà/gestione =	privata delle ferrovie nord/privata

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	120
periodo cost./stato cons. =	pessimo stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato l'accesso esterno
n° utenti ammissibili =	100
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale per il servizio di Boario; leggermente decentrato per servizio a scala comunale: si considera comunque ben collocato
cond. ambientali =	buone: è inserito a fianco della zona residenziale e commerciale, ottimamente collocato per il settore turistico-alberghiero di Boario; posta a fianco della stazione dei treni crea un vero e proprio "snodo" dei trasporti pubblici; il bar e l'edicola attigui sono funzionalli al servizio
n°parcheggi pert./limitrofi=	102 posti auto di piazzale Einaudi
valutazione di accessibilità =	pedonale: buona, la posizione centrale rispetto alla frazione e i percorsi pedonali sufficientemente sicuri ne facilitano il raggiungimento; ; veicolare: buona, vicino alla viabilità primaria e a poca distanza dallo svincolo della S.S. 42; ottimi i collegamenti dei servizi di trasporto pubblici

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	oltre alla mancanza di una sala di attesa si evidenzia la mancanza di una biglietteria dedicata necessaria ad un servizio che ha una valenza fortemente turistica; la banchina esterna è totalmente sprovvista di elementi di arredo urbano (sedute per l'attesa, cestini dell'immondizia, illuminazione, eventuale cartellonistica per segnalazione servizi turistici ed alberghieri etc.). La struttura risulta inoltre degradata, non controllata e facilmente soggetta ad azioni di vandalismo. Nel complesso si ritiene totalmente inadeguata a rappresentare il punto di arrivo e di partenza di una città con ambizioni turistiche

ANAGRAFICA	SP2-8/AP85
Denominazione =	**STAZIONE FERROVIA**
Indirizzo =	viale Tassara
proprietà/gestione =	proprietà e gestione privata delle Ferrovie Nord

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	150
periodo cost./stato cons. =	primi del '900; in buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	100 circa
n° personale addetto =	4

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	quasi centrale considerando come bacino d'utenza le frazioni di Darfo e Corna
cond. ambientali =	posto nella zona centrale di Corna, quella più trafficata, che denota la maggiore presenza di servizi commerciali e che può considerarsi il cuore di Corna
n°parcheggi pert./limitrofi=	4 pertinenziali; limitrofi: parchegggio pubblico adiacente alla stazione, corso Lepetit.
valutazione di accessibilità =	pedonale: sufficiente, la posizione è decentrata rispetto alla zona residenziale di Corna e Darfo, ma tale posizione consente di servire entrambe le frazioni con una fermata. Buona l'accessibilità veicolare grazie alla realizzazione del vicino parcheggio

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	ultimato da poco un intervento di manutenzione straordinaria; attualmente non è previsto nessun ulteriore intervento

CRITICITA'	
disfunzioni =	non accessibile pedonalmete per l'utenza residente nella zona sud di Darfo; la collocazione appare, da un punto di vista ferroviario, molto vicino alla stazione di Boario; ad una prima analisi sembrerebbe proprio questa fermata quella più "fuori posizione" rispetto all'utenza della frazione; in realtà questa collocazione è l'unica che permetta di servire con una sola fermata le frazioni di Darfo e Corna.

ANAGRAFICA	SP2-7/AP28
Denominazione =	**ORATORIO DI ANGONE**
Indirizzo =	via Monteverdi n°1
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	470
periodo cost./stato cons. =	1800, con ristrutturazione e ampliamento nel 1970; buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	2

vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	inserito all'interno del tessuto urbano storico della frazione, sofre della mancanza di spazi aperti pertinenziali adeguati alle attività della comunità
n°parcheggi pert./limitrofi =	4 pertinenziali; limitrofi parcheggio chiesa di S. Matteo - insufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale all'interno del centro storico e alttrettanto buona a livello veicolare data la vicinanza e il facile accesso da via Trento

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'oratorio risulta piccolo e carente di attrezzature sportive e di una sala polivalente a servizio della comunità

ANAGRAFICA	SP2-7/AP29
Denominazione =	**CHIESA PARROCCHIALE DI S. MATTEO**
Indirizzo =	piazza IV Novembre
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	2260
periodo cost./stato cons. =	1500; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguata
n° utenti ammissibili =	150
n° personale addetto =	1

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	buone; via Trento la divide dal centro storico di Angone, ma rimane nell'area centrale: un ampio spazio libero intorno all'edificio funge da sagrato o parcheggio secondo necessità
n°parcheggi pert./limitrofi =	40
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale grazie ai marciapiedi lungo via Trento e buono l'accesso veicolare poiché a ridosso alla viabilità principale

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-7/AP31
Denominazione =	**CHIESA DI S. MARIA DEL RESTRELLO**
Indirizzo =	via S. Maria
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	220
periodo cost./stato cons. =	1525; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguata
n° utenti ammissibili =	*3100 circa*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrata a est della frazione comunque attigua al centro
cond. ambientali =	inserita nel nucleo storico di Erbanno, circondata da abitazioni , presenta l'ingresso a ridosso
n°parcheggi pert./limitrofi =	9 pertinenziali
valutazione di accessibilità =	pedonalmente vi si accede dai vicoli del centro storico in promiscuità con le automobili con qualche difficoltà; veicolarmente è difficilmente accessibile vista la particolare struttura del centro storico

PROGETTI	
già posti in essere di	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	evedenti difficoltà di accesso veicolare e carenza di parcheggi

ANAGRAFICA	SP2-7/AP32
Denominazione =	**CHIESA PARROCCHIALE DI S. ROCCO**
Indirizzo =	via S. Rocco
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	385
periodo cost./stato cons. =	1650; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguata
n° utenti ammissibili =	*300 circa*
n° personale addetto =	1

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	poco decentrata a nord est della frazione risulta perfettamente centrale nel nucleo storico
cond. ambientali =	inserita nel nucleo storico di Erbanno, circondata da abitazioni , presenta l'ingresso a ridosso
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; 5 posti auto non segnalati sul sagrato antistante
valutazione di accessibilità =	pedonalmente vi si accede dai vicoli del centro storico in promiscuità con le automobili con qualche difficoltà; veicolarmente è difficilmente accessibile vista la particolare struttura del centro storico

PROGETTI	
già posti in essere di	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	evedenti difficoltà di accesso veicolare e assoluta mancanza di parcheggi

ANAGRAFICA	SP2-7/AP33
Denominazione =	**CHIESA DI S.GOTTARDO**
Indirizzo =	via S. Gottardo
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	145
periodo cost./stato cons. =	non rilevato ; in cattivo stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguata
n° utenti ammissibili =	*40 icrca*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale nel nucleo storico
cond. ambientali =	inserita nel nucleo storico di Erbanno, circondata da abitazioni , presenta l'ingresso a ridosso
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	pedonalmente vi si accede dai vicoli del centro storico in promiscuità con le automobili con qualche difficoltà; veicolarmente è difficilmente accessibile vista la particolare struttura del centro storico

PROGETTI	
già posti in essere di	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	evedenti difficoltà di accesso veicolare e assoluta mancanza di parcheggi

ANAGRAFICA	SP2-7/AP34
Denominazione =	**ORATORIO S. G. BOSCO - ERBANNO**
Indirizzo =	via Angelo Argilla n° 2
proprietà/gestione =	privato - parrocchiale a gestione parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1150
periodo cost./stato cons. =	non rilevato; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	non adeguati gli accessi
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a sud-est della frazione
cond. ambientali =	buone: non in contrasto con le attivita e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	5 pertinenziali; limitrofi piccoli parcheggi lungo via Polline - insufficienti alle necessità
valutazione di accessibilità =	pedonalmente l'accesso si presenta pericoloso; anche il traffico veicolare presenta alcune difficoltà a causa della strada stretta e tortuosa e della carenza di parcheggi pertinenziali

PROGETTI	
già posti in essere di	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	si rileva una difficoltà di accesso dell'oratorio che resta sul margine inferiore dell'abitato, collegato al nucleo storico da una viabilità difficoltosa e carente di parcheggi

ANAGRAFICA	SP2-7/AP44
Denominazione =	**CHIESA DELLA MADONNA DELLA NEVE**
Indirizzo =	via Carducci
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	3400
periodo cost./stato cons. =	1957; ottimo stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguata
n° utenti ammissibili =	600
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	non in contrasto con destinazioni d'uso e attività limitrofe si erge tral il centro abitato e l'area turistico alberghiera
n°parcheggi pert./limitrofi=	29 pertinenziali; limitrofi: piazzale Einaudi, via Carducci
valutazione di accessibilità =	ottima accessibilità pedonale e veicolare

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nesssuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-7/AP50
Denominazione =	**CHIESA PARROCCHIALE DI S. AMBROGIO**
Indirizzo =	via Don G. M. Pennaccchio
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	900
periodo cost./stato cons. =	1700 circa
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*250 circa*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	situata all'incrocio tra la viabilità principale di via UmbertoI° e via Don G. M. Pennacchio soffre
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi: via Don G. M. Pennacchio e via Cortili - graveemente insufficienti
valutazione di accessibilità =	appena sufficiente sia a livello viabilistico che pedonale; difficoltà rilevanti a causa della carenza

PROGETTI	
già posti in essere di	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accesssibilità e la cerenza di parcheggi in zona rappresentano la difficoltà maggiore dell'edificio

ANAGRAFICA	SP2-7/AP51
Denominazione =	**ORATORIO S. G. BOSCO - GORZONE**
Indirizzo =	via Don G. M. Pennacchio
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2610
periodo cost./stato cons. =	anni '70; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	non adeguaato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato ad ovest della frazione
cond. ambientali =	buone, circondato dal centro abitato confina direttamente con la scuola materna e la scuola elementare e dispone di una buona superficie attrezzata con campi da gioco
n°parcheggi pert./limitrofi =	12 pertinenziali; limitrofi lungo via Don G. M. Pennacchio - insufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale discreta poiché le strade non sono particolarmente trafficate, ma l'oratorio rimane abbastanza decentrato; veicolare buona nonostante il semaforo e la strettoia all'incrocio tra via Don Pennacchio e via Umberto I°.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	la zona risulta poco controllabile ai fini della sicurezza, ma nel complesso è funzionale

ANAGRAFICA	SP2-7/AP52
Denominazione =	**CHIESA DELLA NATIVITA' DI SCIANO**
Indirizzo =	via Don G. M. Pennaccchio
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	405
periodo cost./stato cons. =	XIV-XV secolo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*50*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato rispertto ai nuoclei storici di Gorzone e Sciano comunque facilmente raggiungibile
cond. ambientali =	inserita in contesto agricolo di pregio
n°parcheggi pert./limitrofi =	limitrofi: via Don G. M. Pennacchio 60 posti auto
valutazione di accessibilità =	sufficiente sia a livello viabilistico che pedonale;

PROGETTI	
già posti in essere di	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-7/AP59
Denominazione =	**CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA ASSUNTA**
Indirizzo =	via del Ponte
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	


STRUTTURA	
m^2 =	1880
periodo cost./stato cons. =	1600; buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	aadeguato
n° utenti ammissibili =	*350 circa*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	ai margini dell'area residenziale ma comunque centrale rispetto alla frazione
cond. ambientali =	inserita ai margini dell'area residenziale, è caratteristica per la posizione accanto al fiume: sullo stesso lato è interessata da traffico veicolare di via del Ponte
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi: parcheggio del campo sportivo - generalmente sufficiente
valutazione di accessibilità =	raggiungibile generalmente a piedi con difficoltà e pericoli generati dalla situazione viabilistica drammatica di Montecchio; le strade di collegamento sono generalmente congestionate e non dotate di marciapiedi. E' accessibile anche con la pista ciclabile, ma anche questa utilizza un percorso in condivisione con la viabilità automobilistica del tutto inadeguato e pericoloso.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accesso veicolare alla chiesa presenta elementi di rischio ed i posti auto del campo sportivo non riescono sempre ad assorbire la richiesta

ANAGRAFICA	SP2-7/AP64
Denominazione =	**CHIESA PARROCCHIALE SAN GREGORIO e ORATORIO**
Indirizzo =	via Bonara
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	2750
periodo cost./stato cons. =	/buono stato
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrata ma raggiungibile pedonalmente
cond. ambientali =	posto nei pressi del fulcro commerciale di Corna in corso Lepetit, è inserito in un contesto residente e commerciale; sul lato ovest si trova di fronte all'ex acciaieria Banzato, ora dismessa.
n°parcheggi pert./limitrofi=	11/ vic. Camossi, parch.ex stabilimenti siderurgici
valutazione di accessibilità =	carrabile:difficoltoso, il piccolo sagrato non riesce a soddisfare le esifenze viabilistiche, né il fabbisogno di stalli di sosta; pedonale: buono, sia da viale Marconi che dall'oratorio annesso alla chiesa.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nesssuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	i parcheggi di pertinenza sono insufficienti; i parcheggi di recente realizzazione in una porzione d'area della ex industria siderurgica sono utili, ma non sufficienti a soddisfare il fabbisogno della zona; l'accesso principale della chiesa avviene da via Bonara con traffico veicolare congestionato: tale via non presenta marciapiedi adeguati alla sicurezza dei pedoni

ANAGRAFICA	SP2-7/AP81
Denominazione =	**CHIESA PARROCCHIALE DEI SS. FAUSTINO E GIOVITA**
Indirizzo =	via Roma
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	980
periodo cost./stato cons. =	1600; stato di conservazone discreto
barriere architettoniche =	adeguata
n° utenti ammissibili =	500
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrata a nord-est nel centro storico
cond. ambientali =	situata nel centro storico di Darfo è circondata da edifici residenziali; un piccolo sagrato sui lati nord e ovest la dividono dall'abitato
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenzili; limitrofi: piazza Aldo Moro - piu che sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale e ottima veicolare, coadiuvata dall'ampio parcheggio in piazza Aldo Moro

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	progetto di consolidamento strutturale della prima campata

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna segnalata

ANAGRAFICA	SP2-7/AP82
Denominazione =	**ORATORIO S. FILIPPO NERI - DARFO**
Indirizzo =	via Cimavilla
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1465
periodo cost./stato cons. =	*anno di costruzione non rilevato;* buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	non adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a nord-est nella zona centrale del centro storico
cond. ambientali =	situato al confine del centro storico al centro dell'area residenziale
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi: piazza Aldo Moro, piazza Petrarca e via Brera- appena sufficienti
valutazione di accessibilità =	bouna accessibilità pedonale che avviene da tre punti contrapposti; appena sufficiente l'accessibilità veicolare che avviene da via Cimavilla, caratterizzata dal senso unico e da restringimenti della carreggiata;

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	lieve carenza di parcheggi

ANAGRAFICA	SP2-7/AP83
Denominazione =	**CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARIA**
Indirizzo =	via don F. Bassi
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrrocchiaale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	2810
periodo cost./stato cons. =	anni 70; stato di conservazione ottimo
barriere architettoniche =	adeguata
n° utenti ammissibili =	800
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	all'interno di zona residenziale di recente sviluppo, è circondata su tre lati dalla viabilità comunale; parte dell'area esterna è sistemata a verde
n°parcheggi pert./limitrofi =	50 pertinenziali; posti auto lungo via Don Bassi - appena sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale e veicolare

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna segnalata

ANAGRAFICA	SP2-7/AP96
Denominazione =	**CHIESA PARROCCHIALE DI S. BERNARDO**
Indirizzo =	
proprietà/gestione =	

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	430
periodo cost./stato cons. =	primi del '700; stato di conservazione buono graazie ai recenti restauri
barriere architettoniche =	non adeguato l'accesso
n° utenti ammissibili =	150 circa
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrata a est della frazione ai confini dell'area edificata
cond. ambientali =	si inserisce nella parte alta del piccolo nucleo storico ed è circondata da campi agricoli di particolare valore paesaggistico pedecollinare
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; posti auto non segnalati lungo via S. Defendente
valutazione di accessibilità =	accessibilità pedonale accettabile grazie a strade di accesso poco trafficate; veicolarmente discretamente accessibile attraverso la sola via S. Bernardo, caratterizzata da strettoie all'interno del centro storico.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	questa zona di Pellalepre risulta deficitaria di parcheggi, di cui soffre in parte anche la chiesa

ANAGRAFICA	SP2-7/AP97
Denominazione =	**ORATORIO S. DEFENDENTE**
Indirizzo =	via S. Bernardo
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto		

STRUTTURA	
Af [m^2] =	915
periodo cost./stato cons. =	periodo non rilevato; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguaato
n° utenti ammissibili =	non rilevato
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato verso est ai margini dell'area residenziale
cond. ambientali =	ottime, dituato al confine del centro abitato di pellalepre, accessibile da via s. Bernardo con un ridottissimo traffico veicolare. Attorno all'oratorio si sviluppano campi agricoli
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; svariati posti auto non segnalati lungo via S. Bernardo - appena sufficienti
valutazione di accessibilità =	accessibilità pedonale accettabile grazie a strade di accesso poco trafficate; veicolarmente discretamente accessibile attraverso la sola via S. Bernardo, caratterizzata da strettoie all'interno del centro storico.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	questa zona di Pellalepre risulta deficitaria di parcheggi, di cui soffre in parte anche l'oratorio

ANAGRAFICA	SP2-7/AP99
Denominazione =	**CHIESA PARROCCHIALE DI S. ANNA E S. ROCCO**
Indirizzo =	piazza S. Anna
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	745
periodo cost./stato cons. =	1700 circa; piccolo ampliamento nel 1961; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	non adeguato: l'ingresso su entrambe i lati presenta gradini
n° utenti ammissibili =	*120 circa*
n° personale addetto =	1

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale nella frazione di Fucine
cond. ambientali =	rappresenta il centro effettivo della frazione; alle spalle della chiesa si sviluppa l'oratorio ed il campo sportivo, sul perimetro si sviluppa l'abitato; di fronte la piccola piazza S.Anna
n°parcheggi pert./limitrofi =	17 posti auto in piazza S. Anna; limitrofi 12 posti auto nel parcheggio sopra il campo sport.
valutazione di accessibilità =	pedonalmente l'accessibilità ridotta e con rischi per la percorrenza in promiscuità con traffico veicolareoltre all'ostacolo delle auto in sosta su strada per la mancanza di parcheggi; veicolare altrettanto difficoltosa per strade ripide, strette e tortuose, oltre all'impossibilità di trovare parcheggi liberi a disposizione

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accessibilità veicolare rappresenta una grossa difficoltà non solo per la chiesa ma per tutta la frazione che abbisogna di interventi mirati a risolvere il problema. Si segnala la disponibilità della parrocchia a cedere una fascia del campo sportivo per l'allargamento di via Montesuello

ANAGRAFICA	SP2-7/AP100
Denominazione =	**CHIESA DI PARROCCHIALE DI S. GIUSEPPE**
Indirizzo =	via Montebello
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale
foto	

STRUTTURA	
m^2 =	170
periodo cost./stato cons. =	1700 ? Stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguata
n° utenti ammissibili =	60
n° personale addetto =	1

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrata a nord-est della frazione di Bessimo
cond. ambientali =	si colloca tra il nucleo storico della frazione e il campo da calcio dell'oratorio
n°parcheggi pert./limitrofi=	15 posti auto sul sagrato; limitrofi lungo la strada in condivisione con la residenza
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale anche in mancanza di marciapiedi, considerata la scarsità del traffico veicolare; la carenza di parcheggi ne limita l'accessibilità veicolare, creando situazioni critiche lungo le strade adiacenti

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna segnalata

ANAGRAFICA	SP2-7/AP101
Denominazione =	**CHIESA DI PARROCCHIALE CAPO DI LAGO**
Indirizzo =	Capo di Lago
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale
foto	

STRUTTURA	
m^2 =	120
periodo cost./stato cons. =	
barriere architettoniche =	
n° utenti ammissibili =	
n° personale addetto =	

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	frazione di Capo di Lago
cond. ambientali =	si colloca nel nucleo storico della frazione
n°parcheggi pert./limitrofi=	
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna segnalata

ANAGRAFICA	SP2-7/AP103
Denominazione =	**CASA PARROCCHIALE E CAPPELLA - BESSIMO**
Indirizzo =	via Grimaldi
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrrocchiale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	590
periodo cost./stato cons. =	anni 80; in buono stato
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	60
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	poco decentrata rispetto al nucleo storico, comunque facilmente raggiungibile
cond. ambientali =	non in contrasto con destinazioni d'uso e attività limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi=	9 posti auto imitrofi presso parcheggio del cimitero
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale e veicolare

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nesssuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-6/AP54
Denominazione =	**CENTRO CURE VIOLATI**
Indirizzo =	Piazzale terme
proprietà/gestione =	Privata/privata

foto		

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2930
periodo cost./stato cons. =	
barriere architettoniche =	
n° utenti ammissibili =	
n° personale addetto =	

non rilevante

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi=	
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-6/AP55
Denominazione =	**FARMACIA**
Indirizzo =	corso Italia
proprietà/gestione =	privata/privata

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	170
periodo cost./stato cons. =	1965; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	15
n° personale addetto =	7

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrata verso sud rispetto all'abitato di Boario, si considera tuttavia ben collocata
cond. ambientali =	localizzata di fronte all'intersezione viaria che porta verso la frazione di Gorzone e verso la Val di Scalve, si pone al centro dell'area considerata "centro"di Boario. L'area è caratterizzata da alta densità edilizia destinata a residenza, alberghi e attività commerciali
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pertinenziali; svariati posti auto lungo corso Zanardelli e corso Italia
valutazione di accessibilità =	pedonale: buone, visto che è in posizione centrale e le strade sono dotate di marciapiede su ogni lato. Carrabile: sufficiente, la centralità la rende facilmente raggiungibile, ma la presenza del semaforo e del traffico nelle ore di punta rende difficooltoso l'accesso viabilistico. I parcheggi di pertinenza sono inoltre assenti

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	manca un parcheggio adeguato a servizio dell'utenza: i parcheggi limitrofi in condivisione con gli altri servizi del centro risultano insufficienti;

ANAGRAFICA	SP2-6/AP60
Denominazione =	**COMUNITA' PSICHIATRICA IL CASTELLETTO**
Indirizzo =	via Castelletto n° 5
proprietà/gestione =	proprietà"Cooperativa Proser"; gestione "Cooperativa Si Può"

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	8490
periodo cost./stato cons. =	2000; stato di conservaz.: ottimo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	10 "comunità protetta" + 20 centro diurno
n° personale addetto =	15

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale nel conesto valligiano
cond. ambientali =	ottime: situato alla sommità di una collinetta rocciosa è circondato dal verde, garantendo una immediata vicinanza con il centro abitato
n°parcheggi pert./limitrofi =	25 pertinenziali; limitrofi: campo sportivo oratorio e zona stadio - più che sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona a livello ciclopedonale grazie al passaggio della pista ciclabile; discreta l'accessibilità veicolare anche se caratterizzata da un percorso tortuoso e poco segnalato; pessima accessibilità con mezzi pubblici in quanto non vi sono fermate nelle vicinanze del centro

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevato

ANAGRAFICA	SP2-6/AP65
Denominazione =	**FARMACIA**
Indirizzo =	viale Tassara
proprietà/gestione =	privata/privata

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	130
periodo cost./stato cons. =	anni 90; buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	non rilevabili
n° personale addetto =	3

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	quasi centrale
cond. ambientali =	situata nella zona centrale centrale della cittadella commerciale e dei servizi pubblici.
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pertinenziali / limitrofi: vic. Camossi, stazione treni, Garden, piazza Lorenzini - insufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale: sufficiente, la posizione è decentrata rispetto alla zona residenziale di Corna e Darfo, ma tale posizione consente di servire entrambe le frazioni con una fermata. L'accesso carrabile risulta difficoltoso nelle ore di punta.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	ultimato agli inizi degli anni 2000 un intervento di manutenzione straordinaria al momento non è previsto nessun ulteriore intervento

CRITICITA'	
disfunzioni =	scarsa accessibilità veicolare nelle ore di punta a causa del traffco di corso Lepetit. Parcheggi insufficienti: non vi sono parcheggi di pertinenza della farmacia, quelli adiacenti sono di fatto in condivisione con gli altri servizi del corso Lepetit; nelle ore di forte traffico si possono risultare insufficienti

ANAGRAFICA	SP2-6/AP84
Denominazione =	**FARMACIA**
Indirizzo =	via Roma n° 65
proprietà/gestione =	privata/privata

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	185
periodo cost./stato cons. =	1993/94 stato di conservazione: ottimo
barriere architettoniche =	adeguata
n° utenti ammissibili =	10
n° personale addetto =	4

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	2 pertinenziali; limitrofi: piazza Aldo Moro e piazza C. Battisti - insufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale grazie ai nuovi marciapiedi su via Roma; sufficientemente accessibile al traffico veicolare grazie alla vicinanza del parcheggio di piazza Aldo Moro e piazza C. Battisti

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	lieve carenza di parcheggi

ANAGRAFICA	SP2-6/AP139
Denominazione =	**FARMACIA**
Indirizzo =	Piazzale terme
proprietà/gestione =	Privata/privata

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	2.670
periodo cost./stato cons. =	
barriere architettoniche =	
n° utenti ammissibili =	
n° personale addetto =	

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	

CRITICITA'	
disfunzioni =	

ANAGRAFICA	SP2-3/AP27
Denominazione =	**GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANA**
Indirizzo =	via Trento
proprietà/gestione =	ferrovie Nord/ gestito con contrattto di comodato gratuito dalla Protezione Civile

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	390
periodo cost./stato cons. =	primi del '900 con adeguamento a sede protezione civile nel 1990; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	non adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	*45 a rotazione secondo necessità*

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	bacino di utenza nazionale
cond. ambientali =	a ridosso della ferrovia su un lato e di via Trento dall'altro si colloca ai margini del centro abitato di Angone
n°parcheggi pert./limitrofi =	pert. 3; limitrofi lungo via Amendola
valutazione di accessibilità =	Buona sia pedonale che viabilistica grazie alla presenza di via Trento

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nesssuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'attuale sede risulta insufficiente alla necessità di spazio del'associazione: manca un magazzino per lo stoccaggio dell'attrezzatura ed il ricovero dei mezzi, oltre ad una sala riunione per il coordinamento

ANAGRAFICA	SP2-3/36
Denominazione =	**CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO**
Indirizzo =	via Cavallera
proprietà/gestione =	comunale in gestione al Corpo dei Vigili del Fuoco: contratto di locazione

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	5750
periodo cost./stato cons. =	anni '80 in ottimo stato di conservazione
barriere architettoniche =	non adeguato: manca rampa di accesso e bagni per disabili
n° utenti ammissibili =	5
n° personale addetto =	6 persone per turno

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	bacino di utenza da Sale Marasino a Breno: centrale
cond. ambientali =	è ben localizzata ai margini del centro abitato senza creare eccessivi conflitti con l'abitato dispone di un ampio spazio esterno; si considera è ben collocata
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; 18 esterni che si considerano appena sufficienti
valutazione di accessibilità =	facilmente raggiungibile, e localizzata strategicamente in prossimità dello svincolo della superstrada S.S.42; tuttavia l'uscita dalla caserma rappresenta un'intersezione molto pericolosa sia per i VV.FF. che per gli utenti della strada.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	mancanza di parcheggi pertinenziali per il personale di servizio; necessità di nuove autorimesse per i mezzi di soccorso.

ANAGRAFICA	SP2-3/AP66
Denominazione =	**CORPO FORESTALE DELLO STATO**
Indirizzo =	corso Lepetit n° 16
proprietà/gestione =	comunale gestito dal Corpo Forestale con contratto di locazione (scad. 19/09/2010)

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	80
periodo cost./stato cons. =	anni '90 circa in buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	quasi centrale
cond. ambientali =	situata nella zona centrale centrale della cittadella commerciale e dei servizi pubblici.
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pertinenziali / limitrofi: vic. Camossi, stazione treni, Garden, p.zza Lorenzini - insufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale: sufficiente, la posizione è decentrata rispetto alla zona residenziale di Corna e Darfo, ma tale posizione consente di servire entrambe le frazioni con una fermata. L'accesso carrabile risulta difficoltoso nelle ore di punta.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	carenza di parcheggi che caratterizza tutta l'area centrale di Corna

ANAGRAFICA	SP2-3/69
Denominazione =	**COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**
Indirizzo =	via Lorenzetti
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	380
periodo cost./stato cons. =	
barriere architettoniche =	adeguaato
n° utenti ammissibili =	5
n° personale addetto =	7 presenti su 14 in forza al comando

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	è posto nei pressi di corso Lepetit, il fulcro commerciale di Corna, in prossimità delle scuole, del cinema Garden e dell'oratorio San Gregori Magno, in posizione poco decentrata rispetto alla zona residenziale della frazione
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pert. / vic. Gleno, stazione, Garden, piazza Lorenzini, piazza Medaglie d'oro- insufficienti
valutazione di accessibilità =	veicolare gravemente insufficiente: nelle ore centrali della giornata la viabilità della zona è fortemente congestionata ; pedonale: buona grazie alla presenza di marciapiedi

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	scarsa accessibilità veicolare nelle ore di punta a causa del traffco di corso Lepetit. Parcheggi insufficienti, quelli esistenti sono di fatto condivisi con i servizi della zona centrale e del corso Lepetit.

ANAGRAFICA	SP2-3/70
Denominazione =	**STAZIONE CARABINIERI**
Indirizzo =	via Lorenzetti
proprietà/gestione =	proprietà e gestione dell'Arma dei Carabinieri

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	950
periodo cost./stato cons. =	anni '30/buono stato
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	5
n° personale addetto =	*non rilevabile*

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale considerando un bacino d'utenza valligiano
cond. ambientali =	posto nei pressi di corso Lepetit, il fulcro commerciale di Corna, è sito in prossimità delle scuole, del cinema Garden e dell'oratorio San Gregori Magno, in posizione poco decentrata rispetto alla zona residenziale della frazione
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pertinenziali vic. Gleno, stazione, Garden, piazza Lorenzini, piazza Medaglie d'Oro
valutazione di accessibilità =	carrabile: difficoltosa nelle ore di punta per lìeccessivo flusso veicolare che interessa corso Lepetit; pedonale: buona con presenza di marciapiedi

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	scarsa accessibilità veicolare nelle ore di punta a causa del traffco di corso Lepetit. Parcheggi insufficienti, quelli esistenti sono di fatto stalli condivisi con i servizi della zona centrale e del corso Lepetit. La caserma risulta sottodimensionata rispetto alle attuali esigenze della città

ANAGRAFICA	SP2-3/104
Denominazione =	**DISTACCAMENTO POLIZIA STRADALE DI DARFO B.T.**
Indirizzo =	via Pastore
proprietà/gestione =	comunale in gestione con contratto di locazione (scad.14/03/2011) polizia stradale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	3.095
periodo cost./stato cons. =	2003 stato di conservazione ottimo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	5
n° personale addetto =	14

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	quasi a confine con il comune di Gianico risulta decentrato a scala comunale, ma ben collocato a scala sovraccomunale, anche in funzione del vicino accesso alla superstrada.
cond. ambientali =	non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	3 per auto di servizio; all'esterno un piccolo parcheggio con 20 posti auto - piu che soddisfacente
valutazione di accessibilità =	veicolare ottima, sia dal cetro abitato sia dalla superstrada; poco accessibile pedonalmente vista la lontananza dal centro abitato

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nesssuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-3/AP142
Denominazione =	**PROCIVIL CAMUNIA - protezione civile**
Indirizzo =	piazza Don Bosco n° 1
proprietà/gestione =	privata - ente morale "Casa del Fanciullo"; in gestione con contratto di affitto annuale all'associazione ONLUS Procivil Camunia

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2120
periodo cost./stato cons. =	anni 40; stato di conservazione pessimo
barriere architettoniche =	non adeguato
n° utenti ammissibili =	10
n° personale addetto =	8

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	intercomunale: centrale
cond. ambientali =	in contrasto con la residenza dove insorgono situazioni di pericolosià per i mezzi di soccorso nonché elevato disturbo per l'utilizzo delle sirene dei mezzi di soccorso
n°parcheggi pert./limitrofi =	8 pertinenziali; limitrofi: nessuno nelle immediate vicinanze
valutazione di accessibilità =	accessibilità ridotta e difficoltosa a causa del percorso tortuoso con restringimenti della carreggiata per i flussi provenienti dal centro di Darfo e da Montecchio. Data la natura del servizio e la scala sovracomunale a cui fa riferimento, si evidenzia la difficoltà dei mezzi di soccorso a raggiungere agilmente la viabilità primaria.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	prima fase di accordi tra l'amministrazione comunale e la società ANAS per spostare l'intera sede operativa all'interno della casa Cantoniera di via Aria Libera nella frazione di Corna

CRITICITA'	
disfunzioni =	evidente difficoltà di raggiungimento della viabilità primaria da parte dei mezzi di soccorso; attività in contrasto con la zona residenziale in cui è collocata; assoluta carenza di spazi adeguati alle esercitazioni nonché al ricovero dei mezzi di soccorso e di tutte le relative attezzature. Edificio fatiscente.

ANAGRAFICA	SP2-5/30
Denominazione =	**ASSOCIAZIONE PENSIONATI ANZIANI ANGONE**
Indirizzo =	via F.lli bandiera
proprietà/gestione =	comunale; gestito privatamente dall'associazione

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	80
periodo cost./stato cons. =	anni '30; adeguato a sede del centro anziani nel 1985
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	non rilevante
n° personale addetto =	1 di 6 volontari a rotazione

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	di poco decentrato a sud-ovest della frazione
cond. ambientali =	si inserisce all'interno dell'edificio scolastico delle scuole elementari di Angone in zona residenziale, è in prossimità di una strada con viabilità primaria;
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pert.; limitrofi: chiesa S. Matteo e lungo via F.lli Bandiera - sufficienti alla necessità del centro
valutazione di accessibilità =	pedonale discreta: è accessibile con marciapiedi sufficientemente sicuri, ma la viabilità primaria su via Trento rende pericoloso l'attraversamento; viabilistica buona: facilmente accessibile in auto da via Trento, qualche difficoltà con i parcheggi

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-5/AP35
Denominazione =	**CENTRO PENSIONATI E ANZIANI DI ERBANNO**
Indirizzo =	via Torre
proprietà/gestione =	locali dell'ente morale dell'asilo; gestione: in affitto al Centro Anziani

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	185
periodo cost./stato cons. =	costruito con ampliamento dell'asilo negli anni '60; ultimo adeguamento negli anni '80
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	50
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato ad ovest del centro storico di Erbanno
cond. ambientali =	il centro è localizzato ai margini dell'area residenziale del centro storico a ridosso di via Torre
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi: parcheggio di 15 posti auto su via Torre - più che sufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonalmente è raggiungibile da via Torre, non dotata di marciapiede; difficoltoso l'accesso veicolare caratterizzato da una viabilità tortuosa e non priva di continue strettoie

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	si rileva la mancanza di spazi all'aperto per le attività del Centro Anziani

ANAGRAFICA	SP2-5/AP74
Denominazione =	**CAMERA DEL LAVORO TERRITORIALE - C.G.L.**
Indirizzo =	via Saletti n°14
proprietà/gestione =	privata / privata

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	160
periodo cost./stato cons. =	ristrutturazione anni '90; inbuono stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	40
n° personale addetto =	20

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	cenrtrale su un baacino di utenza intercomunale
cond. ambientali =	inserito nell'area del centro storico di Corna, caratterizzzato da forte densità di servizi di pubblica utilità
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pert.; limitrofi: cond. La Perla, scuole, municipio, poste - insufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale buona, grazie alla dotazione di marciapiedi sulle strade di accesso limitrofe; veicolare presenta difficoltà legate alla congestione delle vie centrali di Corna, ma soprattutto c'è una fortissima carenza di parcheggi rispetto alle necessità

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accessibilità e soprattutto i parcheggi sono un problema rilevante per il servizio e per tutta l'area urbana del centro

ANAGRAFICA	SP2-5/AP75
Denominazione =	**U.S.T - C.I.S.L. VALLECAMONICA SEBINO**
Indirizzo =	via Lorenzetti n°15
proprietà/gestione =	privata/ privata

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	450
periodo cost./stato cons. =	anni '90; buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato con servizi adeguabili
n° utenti ammissibili =	40
n° personale addetto =	15

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	il servizio è interprovinciale e si considera centrale su un bacino di utenza che va dal Sebino al passo del Tonale
cond. ambientali =	inserito nell'area del centro storico di Corna, caratterizzzato da forte densità di servizi di pubblica utilità
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pertinenziali; limitrofi: parcheggio pubblico del condominio La Perla; scuole, poste municipio,stazione - gravemente insufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale buona, grazie alla dotazione di marciapiedi sulle strade di accesso limitrofe; veicolare presenta difficoltà legate alla congestione delle vie centrali di Corna, ma soprattutto c'è una fortissima carenza di parcheggi rispetto alle necessità

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accessibilità e soprattutto i parcheggi sono un problema rilevante per il servizio e per tutta l'area urbana del centro

ANAGRAFICA	SP2-5/AP76
Denominazione =	**JOBCAFE'**
Indirizzo =	via Saletti
proprietà/gestione =	privato/ gestito dalla provincia

foto		

STRUTTURA	
m^2 =	50
periodo cost./stato cons. =	anni'80; adeguamento ad ufficio nel 2005
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	4
n° personale addetto =	4

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale su un bacino di utenza valligiano
cond. ambientali =	inserito nell'area del centro storico di Corna, caratterizzzato da forte densità di servizi di pubblica utilità
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pertinenziali; limitrofi: parcheggio pubblico del condominio La Perla; scuole, poste municipio,stazione - gravemente insufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale buona, grazie alla dotazione di marciapiedi sulle strade di accesso limitrofe; veicolare presenta difficoltà legate alla congestione delle vie centrali di Corna, ma soprattutto c'è una fortissima carenza di parcheggi rispetto alle necessità

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accessibilità e soprattutto i parcheggi sono un problema rilevante per il servizio e per tutta l'area urbana del centro

ANAGRAFICA	SP2-5/77
Denominazione =	**CDD Centro Diurno Disabili e SFA Servizio Formazione Autonomia**
Indirizzo =	via Quarteroni n°10a
proprietà/gestione =	stabile comunale; gest. Cooperativa Azzurra; contratto di locaz. (scad. 31/12/2010)

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1040
periodo cost./stato cons. =	inserito nel complesso denominato Ex Convento (XVIII sec.); adibito a sede CDD nel 1983 con fondi regionali gestiti dal comune; stato complessivo della struttura: discreto
barriere architettoniche =	non adeguato: non sono a norma i bagni del piano 2°
n° utenti ammissibili =	35
n° personale addetto =	17

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	contesto bassa vallecamonica: dislocazione centrale
cond. ambientali =	buone: non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	77 in condivisione con APAD, ARPA , SFA, ASL. Appena sufficienti alle necessità. Parcheggi limitrofi: zona stadio/Aquapark e piazza Petrarca.
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità veicolare; difficoltoso l'accesso ciclopedonale poiché raggiungibile da strade trafficate non sempre attrezzate con marciapiedi adeguati

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	progetto privato della Cooperativa Azzurra di ridistribuzione del piano secondo per realizzazione di una piccola palestra e adeguamento igienico sanitario dei rapporti areoilluminanti al piano secondo

CRITICITA'	
disfunzioni =	possibilità di congestione del parcheggio in condivisione con altri servizi. Area esterna non sufficiente per dimensione alle necessità del centro Disabili. Mancanza di un locale Infermeria e di un bagno con spogliatoio per adeguamento alla nuova normativa regionale. necessità di adeguamento ai rapporti areoilluminanti.

ANAGRAFICA	SP2-5/86
Denominazione =	**APAD Centro Pensionati Anziani Darfo**
Indirizzo =	via Quarteroni n° 10
proprietà/gestione =	comunale in gestione all'associazione con contrattto di comodato gratuito (scad.30/04/2007)

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	410
periodo cost./stato cons. =	inserito nel complesso denominato Ex Convento (XVIII sec.); adibito a centro ricreativo stato complessivo della struttura: buono
barriere architettoniche =	non adeguato: i servizi igienici sono insufficienti rispetto all'utenza e non sono adeguati a persone con limitate capacità motorie
n° utenti ammissibili =	100
n° personale addetto =	4

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	soddisfacente per le esigenze degli utenti delle frazioni di Darfo, Montecchio Pellalepre e Fucine
cond. ambientali =	buone: inserita nel gradevole contesto dell' Ex Convento con chiostro interno a disposizione degli utenti.
n°parcheggi pert./limitrofi =	77 in condivisione con ASL, ARPA, CDD, SFA, Impiantistica. Appena sufficienti. Parchegggi limitrofi: zona stadio/Aquapark e piazza Petrarca.
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità veicolare; difficoltoso l'accesso ciclopedonale poiché raggiungibile da strade trafficate non sempre attrezzate con marciapiedi adeguati

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	possibilità di congestione del parcheggio in condivisione con altri servizi; servizi igienici non adeguati; si segnala la necessità di installare porte antipanico. Per ottimizzare la struttura è richiesta altro locale da adibire a sala lettura o sala TV.

ANAGRAFICA	SP2-5/87
Denominazione =	**CENTRO RICREATIVO ANZIANI**
Indirizzo =	vicolo Gleno
proprietà/gestione =	comunale-ales/ in gestione al Centro Anziani

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	380
periodo cost./stato cons. =	anni '80; in buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	non adeguati i bagni
n° utenti ammissibili =	50
n° personale addetto =	3

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a nord est dell'area residenziale
cond. ambientali =	localizzato all'interno dell'area del centro storico di Corna caratterizzata da una forte concentrazione di servizi, si colloca al piano terra degli edifici residenziali Aler con difficoltà per la commistione con la destinazione residenziale
n°parcheggi pert./limitrofi=	4 pert.; limitrofi: vicolo Gleno, scuole G. Abondio, condominio La Perla - grav. insufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale: difficoltosa per la discontinuità dei marciapiedi sulle strade di accessso e per l'intensa congestione dell'area limitrofe; veicolare: molto difficile per la congestione del traffico nell'area e soprattutto per la mancanza di parcheggi

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	proposta di ampliamento del centro unificando una seconda unità abitativa al piano terra dell'edificio per case popolari Aler

CRITICITA'	
disfunzioni =	Lo spazio esterno è inadeguato e insufficiente alla necessità del centro; la mancanza di parcheggi rappresenta un forte ostacolo all'accessibilità; la localizzazione del centro anziali non è compatibile con la destinazione residenziale dell'edificio in cui è inserito; c'è la necessità di ampliamento della sede e di adeguare i servizi igienici.

ANAGRAFICA	SP2-5/AP88
Denominazione =	**EX CASA DEL FANCIULLO**
Indirizzo =	piazza Don Bosco n° 1
proprietà/gestione =	stabile di proprietà dell'Ente Morale Casa del Fanciullo; gestione Cooperativa del consorzio

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	7.280
periodo cost./stato cons. =	anni 50'; stato di conservazione: discreto
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	10
n° personale addetto =	3

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	bacino di utenza a scala regionale
cond. ambientali =	collocato al 2° piano dello stabile della Casa del Fanciullo situato in zona residenziale tranquilla.
n°parcheggi pert./limitrofi =	26 in condivisione con consorzio SOLCO; sufficienti alle necessità; limitrofi: nessuno
valutazione di accessibilità =	Difficoltosa accessibilità dal centro storico a causa di strade con restringimento della carreggiata;

PROGETTI	
già posti in essere di	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	non si segnalano situazioni critiche particolari: si rileva tuttavia una situazione di grave degrado

ANAGRAFICA	SP2-2/AP38
Denominazione =	**PIU' VALLI TV**
Indirizzo =	via Prade n° 10
proprietà/gestione =	privata/ privata

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1180
periodo cost./stato cons. =	edificio industriale costruito negli anni '90; adeguamento nel 2004; stato di conservazione ottimo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	15

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	bacino di utenza: Vallecamonica, Sebino, Valtellina, Valseriana,Valcavallina, Valcaleppio. Centrale
cond. ambientali =	situato all'interno della zona industriale a nord di Boario
n°parcheggi pert./limitrofi =	20 pertinenziali; limitrofi: posti auto lungo via Prade
valutazione di accessibilità =	scarsa accessibilità pedonale considerata la delocalizzazione della sede rispetto al centro abitato, ma non influente sul tipo di servizio offerto; ottima accessibilità veicolare, facilitata dal vicino svincolo per la S.S. 42

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-2/45
Denominazione =	**PALAZZO CONGRESSI**
Indirizzo =	via Romolo Galassi
proprietà/gestione =	comunale; gestione SECAS (società a maggioranza pubblica)

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	5450
periodo cost./stato cons. =	2000; stato di conservazione:ottimo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	700 in veste congressuale; 1000 in veste fieristica
n° personale addetto =	6

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	su bacino di utenza valligiano si considera centrale
cond. ambientali =	inserito nella nuova zona d'espansione commerciale e a servizi di Boario, non è in conflitto con nessuna destinazione d'uso degli edificati adiacenti.
n°parcheggi pert./limitrofi=	circa 350 pertinenziali; limitrofi: parcheggi pubblici lungo il viale a ridosso del Monticolo e parcheggio in piazzale Einaudi
valutazione di accessibilità =	pedonale: sufficiente l'accesso dalla zona commerciale limitrofe per la presenza di marciapiedi; gravemente insufficiente il collegamento della struttura al tessuto urbano al di là della ferrovia; carrabile: ottima, a livello valligiano per il collegameto diretto con la S.S. 42 e per la presenza di un congruo parcheggio. L'accessibilità a livello comunale è appena sufficiente in quanto avviene o dal difficile collegamento con Montecchio o da via Manifattura caratterizzata da un passaggio a livello in punto critico.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accesso pedonale da Boario obbliga l'attraversamento della ferrovia, peraltro non attrezzata di marciapiedi, mentre quello da Montecchio o Darfo implica il passaggio dal ponte romanico gestito con senso unico alternato, la cui percorrenza avviene in promiscuità con traffico veicolare. L'accessibilità a livello comunale è critica per i motivi sopracitati.

ANAGRAFICA	SP2-2/AP46
Denominazione =	**CASA DI RIPOSO A. MAY**
Indirizzo =	via Galileo Galilei
proprietà/gestione =	privata della fondazione Onlus A. May; gestione mista pubblica e privata

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	8295
periodo cost./stato cons. =	primi del '900 con adeguamento anni 80 e ultimo ampliamento nel 2006; in ottimo stato
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	80 + 15 diurni
n° personale addetto =	75

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale su un bacino di media e bassa Vallecamonica
cond. ambientali =	buona collocazione in zona facilmente raggiungibile dotata di una gradevole area verde esterna, all'interno dell'area residenziale di Boario
n°parcheggi pert./limitrofi=	42 pertinenziali: nessuno limitrofe
valutazione di accessibilità =	sufficiente l'accessibilità pedonale solo grazie al fatto che la strada non è trafficata; buona accessibilità veicolare anche se l'accesso avviene da strada non particolarmente agevole

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-2/78
Denominazione =	**ASL - laboratorio di sanità**
Indirizzo =	via Quarteroni n° 10
proprietà/gestione =	stabile comunale; gestione ASL di Breno contratto di locazione (scad. non segnalata)

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	660
periodo cost./stato cons. =	inserito nel complesso denominato Ex Convento (XVIII sec.); adibito a laboratorio di sanità nei primi anni '90; stato complessivo della struttura: ottimo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	3

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	*non rilevante*
cond. ambientali =	inserito nell' Ex Convento e non in contrasto con altre situazioni limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	77 in condivisione con APAD, ARPA, CDD, SFA, Impiantistica. Sufficienti alle necessità. Parchegggi limitrofi: zona stadio/Aquapark e piazza Petrarca.
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità veicolare ; piu difficoltoso l'accesso ciclopedonale poiché raggiungibile da strade trafficate non sempre attrezzate con marciapiedi adeguati

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	possibilità di congestione del parcheggio in condivisione con altri servizi

ANAGRAFICA	SP2-2/79
Denominazione =	**ARPA**
Indirizzo =	via Quarteroni n° 10
proprietà/gestione =	stabile comunale; gestione Regionale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	230
periodo cost./stato cons. =	inserito nel complesso denominato Ex Convento (XVIII sec.); adibito a sede ARPA nei primi anni '90; stato complessivo della struttura: ottimo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	12

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	*non rilevante*
cond. ambientali =	inserito nell' Ex Convento non in contrasto con altre situazioni limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità veicolare; piu difficoltoso l'accesso ciclopedonale poiché raggiungibile da strade trafficate non sempre attrezzate con marciapiedi adeguati

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	possibilità di congestione del parcheggio in condivisione con altri servizi

ANAGRAFICA	SP2-2/80
Denominazione =	**IMPIANTISTICA**
Indirizzo =	via Quarteroni 10a
proprietà/gestione =	stabile comunale; gestione: dipendenze ASL di vallecamonica di Breno

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	230
periodo cost./stato cons. =	inserito nel complesso denominato Ex Convento (XVIII sec.); adibito a sede "IMPIANTISTICA" nei primi anni '90; stato complessivo della struttura: ottimo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	4
n° personale addetto =	4

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	nel contesto territoriale è da considerarsi centrale
cond. ambientali =	buone: non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	77 in condivisione con APAD, ARPA, CDD, SFA, ASL. Insufficienti alle necessità. Parcheggi limitrofi: zona stadio/Aquapark e piazza Petrarca.
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità veicolare; difficoltoso l'accesso ciclopedonale poiché raggiungibile da strade trafficate non sempre attrezzate con marciapiedi adeguati

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	possibilità di congestione del parcheggio in condivisione con altri servizi

ANAGRAFICA	SP2-2/AP95
Denominazione =	**ASL (Poliambulatorio, AVIS, sert. Dialisi e Vaccinazioni**
Indirizzo =	via Cercovi
proprietà/gestione =	ASL / ASL

foto	 

STRUTTURA	
Af [m^2] =	5.390
periodo cost./stato cons. =	periodo non rilevato; stato di conservazione discreto
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	non rilevabili
n° personale addetto =	non rilevabile

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	bacino di utenza comunale: decentrato nella frazione di Darfo
cond. ambientali =	inserito nel tessuto residenziale
n°parcheggi pert./limitrofi =	pertinenziali 70 circa; limitrofi: piazza Patrioti, piazza Donatori di Sangue
valutazione di accessibilità =	pedonale discreta, anche se mancano i marciapiedi su via Cercovi; veicolare buona, accessibile facilmente da via Cercovi attraverso l'arteria principale di via Roma

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-2/98
Denominazione =	**MUSEO DEGLI ALPINI**
Indirizzo =	via Fucine n° 60
proprietà/gestione =	comunale gestito dall'associazione Alpini di Fucine in comodato gratuito (scad. 30/09/2035)

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	780
periodo cost./stato cons. =	anni '50 con ampliamento negli anni '70; stato di conservazione sufficiente, ma è necessario ed urgente il rifacimento della copertura.
barriere architettoniche =	non adeguato: rampe di accesso, bagni
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	bacino di utenza nazionale
cond. ambientali =	collocato all'interno della ex scuola elementare con piccola area verde attorno è circondato da edifici residenziali
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi piccolo parcheggio di piazza S. Anna - gravemente insufficiente
valutazione di accessibilità =	accessibile da via Fucine attraverso un percorso tortuoso dal centro di Darfo, soffre di una grave carenza di parcheggi e della mancanza di un marciapiede che dalla Piazza S. Anna arriva al museo limitandone l'accessibilità.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	intenzione espressa di procedere alla redazionedi progetto di rifacimento e sovralzo del tetto e riorganizzazione degli spazi museali.

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'edificio necessita di opere urgenti per la manutenzione del tetto; grave la carenza di parcheggi e nello specifico di almeno un posteggio e manovra per autobus; mancanza di spazi museali specificamente organizzati; necessità di creare un magazzino/deposito a servizio del museo

ANAGRAFICA	SP2-2/106
Denominazione =	**STADIO COMUNALE RIGAMONTI**
Indirizzo =	via Rigamonti
proprietà/gestione =	comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	30.445
periodo cost./stato cons. =	
barriere architettoniche =	
n° utenti ammissibili =	
n° personale addetto =	

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centralissimo su scala comunale
cond. ambientali =	ottime: non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	500 circa non segnalati
valutazione di accessibilità =	attualmente l'accessibilità viabilistica è resa molto difficoltosa a causa delle strettoie che caratterizzano il passaggio per il centro urbano di Darfo, mentre non si può considerare ancora buona l'accessibilità da via Caduti di Nassirya in quanto il percorso risulta tortuoso per le vie del centro abitato; si segnala e si evidenzia la necessità di riorganizzare il passaggio della pista ciclabile che non è per nulla adatto e sicuro. Si segnala la necessità di creare un collegamento diretto con la zona turistica di Boario

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	

CRITICITA'	
disfunzioni =	nodo cruciale è sicuramente l'accessibilità che và migliorata e completata con un collegamento diretto con Boario; si rende necessaria l'organizzazione razionale dei posteggi nella zona, ma anche una riorganizzazione della ciclabile e dei percorsi pedonali che passano in promisquità con gli autoveicoli.

ANAGRAFICA	SP2-2/107
Denominazione =	**PISCINA COMUNALE E AQUAPLANET**
Indirizzo =	via Rigamonti n° 71
proprietà/gestione =	comunale; gestione privata (soc. Dinamic Nuoto - convenzione sino al 31/12/2007)

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	33.650
periodo cost./stato cons. =	piscina anni '80; parco acquatico esterno nel 1998; stato di conservazione: degradata la piscina coperta per diversi aspetti tecnologici; in buono stato il parco esteerno
barriere architettoniche =	adeguata
n° utenti ammissibili =	150 piscine interne; 5000 a pieno regime con parco esterno
n° personale addetto =	7 per piscina interna; 30 a pieno regime con parco esterno

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centralissimo su scala comunale
cond. ambientali =	attualmente si segnala un lieve conflitto con la vicinanza degli impianti produttivi Cerestar al di là del fiume; la collocazione è tuttavia ottima
n°parcheggi pert./limitrofi =	17 pertinenziali per addetti - sufficienti; 241 segnalati per utenti + 500 circa non segnalati in zona stadio - sufficienti ma neccessitano di riordino
valutazione di accessibilità =	l'accessibilità viabilistica è resa molto difficoltosa a causa delle strettoie che caratterizzano il passaggio per il centro di Darfo, mentre non è considerabile ancora buona l'accessibilità da via Caduti di Nassirya poichè il percorso risulta tortuoso per le vie del centro; si evidenzia nella fatispecie la difficoltà per i pullman che rappresentano una parte importante dell'utenza;si evidenzia la necessità di riorganizzare il passaggio della pista ciclabile che non è per nulla sicura. In considerazione dell'inequivocabile servizio a supporto del turismo si segnala la necessità di creare un collegamento diretto con la zona turistica di Boario

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	progetto privato della società Dinamic Nuoto consistente in studio preliminare per ampliamento della piscina coperta con nuove vasche

CRITICITA'	
disfunzioni =	nodo cruciale di un servizio fiore all'occhiello della città è sicuramente l'accessibilità che va migliorata e completata con un collegamento diretto con Boario;si rende necessaria l'organizzazione razionale dei posteggi nella zona stadio, ma anche una riorganizzazione della ciclabile e dei percorsi pedonali che passano in promisquità con gli autoveicoli. Si rileva inoltre una insufficienza evidente delle vasche interne che risultano sottodimensionate per la richiesta di un bacino d'utenza sovracomunale. Necessari numerosi adeguamenti tecnologici ed impiantistici oltre ad una manutenzione piu efficiente dello stabile che è a tutti gli effetti uno dei servizi più rappresentativi e utili al rilancio delle attività turistiche

ANAGRAFICA	SP2-2/108
Denominazione =	**PALAZZETTO DELLO SPORT**
Indirizzo =	via Ubertosa
proprietà/gestione =	provinciale/provinciale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	4710
periodo cost./stato cons. =	2000 circa
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	*non rilevato*

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale per l'utilizzo scolastico; in qualità di palazzetto dello sport risulta decentrato a sud di Corna
cond. ambientali =	localizzato all'interno del polo scolastico di Corna si colloca in zona periferica a ridosso tra l'alveo del torrente Dezzo gli attigui edifici scolastici e la residenza
n°parcheggi pert./limitrofi=	100 pertinenziali; limitrofi area parcheggio cinema multisala Garden - sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale grazie anche alla passerella pedonale che si collega con il polo scolastico al di là del torrente Dezzo; sufficiente l'accessibilità veicolare, poiche si colloca in area poco visibile nonostante il facile accesso

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-2/109
Denominazione =	**PALESTRA ITC&G OLIVELLI**
Indirizzo =	via Ubertosa
proprietà/gestione =	provinciale/provinciale

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	1750
periodo cost./stato cons. =	anni 80 circa
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	*non rilevato*

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale per l'utilizzo scolastico; in qualità di palestra dello sport risulta decentrata a sud di Corna
cond. ambientali =	localizzato all'interno del polo scolastico di Corna si colloca in zona periferica a ridosso tra l'alveo del torrente Dezzo gli attigui edifici scolastici e la residenza
n°parcheggi pert./limitrofi=	40 pertinenziali; limitrofi area parcheggio cinema multisala Garden - sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale grazie anche alla passerella pedonale che si collega con il polo scolastico al di là del torrente Dezzo; sufficiente l'accessibilità veicolare, poiche si colloca in area poco visibile nonostante il facile accesso

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-2/137
Denominazione =	**PARCO ARCHEOLOGICO DI LUINE**
Indirizzo =	via Coppelle
proprietà/gestione =	comunale /comunale

foto	


STRUTTURA	
Af [m^2] =	310.120
periodo cost./stato cons. =	1979; stato di conservazione: appena sufficiente
barriere architettoniche =	inadeguato: i percorsi sparsi nel parco non sono accessibili per ovi motivi legati alla natura del luogo, tuttavia i servizi igienici del piccolo museo non sono attrezzati per disabili
n° utenti ammissibili =	*non rilevabille*
n° personale addetto =	1

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato nella frazione di Gorzone, ha un bacino di utenza molto vasto considerati i numerosi turisti stranieri che lo visitano
cond. ambientali =	ottime da quando lo stabilimento ai piedi del parco ha chiuso i battenti: il parco si trova su una collina rocciosa immersa nel verde che sormonta l'abitato di Corna
n°parcheggi pert./limitrofi =	20, ma esclusivi per il personale; limitrofi in via Coppelle - piu che sufficienti
valutazione di accessibilità =	ottima sia l'accessibilità pedonale chequella viabilistica, con ampio parcheggio a disposizione dell'utenza

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	il parco soffre di numerose difficoltà legate alla manutenzione e il piccolo museo allestito non è sufficiente a valorizzare l'importanza del parco; la maggiorparte dei percorsi pedonali sono in pessimo stato di conservazione. Considerata l'assoluta impostanza del parco che dovrebbre essere il fiore all'occhiello della città e considerata la trascuratezza in cui veste si segnala una situazione fortemente critica con necessità di interventi di rilievo.

ANAGRAFICA	SP2-2/AP138
Denominazione =	**PARCO TERMALE**
Indirizzo =	corso Italia
proprietà/gestione =	privata/privata

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	131240
periodo cost./stato cons. =	fine 800 con continui adeguamenti delle strutture; buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	
n° utenti ammissibili =	non rilevabile
n° personale addetto =	

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale a livello comunale
cond. ambientali =	il parco termale, che fa parte della storia di Boario, e ne ha sempre rappresentato la vocazione storica, grazie alla sua estensione, crea un gradevole ambiente autonomo all'interno della città, sul lato sud-ovest. Vi si affacciano i servizi che fanno capo alla ditta produttrice di acqua minerale, sita sul lato nord del parco.
n°parcheggi pert./limitrofi=	pertinenziali assenti; limitrofi: piazzale Einaudi e posti auto lungo le vie del centro
valutazione di accessibilità =	buona: la centralità e la dotazione di adeguati marciapiedi sono un punto a favore. Tuttavia l'ingresso in prossimità di uno dei maggiori svincoli del comune, dove si uniscono la strada proveniente dalla val di Scalve, e la ex S.S. 42 genera situazioni di elevata pericolosità.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	riqualificazione e studio della viabilità di fronte all'ingresso e progetti di riqualificazione delle attrezzature termali

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP2-2/164
Denominazione =	**PARCO INTERCOMUNALE DEL MONTICOLO E LAGO MORO**
Indirizzo =	Località del Monticolo, Castellin,o Luine, Capodilago, Sorlina
proprietà/gestione =	aree pubbliche e private vincolate a parco

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	300.670
periodo cost./stato cons. =	
barriere architettoniche =	
n° utenti ammissibili =	*non rilevabili*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	ottime
n°parcheggi pert./limitrofi =	
valutazione di accessibilità =	facilmente accessibile ovunque si voglia fruirne

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	programma di interventi specifici finalizzato alla valorizzazione del parco

CRITICITA'	
disfunzioni =	viene penalizzata la valenza paesistica del parco nella zona a confine con il comparto industriale di via Prade.

ANAGRAFICA	SP2-2/315
Denominazione =	**INFO-POINT "OGLIO BIKE BAR" (Ciclovia dell'Oglio)**
Indirizzo =	Loc. Monticolo
proprietà/gestione =	comunale/locazione a soggetto privato

foto	

STRUTTURA	
Af [m²] =	130
periodo cost./stato cons. =	periodo di costruzione: *2018* ; stato di conservazione: buono
barriere architettoniche =	Adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato rispetto all'abitato – limitrofo al tracciato della Ciclovia dell'Oglio della quale costituisce servizio
cond. ambientali =	ottime considerando la localizzazione in area agricola
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; presenza di posti auto in prossimità;
valutazione di accessibilità =	Ottima accessibilità pedonale e ciclo-pedonale – buona accessibilità veicolare;

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o private	nessuna

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna

ANAGRAFICA	SP3-2/110
Denominazione =	**IMPIANTI SPORTIVI TENNIS, BASKET, PALLAVOLO**
Indirizzo =	via Silone
proprietà/gestione =	comunale/ i soli campi da tennis sono gestiti privatamente mentre il basket è libero

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2945
periodo cost./stato cons. =	non rilevato; stato di conservazione buono per i campi da tennis, pessimo il campo da basket e pallavolo
barriere architettoniche =	non adeguato: mancano servizi igienici per disabili
n° utenti ammissibili =	non rilevante
n° personale addetto =	1

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato all'estremo nord-est della città
cond. ambientali =	ottime: inserito all'interno del complesso residenziale delle case popolari ALER, dispone di un ambiente circostante poco edificato
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi 30 posti in condivisione con la residenza di via Silone - sufficienti
valutazione di accessibilità =	ottima accessibilità pedonale pe glli abitanti della frazione grazie ai marciapiedi di cui sono dotate le strade di accesso; ottimo anche l'accesso veicolare che avviene da via Silone, direttamente collegato con la viabilità primaria di via Trento; sufficienti alle necessità i parcheggi. Non è raggiunto direttamentre da mezzi di trasporto pubblico

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	si segnala un forte degrado della pavimentazione campo da basket e di pallavolo che risultano pressochè impraticabili

ANAGRAFICA	SP3-2/AP120
Denominazione =	**CAMPO SPORTIVO S. G. BOSCO - ERBANNO**
Indirizzo =	via Angelo Argilla n° 2
proprietà/gestione =	privato - parrocchiale a gestione parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	3465
periodo cost./stato cons. =	non rilevato; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	non adeguati gli accessi
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a sud-est della frazione
cond. ambientali =	buone: non in contrasto con le attivita e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	5 pertinenziali; limitrofi piccoli parcheggi lungo via Polline - insufficienti alle necessità
valutazione di accessibilità =	pedonalmente l'accesso si presenta pericoloso; anche il traffico veicolare presenta alcune difficoltà a causa della strada stretta e tortuosa e della carenza di parcheggi pertinenziali

PROGETTI	
già posti in essere di	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	si rileva una difficoltà di accesso dell'oratorio che resta sul margine inferiore dell'abitato, collegato al nucleo storico da una viabilità difficoltosa e carente di parcheggi

ANAGRAFICA	SP3-2/AP125
Denominazione =	**ORATORIO E CAMPO SPORTIVO DON GUIDO TURLA - BOARIO**
Indirizzo =	via Carducci n°2
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	3775
periodo cost./stato cons. =	non rilevato; ottimo stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguaato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	non in contrasto con destinazioni d'uso e attività limitrofe si erge tral il centro abitato e l'area turistico alberghiera
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pertinenziali; limitrofi: via Carducci e piazzale Einaudi
valutazione di accessibilità =	ottima accessibilità pedonale e veicolare

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-2AP/140
Denominazione =	**CENTRO SPORTIVO ORATORIO S. G. BOSCO - GORZONE**
Indirizzo =	via Don G. M. Pennacchio
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	5230
periodo cost./stato cons. =	anni '70; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	non adeguaato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato ad ovest della frazione
cond. ambientali =	buone, circondato dal centro abitato confina direttamente con la scuola materna e la scuola elementare e dispone di una buona superficie attrezzata con campi da gioco
n°parcheggi pert./limitrofi =	12 pertinenziali; limitrofi lungo via Don G. M. Pennacchio - insufficienti
valutazione di accessibilità =	pedonale discreta poiché le strade non sono particolarmente trafficate, ma l'oratorio rimane abbastanza decentrato; veicolare buona nonostante il semaforo e la strettoia all'incrocio tra via Don Pennacchio e via Umberto I°.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	la zona risulta poco controllabile ai fini della sicurezza, ma nel complesso è funzionale

ANAGRAFICA	SP3-2/AP141
Denominazione =	**CAMPO SPORTIVO E ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO**
Indirizzo =	via del Ponte n°7
proprietà/gestione =	parrrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	3730
periodo cost./stato cons. =	anni '70 con adeguamento negli anni '80: stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale rispetto allo sviluppo urbano di Montecchio
cond. ambientali =	buone: non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	36 nel parcheggio del campo da calcio;limitrofi: zona stadio. Generalmente sufficienti
valutazione di accessibilità =	lo si raggiunge generalmente a piedi con difficoltà e pericoli generati dalla situazione viabilistica drammatica di Montecchio; le strade di collegamento sono generalmente congestionate e non dotate di marciapiedi. E' accessibile con la pista ciclabile, ma anche questa utilizza un percorso in condivisione con la viabilità automobilistica del tutto inadeguato e pericoloso.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	si renderebbe necessario l'ampliamento del salone parrocchiale per realizzare un refettorio autonomo a servizio della scuola elementare attigua. Il parcheggio del campo da calcio ofre un servizio fondamentale per scuola e asilo attigui, ma è insufficiente nei momenti di raccoltà della comunità - funzioni religiose, assemblee, tornei sportivi etc.

ANAGRAFICA	SP3-2/AP143
Denominazione =	**CENTRO GIOVANILE PIER GIORGIO FRASSATI**
Indirizzo =	via Bonara
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	4120
periodo cost./stato cons. =	primi del '900; ultimo adeguamento nel 2001, attuaalmente in ottimo stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	non rilevante
n° personale addetto =	6

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a nord-est
cond. ambientali =	posto nei pressi del fulcro commerciale di Corna in corso Lepetit, contesto residente e commerciale, sul lato ovest confina con la ex acciaieria Banzato, ora dismessa. Presenza di doppio ingresso pedonale, da via Marconi e da corso Lepetit
n°parcheggi pert./limitrofi=	nessuno/ vic. Camossi, piazza Lorenzini, ex stabilimenti siderurgici
valutazione di accessibilità =	carrabile:difficoltoso, è su viale Marconi per mezzo di un accesso difficoltoso e raggiunge il campo di basket, spesso adibito a parcheggio/ pedonale: buono, sia da viale Marconi che da corso Lepetit

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nesssuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	accesso carrabile difficoltoso e spazi a parcheggio di pertinenza ricavati sul campo di basket.

ANAGRAFICA	SP3-2/AP144
Denominazione =	**CAMPO SPORTIVO S. FILIPPO NERI - DARFO**
Indirizzo =	via Cimavilla
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2975
periodo cost./stato cons. =	*anno di costruzione non rilevato;* buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	non adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a nord-est nella zona centrale del centro storico
cond. ambientali =	situato al confine del centro storico al centro dell'area residenziale
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi: piazza Aldo Moro, piazza Petrarca e via Brera- appena sufficienti
valutazione di accessibilità =	bouna accessibilità pedonale che avviene da tre punti contrapposti; appena sufficiente l'accessibilità veicolare che avviene da via Cimavilla, caratterizzata dal senso unico e da restringimenti della carreggiata;

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	lieve carenza di parcheggi

ANAGRAFICA	SP3-2/AP145
Denominazione =	**ORATORIO S. DEFENDENTE**
Indirizzo =	via S. Bernardo
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	915
periodo cost./stato cons. =	periodo non rilevato; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguaato
n° utenti ammissibili =	non rilevato
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato verso est ai margini dell'area residenziale
cond. ambientali =	ottime, dituato al confine del centro abitato di pellalepre, accessibile da via s. Bernardo con un ridottissimo traffico veicolare. Attorno all'oratorio si sviluppano campi agricoli
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; svariati posti auto non segnalati lungo via S. Bernardo - appena sufficienti
valutazione di accessibilità =	accessibilità pedonale accettabile grazie a strade di accesso poco trafficate; veicolarmente discretamente accessibile attraverso la sola via S. Bernardo, caratterizzata da strettoie all'interno del centro storico.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	questa zona di Pellalepre risulta deficitaria di parcheggi, di cui soffre in parte anche l'oratorio

ANAGRAFICA	SP3-2/AP146
Denominazione =	**CAMPO SPORTIVO E ORATORIO DI SAN GIUSEPPE - FUCINE**
Indirizzo =	via Montesuello n°1
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2735
periodo cost./stato cons. =	1989 edificio dell'oratorio e successivi ampliamenti; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	inserito nel centro storico di fucine, circondato dalle abitazioni sui lati nord, est, sud e da un terreno agricolo a ovest
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; piazza S. Anna e parcheggio all'inters. tra via della Valla e via Montesuello
valutazione di accessibilità =	pedonale difficile poichè sempre in promiscuità con autoveicoli; veicolare altrettanto difficile piochè le strade sono caratterizzate da frequenti restringimenti difficoltosi per la circolazione

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	evidente carenza di parcheggi che determina grosse difficoltà nell'intera frazione, così come le strade che rendono difficoltosa e pericolosa la percorrenza in auto e a piedi di tutta la zona del centro.

ANAGRAFICA	SP3-2/AP147
Denominazione =	**ORATORIO E CAMPO SPORTIVO S. GIOVANNI BOSCO**
Indirizzo =	via Montebello n° 4
proprietà/gestione =	proprietà privata della Vicinia di Bessimo; gestione parrocchiale
foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	3150
periodo cost./stato cons. =	periodo di costruzione *non rilevato* ; stato di conservazione: buono
barriere architettoniche =	non adeguati bagni del bar né l'accesso e gli spogliatoi del campo da calcio
n° utenti ammissibili =	*non rilevabili*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	fortemente decentrato a nord-ovest della frazione a confine dell'abitato
cond. ambientali =	buone: non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi=	15 pertinenziali; limitrofi parcheggi su strada in condivisione con la residenza
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale anche in mancanza di marciapiedi, considerata la scarsità del

PROGETTI	
già posti in essere di	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	la carenza di parcheggi è un problema rilevante; il servizio offerto alla comunità dall'oratorio soffre della mancanza di una sede unica (infatti le attività oratoriali si svolgono parte al campo sportivo, parte nella cappella di via del Cimitero, parte in casa Danesi che esula dai confini comunali); mancano fortemente spazi polivalenti per l'aggregazione sociale.

ANAGRAFICA	SP3-2/148
Denominazione =	**PALESTRA COMUNALE**
Indirizzo =	largo S.Faustino
proprietà/gestione =	comunale in gestione al gruppo sportivo Oratorio di Darfo

foto	

STRUTTURA	
m^2 =	610
periodo cost./stato cons. =	*non rilevato*
barriere architettoniche =	non adeguata: mancano scivoli e bagni disabili
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrata nel centro storico
cond. ambientali =	inserita nel tessuto residenzilare, è priva di qualsiasi tipo di spazio esterno
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi: parcheggio lato palestra (in condivisione con residenza), piazza Aldo Moro; parcheggio interno al conservatorio - gravemente insufficiente alle necessità
valutazione di accessibilità =	pedonale: difficoltosa per la mancanza di marciapiedi e la presenza di auto in sosta lungo le vie di accesso alla palestra; viabilistica: pessima, è raggiungibile dalle vie del centro storico caratterizzte da restringimenti della carreggiata, percorsi tortuosi e non segnalati in promisquità con i pedoni; l'insufficienza dei parcheggi genera ulteriori difficoltà

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'edificio è fatiscente, carente delle dotazioni essenziali, non adeguato all'accessibilità di portatori di handicapp. L'accessibilità è limitata fortemente soprattutto dalla grave insufficienza di parcheggi

ANAGRAFICA	SP3-2/150
Denominazione =	**CAMPI DA TENNIS**
Indirizzo =	via S. Fucine
proprietà/gestione =	comunale/ convenzione con associazione Sporting Club Tennis 2000 (scad. 31/07/2007)

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2420
periodo cost./stato cons. =	anni 80; stato di conservaazione sufficiente
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	2

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato nella frazione di Pellalepre su un bacino di utenza comunale
cond. ambientali =	buone, non in contrasto con destinazione d'uso e attività limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; svariati posti auto lungo via Fucine - suffiienti
valutazione di accessibilità =	buona accesssibilità veicolare e pedonale grazie alla via Fucine che è via di colllegamento interna poco trafficata e dotata di marciapiedi

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-2/151
Denominazione =	**CAMPO DA CALCIO**
Indirizzo =	via Achille Grandi
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1250
periodo cost./stato cons. =	anni 90; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale sul bacino di utenza della frazione
cond. ambientali =	inserito in area residenziale e accessibile da via A. Grandi (strada interna di distribuzione poco trafficata)
n°parcheggi pert./limitrofi =	posti auto lungo via A. grandi in condivisione con la residenza - sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità veicolare e pedonale grazie ad un volume di traffico poco rilevante e grazie ad un parcheggio che soddisfa sufficientemente le necessità.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	il piccolo campo da calcio non è dotato ne di spogliatoi ne di servizi igienici; è nell'insieme poco attrezzato

ANAGRAFICA	SP3-2/AP160
Denominazione =	**CAMPO DA CALCIO ORATORIO DI ANGONE**
Indirizzo =	via S. Carlo
proprietà/gestione =	parrocchiale/parrocchiale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2600
periodo cost./stato cons. =	periodo di costruzione: *non rilevato* ; stato di conservazione: discreto
barriere architettoniche =	Adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevante*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a confine tra l'abitato e l'area agricola
cond. ambientali =	ottime considerando che si localizza al confine con l'area agricola
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; pochi posti auto lungo via S. Carlo;
valutazione di accessibilità =	sufficiente l'accessibilità pedonale; insufficiente quella veicolare; poco segnalato; la strada di accesso è per il primo tratto una strada locale di quartiere asfaltata e per la parte terminale una strada rurale non asfaltata di collegamento con la zona agricola

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o private	nessuna
in previsione	Ampliamento stradale di Via San Carlo e dell'accesso all'area; incremento della dotazione di parcheggi pubblici in zona, in attuazione delle previsioni di piano su aree per viabilità e aree a verde attrezzato.

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'accessibilità è ridotta; la dotazione dei parcheggi è insufficiente; risulta difficilmente individuabile e decentrato rispetto al centro abitato; le dimensioni sono ridotte allo stretto necessario per l'area da gioco; non esiste tribuna

ANAGRAFICA	SP3-1/111
Denominazione =	**AREA VERDE CASE ALER -prato**
Indirizzo =	via Silone
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	9560
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	non rilevante
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	a ridosso del complesso residenziale delle case ALER
cond. ambientali =	buone, l'area è sufficientemente protetta dalla viabilità
n°parcheggi pert./limitrofi =	
valutazione di accessibilità =	ottima: si accede da via Trento verso via Silone sia attraverso la viabilità ordinaria che a mezo di marciapiedi sufficientemente sicuri

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1 /112
Denominazione =	**PARCO GIOCHI DI VIA SILONE**
Indirizzo =	via Silone
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto		

STRUTTURA	
Af [m^2] =	4025
periodo cost./stato cons. =	2000; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	100
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a nord est della frazione
cond. ambientali =	ottime: a ridosso del centro abitato è libero da edificazioni limitrofe e si stende su una vasta superficie
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi 15 posti auto lungo via Silone - sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale grazie alla dotazione di marciapiedi sicuri lungo via Trento e lungo Via Silone; buona anche l'accessibilità veicolare anche se carente di qualche posto auto pertinenziale

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1/113
Denominazione =	**PARCO GIOCHI DI VIA AMENDOLA**
Indirizzo =	via Amendola
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	620
periodo cost./stato cons. =	periodo di costruzione *non rilevato;* stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	30
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	all'interno del centro abitato: confina a nord-ovest con via Amendola con accesso facile e sicuro e a sud-est con via Trento
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pertinenziali; limitrofi lungo via Amendola - sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona pedonale grazie alla dotazione dei marciapiedi lungo le vie di accesso; buona veicolare grazie alla vicinanza della viabillità primaria di via Trento che poi degue lungo via Amendola, dotata di sufficienti e comopdi parcheggi

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1/114
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Amendola
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	485
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	limitrofe al centro storico della frazione
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	7
valutazione di accessibilità =	buona viabilisticamente e pedonalmente

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	Non riconfermato dalle previsioni di PGT

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area verde a prato è di ridotte dimensioni ed è attrezzabile solo come aiuola o utilizzabile per l'ampliamento del parcheggio. Risulta attualmente di scarsa utilità

ANAGRAFICA	SP3-1/115
Denominazione =	**AIUOLA**
Indirizzo =	via Cevedale
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	505
periodo cost./stato cons. =	buono
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale nella zona residenziale di via S. Carlo
cond. ambientali =	compppromessa dalla strada
n°parcheggi pert./limitrofi =	3
valutazione di accessibilità =	buona viabilmente e pedonalmente

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	Non riconfermato dalle previsioni di PGT

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area verde è di ridotte dimensioni ed è attrezzabile solo come aiuola o utilizzabile per l'ampliamento del parcheggio. Risulta attualmente di scarsa utilità

ANAGRAFICA	SP3-1 /116
Denominazione =	**GIARDINETTI**
Indirizzo =	via Stazione
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto		

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1830
periodo cost./stato cons. =	2005
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	/
cond. ambientali =	spazio inedificato inserito tra la ferrovia e la cortina edilizia su via S. Martino
n°parcheggi pert./limitrofi =	parcheggio attiguo in via S. Martino
valutazione di accessibilità =	accessibile solo ciclopedonalmente

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-3 /117
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	Località Prade
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	9900
periodo cost./stato cons. =	*non rilevato* ; in buono stato di conservazione
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	Scarsa
cond. ambientali =	collocato tra l'insediamento artigianale e il Monticolo
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pertinenziali; limitrofi: aree a parcheggio realizzate dalle espansioni artigianali
valutazione di accessibilità =	pessima accessibilità

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	L'area a prato risulta si scarsa utilità pubblica

ANAGRAFICA	SP3-1/118
Denominazione =	**AREA VERDE ATTREZZATA**
Indirizzo =	via Fontanico
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	620
periodo cost./stato cons. =	2008
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	al centro di area residenziale densamente abitata
cond. ambientali =	zona tranquilla in centro storicoadiacente la scuola materna di Erbanno
n°parcheggi pert./limitrofi =	20 posti auto abtistanti l'area verde
valutazione di accessibilità =	discreta veicolarmente e pedonalmente per le strettoie che caratterizzano la viabilità della zona

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	progetto in fase di esecuzione

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1/119
Denominazione =	**GIARDINO PUBBLICO**
Indirizzo =	via Federici
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2080
periodo cost./stato cons. =	2007
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	al centro di area residenziale
cond. ambientali =	ottime per la tranquillità e la sicurezza del luogo
n°parcheggi pert./limitrofi =	limitrofi parcheggi in via Polline
valutazione di accessibilità =	ottima viecolare, scarsa pedonale in quanto accessibile solo dalla via Federici

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna segnalata

ANAGRAFICA	SP3-1/121
Denominazione =	**GIARDINO PUBBLICO DI VIA POLLINE**
Indirizzo =	via Polline
proprietà/gestione =	comunale a gestione comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	3260
periodo cost./stato cons. =	2003
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a sue del centro di Erbanno
cond. ambientali =	conflittulale il rapporto con le strare che lo perimetrano; la collocazione decentrata non favorisce una fruizione significativa
n°parcheggi pert./limitrofi =	15 pertinenziali; limitrofi qualche piccolo parcheggio lungo via Polline
valutazione di accessibilità =	accessibilità discreta considerando la possibilità di accesso grazie a marciapiedi lungo via Polline e via S. Martino, e grazie ai parcheggi limitrofi che soddisfaìno la necessità

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nesssuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	la localizzazione marginale rispetto all'abitato non consente una piena fruizione dell'area verde.

ANAGRAFICA	SP3-1/122
Denominazione =	**GIARDINO PUBBLICO - scuole medie Tovini**
Indirizzo =	via Polline
proprietà/gestione =	comunale a gestione comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1580
periodo cost./stato cons. =	2000 circa
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*30*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a sud del centro di Erbanno
cond. ambientali =	conflittulale il rapporto con le strare che lo perimetrano; la collocazione decentrata non favorisce una fruizione significativa
n°parcheggi pert./limitrofi =	7 pertinenziali; limitrofi: parcheggi lungo via Polline - sufficienti
valutazione di accessibilità =	accessibilità discreta considerando la possibilità di accesso grazie a marciapiedi lungo via Polline e via S. Martino, e grazie ai parcheggi limitrofi che soddisfaìno la necessità

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	la localizzazione marginale rispetto all'abitato non consente una piena fruizione dell'area verde.

ANAGRAFICA	SP3-1/123
Denominazione =	**GIARDINO PUBBLICO**
Indirizzo =	via de Gasperi
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2300
periodo cost./stato cons. =	*non rilevato* ; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	30
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato a ridosso dello svincolo della S.S. 42 del Tonale e della Mendola
cond. ambientali =	ai margini dell'abitato, si colloca in posizione infelice ai piedi del terrapieno della superstrada
n°parcheggi pert./limitrofi=	pertinenziali 0; limitrofi piazzale Einaudi, via De Gasperi,via Cadeo
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale e veicolare

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	la posizione infelice e nascosta ne fanno un luogo poco sicuro

ANAGRAFICA	SP3-1/124
Denominazione =	**PARCO GIOCHI**
Indirizzo =	via Carducci
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1820
periodo cost./stato cons. =	*non rilevato* ; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	30
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	buone, inserito tra il lotto della attigua scuola elementare di via G.Carducci e il campo sportivo dellì'oratorio di S. Maria della Neve; accessibile da strade poco trafficate e munite di marciapiedi
n°parcheggi pert./limitrofi=	pertinenziali 0; limitrofi piazzale Einaudi
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità pedonale e veicolare

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1/126
Denominazione =	**GIARDINO PUBBLICO**
Indirizzo =	via De Gasperi
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	910
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	situata nel centro di Boario, a lato della chiesa
cond. ambientali =	buone, anche se interessata dal passaggio di due strade che ne perimetrano due lati
n°parcheggi pert./limitrofi =	limitrofi lungo via De Gasperi
valutazione di accessibilità =	buona pedonalmente e viabilisticamente

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	il giardinetto oltre ad essere poco attrezzato non è ben illuminato e perciò poco sfruttato dall'utenza serale

ANAGRAFICA	SP3-1/127
Denominazione =	**AIUOLE**
Indirizzo =	corso Italia
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2870
periodo cost./stato cons. =	anni 80
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale, ad uso passeggio turistico lungo il viale principale
cond. ambientali =	conflittuale per il rapporto di vivinanza con la strada
n°parcheggi pert./limitrofi =	/
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità veicolare e pedonale grazie alla dotazione di ampi marciapiedi

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	progetto di riordino dell'area antistante il condominio Antica Fonte

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area attualmente è poco funzionale alla vocazione turistica della zona

ANAGRAFICA	SP3-1/128
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Giorgio Gaioni
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2980
periodo cost./stato cons. =	anni 80
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	distante da possibili utenti, poco fruibile anche dagli ospiti di palazzo Congressi
cond. ambientali =	in conflitto con l'antistante parcheggio del supermercato che rende poco gradevole la vista d'insieme
n°parcheggi pert./limitrofi =	107 posti auto del supermercato
valutazione di accessibilità =	ottima viabilmente, poco accessibile pedonalmente

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	/

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area è lasciata a prato, in conflitto con il parcheggio del supermercato e considerata la funzione di frontescena dall'interno della galleria vetrata di palazzo Congressi, si considera necessario almento un'organizzazione a giardino. Allo stato attuale di prato non è di nessuna utilità alla collettività

ANAGRAFICA	SP3-1/129
Denominazione =	**AIUOLA**
Indirizzo =	via Enrico Fermi
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1035
periodo cost./stato cons. =	
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	periferica
cond. ambientali =	circondata da strade
n°parcheggi pert./limitrofi =	12
valutazione di accessibilità =	buona viabilisticamente

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	area poco funzionale all'uso collettivo se non come aiula

ANAGRAFICA	SP3-1/130
Denominazione =	**AIUOLA**
Indirizzo =	viale Manzoni
proprietà/gestione =	comunale/comunale
foto	
STRUTTURA	
Af [m^2] =	405
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/
CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	periferica
cond. ambientali =	circondata da strade
n°parcheggi pert./limitrofi =	
valutazione di accessibilità =	buona viabilisticamente
PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno
CRITICITA'	
disfunzioni =	area poco funzionale all'uso collettivo se non come aiula

ANAGRAFICA	SP3-1 /131
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Alabarde
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	11350
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	area decentrata e periferica rispetto all'abitato di Boario
cond. ambientali =	in conflitto con l'ingresso della S.S. 510
n°parcheggi pert./limitrofi =	limitrofi i parcheggi di pertinenza di palazzo congressi
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità viabilistica, insufficiente quella pedonale

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area di supporto alle attività di palazzo congressi, sofre il rapporto con la strada. E attualmente inutilizzata in quanto fuori portata dell'utenza residenziale

ANAGRAFICA	SP3-1/132
Denominazione =	**GIARDINO PUBBLICO**
Indirizzo =	via Marconi
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	13290
periodo cost./stato cons. =	anni 80
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	ai margini dell'abitato e della zona turistico-alberghiera di Boario
cond. ambientali =	conflittuale il rapporto con la viabilità di via Marconi e della ferrovia
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	inaccessibile veicolarmente a causa della mancanza di parcheggi, è accessibile solo pedonalmente grazie all'agevole viale pedonale ai via Marconi

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area rappresenta un importante corridoio di collegamento tra la frazione di Corna e Boario, ma l'organizzazione attuale del giardino è molto poco valorizzata e necessiterebbe di una totale revisione, inclusa la possibilità di accesso ed eventualei parcheggi accessibili da via Giacinto in Boario

ANAGRAFICA	SP3-1/133
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Molzelle
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2.120
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	al centro di area residenziale
cond. ambientali =	area racchiusa da edifici residenziali
n°parcheggi pert./limitrofi =	15
valutazione di accessibilità =	accessibile veicolarmente da via Molzelle e pedonalmente da via C. Colombo

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area a prato risulta di scarsa utilità pubblica: è stata avanzata la richiesta da parte dei cittadini residenti in zona di ampliare l'area a parcheggio pubblico

ANAGRAFICA	SP3-1 /134
Denominazione =	**PARCO GIOCHI**
Indirizzo =	via Tito Speri
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2.100
periodo cost./stato cons. =	2007
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato rispetto al centro storico
cond. ambientali =	inserito in zona verde, attiguo al cimitero e circondato su tre lato dalla viabilità di via C. Colombo e via Tito Speri
n°parcheggi pert./limitrofi =	parcheggi in via di realizzazione
valutazione di accessibilità =	buona veicolarmente, scarsa pedonalmente per la mancanza di parcheggi e la localizzazione decentrata

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	in fase realizzativa

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata, in fase realizzativa

ANAGRAFICA	SP3-1 /135
Denominazione =	**PARCO GIOCHI DI VIA LEONARDO DA VINCI**
Indirizzo =	via Leonardo Da Vinci
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1850
periodo cost./stato cons. =	2000 circa
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*25*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale sulla frazione di Gorzone
cond. ambientali =	buone, collocato in zona residenziale in area sufficientemente al riparo dal traffico veicolare
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pert.; limitrofi lungo via Cortili - piuche sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibbilità pedonale e veicolare, grazie anche alla dotazione di marciapiedi lungo le strade di accesso

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1 /136
Denominazione =	**PARCO GIOCHI DI VIA CHIESA**
Indirizzo =	via Chiesa
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	195
periodo cost./stato cons. =	2000 circa
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	5
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	delocalizzato nei pressi della chiesetta di Sciano
cond. ambientali =	buone, al sicuro da strade trafficate
n°parcheggi pert./limitrofi =	0 pert.; limitrofi lungo via Don G.M. Pennacchio - più che sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibbilità pedonale e veicolare

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	il parco è evidentemente ed eccessivamente piccolo, ridotto a poco più di un'aiuola attrezzata con giochi per bambini

ANAGRAFICA	SP3-1/152
Denominazione =	**AIUOLA**
Indirizzo =	piazza Lorenzini
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto		

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1195
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale
cond. ambientali =	situato di fronte al municipio in qualità di aiuola decorativa
n°parcheggi pert./limitrofi =	27
valutazione di accessibilità =	buona veicolarmente e pedonalmente

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1/153
Denominazione =	**AREA VERDE - parchetto**
Indirizzo =	via Ubertosa
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto		

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2125
periodo cost./stato cons. =	2000
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	a ridosso dell'area residenziale di Corna, è funzionale soprattutto alle scuole superiori limitrofe
cond. ambientali =	considerata la irrilevanza del traffico locale si considerano molto buone
n°parcheggi pert./limitrofi =	10
valutazione di accessibilità =	buona viabilisticamente e pedonalmente grazie anche al collegamento con il vicino polo scolastico delle elementari e medie

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1/154
Denominazione =	**PARCO GIOCHI DI VIA CALATAFIMI**
Indirizzo =	via Calatafimi
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2090
periodo cost./stato cons. =	fine anni '90/buono stato
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	60 bambini stimato
n° personale addetto =	*non rilevante*

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato; serve la zona residenziale sud di Corna
cond. ambientali =	buone: inserito in un tranquillo contesto residenziale
n°parcheggi pert./limitrofi=	16 pertinenziali - sufficienti
valutazione di accessibilità =	carrabile: buona: avviene da strada secondaria, parallela alla trafficata e vicina via Aria Libera; pedonale: buona perché è posto al centro di una zona residenziale, per cui è accessibile da ogni lato, ma non tutti gli accessi sono in sicurezza, anche in relazione alla presenza della vicina e pericolosa via Aria Libera.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	accessi pedonali poco protetti, manca un attraversamento pedonale sicuro di via Aria Libera che porti i bambini al parco giochi.

ANAGRAFICA	SP3-1/155
Denominazione =	**PARCO GIOCHI DI VIA CARAVAGGIO**
Indirizzo =	via Calatafimi
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	570
periodo cost./stato cons. =	inizio anni 2000/buono stato
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	20 bambini stimati
n° personale addetto =	*non rilevante*

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrato; serve la zona residenziale sud di Corna
cond. ambientali =	buone: inserito in un tranquillo contesto residenziale
n°parcheggi pert./limitrofi=	0 pertinenziuali/ limitrofi: lungo via Caravaggio - appena sufficienti
valutazione di accessibilità =	carrabile: buona avviene da strada secondaria (via F.lli Bontempi), che si ricollega a via Aria Libera/ pedonale: sufficiente, i marciapiedi che lo servono non presentano continuità nel loro sviluppo. E' posizionato in via Caravaggio e risulta difficilmente accessibile dall'utenza delle vie adiacenti

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o privata=	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	accessi pedonali poco sicuri per la discontinuità dei marciapiedi; l'estensione dello spazio attrezzato è piccolo. E' posto in via Caravaggio e risulta praticamente accessibile solo dagli utenti di questa via. Tuttavia, a causa delle piccole dimensioni, non potrebbe ospitare un'utenza di molto maggiore.

ANAGRAFICA	SP3-1/156
Denominazione =	**PARCO GIOCHI dell'EX CONVENTO**
Indirizzo =	via Razziche
proprietà/gestione =	comunale/gestione comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	22200
periodo cost./stato cons. =	realizzato nel 2006
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	25 bambini stimati
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	nelle vicinanze della zona residenziale del centro storico e di via Razziche si considera ben collocato
cond. ambientali =	ottime: al riparo da conflitti con la viabilità si inserisce nel grande prato di pertinenza dell'Ex Convento
n°parcheggi pert./limitrofi =	28 in condivisione con il conservatorio - sufficienti considerato l'accesso pedonale prevalente
valutazione di accessibilità =	considerato il raggio d'azione limitato all'area residenziale limitrofe si esprime un giudizio complessivo positivo sia per l'accesso ciclopedonale che veicolare

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	progetto di ampliamento e completamento del parco attuale da parte dell'ufficio tecnico comunale

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1/157
Denominazione =	**PARCO GIOCHI DI PIAZZA VERDI**
Indirizzo =	piazza Verdi
proprietà/gestione =	comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	620
periodo cost./stato cons. =	non rilevato
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	20 bambini stimati
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	nelle vicinanze della zona residenziale di via Razziche: si considera ben collocato
cond. ambientali =	buone: non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	10 in condivisione con la residenza: insufficiente alle necessità
valutazione di accessibilità =	discreta ciclopedonale; buona veicolare.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	servizio in stato di abbandono, risulta carente di parcheggi ma soprattutto non adeguato alle necesssità di sicurezza dei bambini in quanto direttamente aperto verso le strade attigue.

ANAGRAFICA	SP3-1/158
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Don Bassi
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	2285
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	Nelle vicinanze di alcuni complessi residenziali
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP3-1/159
Denominazione =	**PARCO GIOCHI**
Indirizzo =	via Achille Grandi
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	255
periodo cost./stato cons. =	anni 90; stato di conservazione buono
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	*non rilevabile*
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale sul bacino di utenza della frazione
cond. ambientali =	inserito in area residenziale e accessibile da via A. Grandi (strada interna di distribuzione poco trafficata)
n°parcheggi pert./limitrofi =	posti auto lungo via A. grandi in condivisione con la residenza - sufficienti
valutazione di accessibilità =	buona accessibilità veicolare e pedonale grazie ad un volume di traffico poco rilevante e grazie ad un parcheggio che soddisfa sufficientemente le necessità.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1/161
Denominazione =	**AREA VERDE - prato limitrofe asilo nido**
Indirizzo =	via De Amicis
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	665
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	centrale rispetto alla zona residenziale
cond. ambientali =	attiguo all'asilo nido, è circondato da abitazioni private di recente edificazione
n°parcheggi pert./limitrofi =	10
valutazione di accessibilità =	buona veicolare e pedonale

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area verde a prato è di scarsa utilità pubblica

ANAGRAFICA	SP3-1/162
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via De Amicis
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1320
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	decentrata rispetto alla zona residenziale di pertinenza
cond. ambientali =	collocata in prossimità della S.S.510, confina con due aree agricole e una serie di case a schiera
n°parcheggi pert./limitrofi =	16
valutazione di accessibilità =	scarsa accessibilità garantita solo da via De Amicis

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area di dimensioni interessanti per la crazione di un parco giochi o simili, risulta non attrezzata e lasciata a prato, con scarsa utilità pubblica

ANAGRAFICA	SP3-1/163
Denominazione =	**PARCO GIOCHI di via PERTINI**
Indirizzo =	via Pertini
proprietà/gestione =	comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	1520
periodo cost./stato cons. =	2000 circa; stato di conservazione ottimo
barriere architettoniche =	adeguato
n° utenti ammissibili =	20 bambini stimati
n° personale addetto =	0

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	nelle vicinanze della zona residenziale del quartiere del Cappellino si considera ben collocato
cond. ambientali =	buone: non in contrasto con le attività e le destinazioni d'uso limitrofe
n°parcheggi pert./limitrofi =	16 posti auto: più che soddisfacienti
valutazione di accessibilità =	ottima sia ciclopedonale (data la vicinanza della pista ciclabile) sia veicolare.

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	nessuna rilevata

ANAGRAFICA	SP3-1/295
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via S. Defendente
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	3150
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	al centro di due complessi di case a schiera
cond. ambientali =	ottime, non interessato da viabilità che ne condizioni la sicurezza, circondato da verde
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	attualmente poco accessibile pedonalmente e veicolarmente

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area a prato risulta di scarsa utilità pubblica

ANAGRAFICA	SP3-1/296
Denominazione =	**AREA VERDE - prato in via Salvo D'Acquisto**
Indirizzo =	via S. Defendente
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	355
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	al centro di due complessi di case a schiera
cond. ambientali =	ottime, non interessato da viabilità che ne condizioni la sicurezza, circondato da verde
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	attualmente poco accessibile pedonalmente e veicolarmente

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	l'area a prato risulta attualmente non fruibile; si propone la sistemanzione a verde attrezzato per il gioco e lo sport con parcheggi a servizio

ANAGRAFICA	SP3-1/297
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Fucine
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	315
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	al centro di due complessi di case a schiera
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP3-1/298
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Scura
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	890
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	Nelle vicinanze di alcuni complessi di case a schiera
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP3-1/300
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Carlo Magno
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	780
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	Nelle vicinanze di alcuni complessi di case a schiera
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP3-1/301
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Valeriana
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	780
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP3-1/302
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Giacinto
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto	

STRUTTURA	
Af [m^2] =	225
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

ANAGRAFICA	SP3-1/303
Denominazione =	**AREA VERDE - prato**
Indirizzo =	via Lepetit
proprietà/gestione =	comunale/comunale

foto		

STRUTTURA	
Af [m^2] =	441
periodo cost./stato cons. =	/
barriere architettoniche =	/
n° utenti ammissibili =	/
n° personale addetto =	/

CONTESTO	
vicinanza al bacino utenza =	
cond. ambientali =	
n°parcheggi pert./limitrofi =	nessuno
valutazione di accessibilità =	

PROGETTI	
già posti in essere di iniziativa pubblica o	nessuno

CRITICITA'	
disfunzioni =	Nessuna

Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Angone
Indirizzo =	Via Amendola

foto



localizzazione=	ingressso di Via amendola
n° posti auto=	7
localizzazione=	interno di via amendola
n° posti auto=	20 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	27
SUPERFICIE in MQ=	540

CONTESTO

area di pertinenza=	area residenziale, scuola materna, parco giochi

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/165
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Angone
Indirizzo =	Via F.lli Bandiera

foto



localizzazione=	Ingresso via F.lli Bandiera in prossimità delle scuole elementari
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	300

CONTESTO

area di pertinenza=	area residenziale, scuola elementare

CRITICITA'

disfunzioni=	necessità di nuova asfaltatura e delimitazione con strisce a terra

	SP4-1/166
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Angone
Indirizzo =	via Carlo Magno

foto



localizzazione=	si localizza tra il cimitero e un complesso di villette a schiera lungo via Carlo Magno
n° posti auto=	12
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	12
SUPERFICIE in MQ=	390

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e del limitrofe cimitero

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-1/167
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Carlo Magno

foto



localizzazione=	diramazione di via Carlo Magno con strada di accesso a servizio di complesso di villette a schiera su cui di localizza il parcheggio
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	255

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-3/AP168
Denominazione =	**PARCHEGGIO - Commerciale**
Frazione=	ERBANNO
Indirizzo =	via del Progresso

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	1035

CONTESTO

area di pertinenza=	PRIVATO: a servizio del supermercato e delle residenze limitrofe

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-2/169
Denominazione =	**PARCHEGGIO - industriale**
Frazione=	Angone
Indirizzo =	via della Tecnica

foto



localizzazione=	in prossimità della concessionaria Sagrini Auto
n° posti auto=	25
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	25
SUPERFICIE in MQ=	700

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dei clienti e dei dipendenti

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-1/170
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Angone
Indirizzo =	via S. Martino

foto



localizzazione=	lato strada in prossimità del passaggio a livello di via dell'Industria
n° posti auto=	30
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	30
SUPERFICIE in MQ=	1655

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attività commerciali su via S. Martino

CRITICITA'

disfunzioni=	fondo disconnesso in terrabattuta e posti auto non segnalati

	SP4-1/171
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Polline

foto



localizzazione=	lato nord giardino pubblico di via Polline
n° posti auto=	14
localizzazione=	area parcheggio su lato opposto della strada di via Polline
n° posti auto=	8
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	22
SUPERFICIE in MQ=	445

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio del giardino pubblico di via Polline, del vicino oratorio e della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	considerata la vicinanza dell'oratorio i posti auto risultano insufficienti

	SP4-1/172
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Polline

foto



localizzazione=	area lato via Polline
n° posti auto=	25
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	25
SUPERFICIE in MQ=	625

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/173
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Polline

foto



localizzazione=	area lato via Polline
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	235

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e della scuola

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/174
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Torre

foto



localizzazione=	area lungo via Torre, sul retro della scuola materna di Erbanno
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	400

CONTESTO

area di pertinenza=	serve in parte scuola materna ed elementate, il centro anziani e la residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	gravemente insufficiente per le necessità scolastiche legate all'ingresso e l'uscita da scuola

	SP4-1/175
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	vicolo Strasanda

foto



localizzazione=	localizzato ai margini del nucleo storico di Erbanno
n° posti auto=	25 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	25
SUPERFICIE in MQ=	300

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza del centro storico

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/176
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Rossini

foto



localizzazione=	a monte del paese si attesta in cima a via Rossini
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	120

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e dei percorsi agroforestali che partono da via Rossini

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/177
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Angelo Argilla

foto



localizzazione=	area lato strada lungo via Argilla
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	150

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	sottodimensionato rispetto alle necessità di zona

	SP4-1/178
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via S. Marco

foto



localizzazione=	localizzato sul lato nord della chiesa di S. Maria del Rastrello
n° posti auto=	9
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	9
SUPERFICIE in MQ=	255

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e saltuariamente della chiesetta

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/179
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Cavallera

foto



localizzazione=	posti auto localizzati all'esterno della caserma dei VVFF di Darfo
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	910
CONTESTO	
area di pertinenza=	a servizio della caserma dei VVFF, del piccolo ufficio postale e della destinazione residenziale

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-2/180
Denominazione =	**PARCHEGGIO - industriale**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Lentumi

foto



localizzazione=	area lato strada tra la ferrovia e via Lentumi
n° posti auto=	10
localizzazione=	lato strada lungo via Lentumi
n° posti auto=	7
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	17
SUPERFICIE in MQ=	335

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle attività industriali di zona

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-2/181
Denominazione =	**PARCHEGGIO - industriale**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via dell'Industria

foto



localizzazione=	lato strada
n° posti auto=	20
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	20
SUPERFICIE in MQ=	375

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dei dipendenti e dei clienti

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-2/182
Denominazione =	**PARCHEGGIO - industriale**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Prade

foto



localizzazione=	aree parcheggio a lato di via Prade
n° posti auto=	25
localizzazione=	aree parcheggio a lato di via Prade
n° posti auto=	15
localizzazione=	aree parcheggio a lato di via Prade
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	50
SUPERFICIE in MQ=	650

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio degli utenti dell'area industriale di via Prade

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-2/183
Denominazione =	**PARCHEGGIO - industriale**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via della Meccanica

foto



localizzazione=	in fondo a via della Meccanica area libera a parcheggio
n° posti auto=	50
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	50
SUPERFICIE in MQ=	1505

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dei dipendenti e dei clienti delle aziende circostanti

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-2/184
Denominazione =	**PARCHEGGIO - industriale**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Artigiani

foto



localizzazione=	lungo via degli Artigiani a lato strada
n° posti auto=	60
localizzazione=	lungo via degli Artigiani a lato strada
n° posti auto=	30
localizzazione=	lungo via degli Artigiani a lato strada
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	105
SUPERFICIE in MQ=	2515

CONTESTO

area di pertinenza=	zona artigianane industriale

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-2/185
Denominazione =	**PARCHEGGIO -**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via dell'Industria

foto



localizzazione=	lato ingresso ex comparto industriale Darfo Acciaieria
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	2210

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della zona industriale

CRITICITA'

disfunzioni=	Nessuna

	SP4-1/186
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via fontanico

foto



localizzazione=	localizzato ai margini del nucleo storico di Erbanno
n° posti auto=	25 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	25
SUPERFICIE in MQ=	515

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza del centro storico

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/187
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Cornaleto

foto



localizzazione=	area a parcheggio a lato della via cornaleto
n° posti auto=	8
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	8
SUPERFICIE in MQ=	120

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/188
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Panoramica

foto



localizzazione=	area a parcheggio attigua a via Panoramica
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	505

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/189
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Panoramiuca

foto



localizzazione=	area localizzata in una traversa di via Panoramica
n° posti auto=	12
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	12
SUPERFICIE in MQ=	435

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/190
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Beato Innocenzo

foto



localizzazione=	area parcheggio localizzata in fondo a via Beato Innocenzo
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	950

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	la distribuzione dei posti auto è molto limitata rispetto alla superficie disponibile

	SP4-1/191
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Cornaleto

foto



localizzazione=	area lato strada in via Cornaleto
n° posti auto=	20
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	20
SUPERFICIE in MQ=	385

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/192
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via valgimigli

foto



localizzazione=	area a parcheggio lato strada
n° posti auto=	8
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	8
SUPERFICIE in MQ=	250

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle abitazioni

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/193
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Erbanno
Indirizzo =	via Beato Innocenzo

foto



localizzazione=	area a lato strada all'ingresso di via Beato Innocenzo
n° posti auto=	12
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	12
SUPERFICIE in MQ=	170

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/194
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Marcora

foto



localizzazione=	accessibile da via Roccole e da via Polline
n° posti auto=	45
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	45
SUPERFICIE in MQ=	1425

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attività commerciali su via Roccole e via Polline

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/195
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Costantino

foto



localizzazione=	localizzato nei pressi dello svincolo della tangenziale
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	835

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/196
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Costantino

foto



localizzazione=	via Costantino
n° posti auto=	26
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	26
SUPERFICIE in MQ=	800

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attività commerciali di via Costantino

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-3/197
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Cadeo

foto



localizzazione=	area antistante supemercato Family Market
n° posti auto=	33
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	33
SUPERFICIE in MQ=	1480

CONTESTO

area di pertinenza=	PRIVATO:area antistante supermercato Family Market

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/198
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Cadeo

foto



localizzazione=	area adiacente supemercato Family Market
n° posti auto=	33
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	33
SUPERFICIE in MQ=	1380

CONTESTO

area di pertinenza=	area adiacente supermercato Family Market ed a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/199
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Cadeo

foto



localizzazione=	Posizionato lungo via cadeo
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	380
CONTESTO	
area di pertinenza=	area adiacente supermercato Family Market ed a servizio della residenza

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/200
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Cadeo

foto



localizzazione=	lato strada lungo via Cadeo
n° posti auto=	145
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	145
SUPERFICIE in MQ=	2100

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attività commerciali lungo la via

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-1/201
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Mantegna

foto



localizzazione=	sviluppo lungo lato est di via Mantegna
n° posti auto=	25
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	25
SUPERFICIE in MQ=	280

CONTESTO

area di pertinenza=	area commerciale e residenziale in prossimità della scuola media G. Tovini

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/202
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via del sacco

foto



localizzazione=	Posizionato lungo via del sacco
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	515

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/203
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via del sacco

foto



localizzazione=	Posizionato lungo via del sacco
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	445

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/204
Denominazione =	**PARCHEGGIO residenziale pubblico**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Del Sacco

foto



localizzazione=	area lato strada
n° posti auto=	25 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	25
SUPERFICIE in MQ=	585

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza su via del Sacco

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/205
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via del Sacco

foto



localizzazione=	area lato strada
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	230

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attività commerciali e alberghiere della zona

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna

	SP4-1/206
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via A. De Gasperi

foto



localizzazione=	privato, adiaccente a via de Gasperi, all'interno del lotto di pertinenza degli uffici Postali
n° posti auto=	11
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	11
SUPERFICIE in MQ=	1100

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dell'ufficio postale

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/207
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	Viale A. de Gasperi

foto



localizzazione=	sviluppo lungo lato nord del viale
n° posti auto=	32
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	32
SUPERFICIE in MQ=	290
CONTESTO	
area di pertinenza=	area residenziale e commerciale, ufficio postale di Boario, scuole elementari, stazione autolinee, stazione treni, IAT

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/208
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Carducci

foto



localizzazione=	sviluppo lungo via Carducci
n° posti auto=	35
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	35
SUPERFICIE in MQ=	535
CONTESTO	
area di pertinenza=	zona alberghiera, residenziale e commerciale, scuola elementare G. Carducci, chiesa di S. Maria della Neve, campo sportivo e oratorio don G. Turla

CRITICITA'	
disfunzioni=	sottodimensionato alle necessità della zona

	SP4-1/209
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Giacinto

foto



localizzazione=	area lato strada
n° posti auto=	8
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	8
SUPERFICIE in MQ=	120

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	sottodimensionato alle necessità della zona

	SP4-3/210
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Manifattura

foto



localizzazione=	sviluppo lungo via Manifattura
n° posti auto=	45
localizzazione=	piccolo posteggio tra via Manifattura e viale di accesso alla S.S. 42
n° posti auto=	15
localizzazione=	lato Ipermercato e Palazzo Congressi
n° posti auto=	73
localizzazione=	via Romolo Galassi
n° posti auto=	40
localizzazione=	via Valeriana
n° posti auto=	14
TOTALE POSTI AUTO=	187
SUPERFICIE in MQ=	4645

CONTESTO

area di pertinenza=	centro commerciale Boario Centro

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-4/211
Denominazione =	**PARCHEGGIO - pertinenziale Palazzo Congresssi**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Romolo Galassi - parcheggi a servizio di Palazzo Congressi

foto



localizzazione=	tra via Romolo Galassi e via Valeriana
n° posti auto=	157
localizzazione=	lato adiacende edificio denominato Ex Consolata
n° posti auto=	84
localizzazione=	area ingressso uffici Secas
n° posti auto=	40
localizzazione=	posti auto lungo via Valeriana
n° posti auto=	80
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	361
SUPERFICIE in MQ=	8300

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio di Palazzo dei Congressi

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-3/212
Denominazione =	**PARCHEGGIO - pertinenziale Archeopark**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	località Gattaro

foto



localizzazione=	località Gattaro all'ingresso dell'Archeopark
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	1835

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dell'Archeopark

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/213
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via E. Fermi

foto



localizzazione=	lato strada in zona residenziale
n° posti auto=	12
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	12
SUPERFICIE in MQ=	185

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dell'area residenziale

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna

	SP4-1/214
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	via Colture

foto



localizzazione=	area lato strada
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	180

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza su via Colture

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/215
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Molzelle

foto



localizzazione=	area interna all'abitato di difficile raggiungimento
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	375

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle abitazioni limitrofe

CRITICITA'

disfunzioni=	parcheggio non organizzato

	SP4-1/216
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Colombo

foto



localizzazione=	area interna all'abitato
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	455

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle abitazioni limitrofe e della nuova lottizzazione

CRITICITA'

disfunzioni=	Nessuna

	SP4-1/217
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Molzelle

foto



localizzazione=	area interna all'abitato
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	650

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle abitazioni limitrofe e della nuova lottizzazione

CRITICITA'

disfunzioni=	Nessuna

	SP4-1/218
Denominazione =	**PARCHEGGIO - pertinenziale parco di Luine**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Coppelle

foto



localizzazione=	area a lato della chiesa di S. Rocco
n° posti auto=	50 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	50
SUPERFICIE in MQ=	970

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio del parco archeologico di Luine, del canile e del vicino cimitero

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/219
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Tito Speri

foto



localizzazione=	situato davanti all'ingresso del cimitero
n° posti auto=	10
localizzazione=	nuova area verde attrezzata attigua al cimitero
n° posti auto=	35
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	45
SUPERFICIE in MQ=	920
CONTESTO	
area di pertinenza=	a serviizio del cimitero e dell'area verde in costruzione

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/220
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Tito Speri

foto



localizzazione=	area parcheggio a lato di via Tito Speri
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	150
CONTESTO	
area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/221
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Vespucci

foto



localizzazione=	area in fondo a via Vespucci
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	480

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	i posti auto non sono segnalati

	SP4-1/222
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Leonardo da Vinci

foto



localizzazione=	lato a monte di via Leonardo da Vinci
n° posti auto=	20
localizzazione=	area in prossimità del parco giochi a fine strada
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	30
SUPERFICIE in MQ=	650

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e del parco giochi

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/223
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Silvio Pellico

foto



localizzazione=	area lato strada
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	170

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/224
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Silvio Pellico

foto



localizzazione=	posti auto a lato strada
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	260

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della scuola elementare, materna, della chiesa parrocchiale, oratorio e residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	gravemente insufficiente rispetto alle necessità

	SP4-1/225
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via don G.M. Pennacchio

foto



localizzazione=	area antistante la scuola elementare
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	360

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dei dipendenti della scuola elementare

CRITICITA'

disfunzioni=	insufficiente rispetto alle necessità

	SP4-1/226
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via Don Pennacchio

foto



localizzazione=	Limitrofe scuola materna e oratorio
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	150

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della scuola materna e dell'oratorio

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/227
Denominazione =	**PARCHEGGIO residenziale pubblico**
Frazione=	Gorzone
Indirizzo =	via don G.M. Pennacchio

foto



localizzazione=	lato strada
n° posti auto=	60 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	60
SUPERFICIE in MQ=	325

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/228
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	viale Tassara

foto



localizzazione=	area adiacente allo scalo ferroviario della stazione dei treni di Corna
n° posti auto=	40
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	40
SUPERFICIE in MQ=	1320

CONTESTO

area di pertinenza=	a sertvizio della ferrovia e dell'area ccommerciale del centro di Corna

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/229
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Virgilio

foto



localizzazione=	posti auto lungo via virgillio e ampia area parcheggio in prossimità del fiume
n° posti auto=	140 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	140
SUPERFICIE in MQ=	2085

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dell'area centrale di Corna; può servire anche gli impiaanti sportivi delle Piscine o dello stadio

CRITICITA'

disfunzioni=	leggermente decentrato rispetto al centro di Corna

	SP4-1/230
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	piazza Lorenzini

foto



localizzazione=	prospiciente municipio
n° posti auto=	27
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	27
SUPERFICIE in MQ=	810

CONTESTO

area di pertinenza=	parcheggio a servizio del municipio e delle attività commrtciali e produttive del centro di Corna

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna

	SP4-1/231
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Bonara

foto



localizzazione=	area del sagrato davanti alla facciata principale della chiesa
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	380

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attività della zona

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna

	SP4-1/232
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	vicolo Gleno

foto



localizzazione=	si colloca in fondo al vicolo gleno, in promisquità con spazi di pertinenza delle abitaazioni
n° posti auto=	30 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	30
SUPERFICIE in MQ=	390

CONTESTO

area di pertinenza=	utilizzato impropriamente come parcheggio a servizio del centro storico di Corna

CRITICITA'

disfunzioni=	l'area non è propriamente un parcheggio, e non è neppure organizzato con la delimitazione degli spazi: crea conflitti con la destinazione residenziale dell'area sul quale insiste

	SP4-1/233
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Lorenzetti

foto



localizzazione=	area antistante il condominio La Perla, tra via Lorenzetti, via Saletti e via Ghislandi
n° posti auto=	34
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	34
SUPERFICIE in MQ=	780

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle attività commerciali e dei servizi del centro di Corna

CRITICITA'

disfunzioni=	sottodimensionato rispetto alle necessità

	SP4-1/234
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	piazza Medaglie d'Oro

foto



localizzazione=	localizzato tra il cinema Garden e le scuole elementari Giovanni Abondio
n° posti auto=	60
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	60
SUPERFICIE in MQ=	1205

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle scuole medie, elementari e in parte per le attività del centro di Corna

CRITICITA'

disfunzioni=	sottodimensionato rispetto alle necessità

	SP4-3/AP235
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	corso Lepetit

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	960
CONTESTO	
area di pertinenza=	a servizio dell'attività commerciale

CRITICITA'	
disfunzioni=	sottodimensionato rispetto alle necessità

	SP4-1/236
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Aria Libera

foto



localizzazione=	lato strada in prossimità del ponte sul torrente Dezzo
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	250

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attività commerciali in loco

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/237
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Aria Libera

foto



localizzazione=	lato strada in prossimità di nuovo insediamento residenziale
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	380

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio del nuovo insediamento residenziale

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/238
Denominazione =	**PARCHERGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Foscolo

foto



localizzazione=	area lato strada su via Foscolo
n° posti auto=	35
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	35
SUPERFICIE in MQ=	880
CONTESTO	
area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle scuole superiori di via Ubertosa

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/239
Denominazione =	**PARCHERGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Ubertosa

foto



localizzazione=	area lato strada su via Ubertosa
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	155
CONTESTO	
area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle scuole superiori di via Ubertosa

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/240
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via G.Battisti Gregoroni

foto



localizzazione=	parcheggio antistante l'ingressso del cimitero e le aree limitrofe
n° posti auto=	50
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	50
SUPERFICIE in MQ=	1250

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio del cimitero e del magazzino comunale

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/241
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Caravaggio

foto



localizzazione=	area lato straada su via Caravaggio
n° posti auto=	9
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	9
SUPERFICIE in MQ=	275

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nesssuna rilevata

	SP4-1/242
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Calatafimi

foto



localizzazione=	distribuito intorno al parco giochi
n° posti auto=	25
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	25
SUPERFICIE in MQ=	175

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio del parco giochi e della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/243
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Bontempi

foto



localizzazione=	area lato strada
n° posti auto=	16
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	16
SUPERFICIE in MQ=	210

CONTESTO

area di pertinenza=	parcheggio a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/244
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Bontempi

foto



localizzazione=	area laterale a via Bontempi
n° posti auto=	14
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	14
SUPERFICIE in MQ=	495

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle attività produttive e della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nesssuna rilevata

	SP4-1/245
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	Via Calatafimi

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	520

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/246
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Capodilago
Indirizzo =	via Lago Moro

foto



localizzazione=	si colloca a lato strada all'inizio del piccolo borgo
n° posti auto=	30
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	30
SUPERFICIE in MQ=	630

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle abitazioni e dei fruitori del lago

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/247
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Montecchio
Indirizzo =	via Mazzini

foto



localizzazione=	localizzato a lato strada in prossimità del distributore di carburante
n° posti auto=	12
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	12
SUPERFICIE in MQ=	160

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/248
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Montecchio
Indirizzo =	via Mazzini

foto



localizzazione=	lato strada in prossimità del centro storico
n° posti auto=	17
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	17
SUPERFICIE in MQ=	260

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	insufficiente per le necessità dell'area

	SP4-1/249
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Giovanni XXXIII

foto



localizzazione=	area antistante ingresso del cimitero
n° posti auto=	13
localizzazione=	area a lato dell'ingresso del cimitero
n° posti auto=	20
localizzazione=	via Giovanni XXIII lato strada
n° posti auto=	7
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	40
SUPERFICIE in MQ=	1230

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio del cimitero

CRITICITA'

disfunzioni=	in occasione di funzioni religiose al cimitero, i posteggi non sono sufficienti

	SP4-1/250
Denominazione =	**PARCHEGGIO - pertinenziale stadio**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Rigamonti

foto



localizzazione=	area antistante l'ingresso dello stadio
n° posti auto=	500 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	500
SUPERFICIE in MQ=	6700

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dello stadio e del parco acquatico Aquaplanet

CRITICITA'

disfunzioni=	il parcheggio non è organizzato e non pavimentato, con conseguente spreco di spazio o difficoltà alla circolazione regolare

	SP4-1/251
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Isola

foto



localizzazione=	su entrambe i lati di via Isola
n° posti auto=	42
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	42
SUPERFICIE in MQ=	555

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle attivita della deposito-falegnameria Pellegrinelli

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/252
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	Via Fantoni

foto	
	

localizzazione=	area adiaceente a via fantoni
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	495
CONTESTO	
area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/253
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Quarteroni

foto



localizzazione=	all'interno dell'Ex convento di via Quarteroni sul lato est
n° posti auto=	77
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	77
SUPERFICIE in MQ=	2220
CONTESTO	
area di pertinenza=	a servizio delle attivita e dei servizi collocati nell'edificio dell'ex convento

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-1/254
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	piazza Petrarca

foto



localizzazione=	piazza Petrarca
n° posti auto=	35
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	35
SUPERFICIE in MQ=	1155

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della biblioteca e delle attività e della residenza del centro sttorico di Darfo

CRITICITA'

disfunzioni=	sottodimensionato rispetto alle necessità soso necessarie opere di riasfaltatura

	SP4-1/255
Denominazione =	**PARCHEGGI**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Razziche

foto



localizzazione=	all'interno dell'Ex convento di via Quarteroni sul lato ovest
n° posti auto=	28
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	28
SUPERFICIE in MQ=	1175

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio del parco giochi del conservatoro e delle attività limitrofe

CRITICITA'

disfunzioni=	i posti auto risultano insufficienti rispetto alle necessità

	SP4-1/256
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	ViaS.Pio

foto



localizzazione=	area adiacente a via S.Pio
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	175

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/257
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	piazza Aldo Moro

foto



localizzazione=	centro storico di Darfo, sull'area destinata al meercato settimanale
n° posti auto=	178
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	178
SUPERFICIE in MQ=	5330

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attibvità commerciali del centro storico

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/258
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	paiazza Cesare Battisti

foto



localizzazione=	posti auto al centro della piazza
n° posti auto=	11
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	11
SUPERFICIE in MQ=	135

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attività commerciali della zona

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-1/259
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	Piazza Brescia

foto



localizzazione=	area adiaceente a via Albera
n° posti auto=	20 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	20
SUPERFICIE in MQ=	720

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle atticità commerciali limitrofe

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/260
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Breda

foto



localizzazione=	2 aree antistanti gli ingressi della chiesa di S. Maria di Darfo
n° posti auto=	60
localizzazione=	via Don Bassi lato chiesa di S. Maria
n° posti auto=	15
localizzazione=	via Don Bassi lato strada
n° posti auto=	20
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	95
SUPERFICIE in MQ=	2395

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della chiesa della residenza e della scuola materna di via Cimavilla

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/261
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Roma

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	280

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	Nessuna

	SP4-1/262
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via XX settembre

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	165

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	Nessuna

	SP4-1/263
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	piazza Patrioti

foto



localizzazione=	piazza Patrioti
n° posti auto=	23
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	23
SUPERFICIE in MQ=	180

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza adelle attività commerciali della zona

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-1/264
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Cercovi

foto



localizzazione=	area a lato di via Cercovi collocata dietro l'edificio principale dell' ex Ospedale
n° posti auto=	40 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	40
SUPERFICIE in MQ=	1235

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio del ASL e delle attività produttive e residenziali della zona

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-1/265
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Ospedale

foto



localizzazione=	ai lati di via Ospedale
n° posti auto=	50
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	50
SUPERFICIE in MQ=	2095

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attività commerciali attigue

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-1/266
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Golgi

foto



localizzazione=	area a lato di via Golgi
n° posti auto=	20
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	20
SUPERFICIE in MQ=	520

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/267
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via De Amicis

foto



localizzazione=	si attesta alla fine di via De Amicis
n° posti auto=	16
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	16
SUPERFICIE in MQ=	655

CONTESTO

area di pertinenza=	serve la esclusivamente la residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/268
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via De Amicis

foto



localizzazione=	area a parcheggio a lato della strada, situato di fronte all'ingresso dell'asilo nido
n° posti auto=	24
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	24
SUPERFICIE in MQ=	1010

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dell'asilo nido e della residenza della zona

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/269
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	piazza Donatori di Sangue

foto



localizzazione=	piazza Donatori di Sangue
n° posti auto=	52
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	52
SUPERFICIE in MQ=	1530
CONTESTO	
area di pertinenza=	a srrvizio delle attivita commerciali e residenziali della zona

CRITICITA'	
disfunzioni=	appena sufficienti alle necessita

	SP4-1/270
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	Quartiere cappellino

foto



localizzazione=	quartiere denominato "del Cappellino"
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	100

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/271
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	piazza Guadagnini

foto



localizzazione=	piazza Guadagnini - quartiere denominato "del Cappellino"
n° posti auto=	20
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	20
SUPERFICIE in MQ=	415

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/272
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Giacomo cappellini

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	160

CONTESTO

area di pertinenza=	nessuna rilevata

CRITICITA'

disfunzioni=	

	SP4-1/273
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via G. Marconi

foto



localizzazione=	lato strada di via Marconi
n° posti auto=	20
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	20
SUPERFICIE in MQ=	315

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle attività commerciali della zona

CRITICITA'

disfunzioni=	l'accesso presenta elementi di rischio

	SP4-1/274
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Giacomo cappellini

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	555

CONTESTO

area di pertinenza=	nessuna rilevata

CRITICITA'

disfunzioni=	

	SP4-1/275
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	Via Albera

foto



localizzazione=	area adiaceente a via Albera
n° posti auto=	20 circa
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	20
SUPERFICIE in MQ=	620

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e delle atticità commerciali limitrofe

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-2/276
Denominazione =	**PARCHEGGIO - industriale**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	SS 510

foto



localizzazione=	area lato strada all'ingresso del mobilificio Armanini
n° posti auto=	25
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	25
SUPERFICIE in MQ=	1065

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle attività del mobilificio

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-2/277
Denominazione =	**PARCHEGGIO - industriale**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	SS 510

foto


localizzazione=	lato strada all'ingressso della tappezzeria Biasini
n° posti auto=	25
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	25
SUPERFICIE in MQ=	390
CONTESTO	
area di pertinenza=	a servizio delle attività produttive e commerciali della tappezzeria

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-2/278
Denominazione =	**PARCHEGGIO - industriale**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	località Pesegata

foto



localizzazione=	posti auto lungo la strada
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	270

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle attività industriali dell'area

CRITICITA'

disfunzioni=	decisamente insufficienti alle necessità, si collocano a lato di una strada particolarmente stretta e difficoltosa

	SP4-1/279
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	via Zucco Panigada

foto



localizzazione=	lato strada
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	200

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle abitazioni

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/280
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	via Montessori

foto



localizzazione=	lato strada
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	120

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/281
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	via Zucco Panigada

foto



localizzazione=	lato strada
n° posti auto=	12
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	12
SUPERFICIE in MQ=	140

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle abitazioni

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/282
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	via Ten. M. Bertenghi

foto



localizzazione=	lato strada, in prossimità della scuola elementare di Pellalepre
n° posti auto=	22
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	22
SUPERFICIE in MQ=	640

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della scuola elementare e della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/283
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	via A. Grandi

foto



localizzazione=	lato strada
n° posti auto=	20
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	20
SUPERFICIE in MQ=	360

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio di scuola materna e residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/284
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	via Monte Adamello

foto



localizzazione=	area lato strada in via Monte Adamello
n° posti auto=	8
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	8
SUPERFICIE in MQ=	150

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza e del prospiciente bar

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-1/285
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	Via S. Defendente

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	210

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/286
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	via Torralta

foto



localizzazione=	lato strada
n° posti auto=	10
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	10
SUPERFICIE in MQ=	305

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/287
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	via Fucine

foto



localizzazione=	lato strada verso condomini a schiera
n° posti auto=	30
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	30
SUPERFICIE in MQ=	560

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/288
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	Via Fucine

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	145

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/289
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Fucine
Indirizzo =	piazza S. Anna

foto



localizzazione=	piazza S. Anna di fronte alla chiesa parrocchiale
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	215

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della chiesa e della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	gravemente insufficiente rispetto alle necessità della zona

	SP4-1/290
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Fucine
Indirizzo =	incrocio tra via della Valle e via Montesuello

foto



localizzazione=	all'intersezione tra via Montesuello e via della Valle
n° posti auto=	12
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	12
SUPERFICIE in MQ=	270

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	insuficiente rispetto alle necessità

	SP4-1/291
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Pellalepre
Indirizzo =	Via scura

foto


localizzazione=	area adiaceente a via scura
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	335
CONTESTO	
area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'	
disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/292
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Bessimo
Indirizzo =	via Montebello

foto



localizzazione=	area a fianco della chiesa di S. Giuseppe
n° posti auto=	15
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	15
SUPERFICIE in MQ=	385

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della Chiesa e del campo sportivo oratoriale

CRITICITA'

disfunzioni=	accesso difficoltoso, posti auto non segnalati

	SP4-1/293
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Bessimo
Indirizzo =	via Ex Internati

foto



localizzazione=	angolo via Tagliamento
n° posti auto=	30
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	30
SUPERFICIE in MQ=	375

CONTESTO

area di pertinenza=	in prossimità dell'area residenziale del centro storico

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/294
Denominazione =	**PARCHEGGIO -**
Frazione=	Bessimo
Indirizzo =	via Sangalli

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	12
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	12
SUPERFICIE in MQ=	120

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio della residenza

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna

	SP4-1/299
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Angone
Indirizzo =	Via Silone

foto



localizzazione=	parcheggi lato strada
n° posti auto=	120
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	120
SUPERFICIE in MQ=	2047

CONTESTO

area di pertinenza=	area residenziale case popolari, campi da tennis-basket, parco giochi

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/305
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Bessimo
Indirizzo =	via del Cimitero

foto



localizzazione=	
n° posti auto=	9
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	9
SUPERFICIE in MQ=	140

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio del cimitero comunale

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-3/306
Denominazione =	**PARCHEGGIO - pertinenziale Centro Commerciale Adamello**
Frazione=	Bessimo
Indirizzo =	via Nazionale

foto



localizzazione=	aree pertinenziali del centro commerciale Adamello
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	
SUPERFICIE in MQ=	25450

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio del centro commerciale Adamello e delle attività connesse

CRITICITA'

disfunzioni=	difficoltà di accesso dalla via Nazionale a causa di un incrocio pericoloso

	SP4-1/310
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Boario
Indirizzo =	Piazzale Einaudi

foto



localizzazione=	piazzale Einaudi
n° posti auto=	102
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	102
SUPERFICIE in MQ=	5850

CONTESTO

area di pertinenza=	stazione autolinee, stazione treni, zona alberghiera e commerciale

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata

	SP4-1/311
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Bonara

foto



localizzazione=	parcheggio pubblico ricavato all'interno di una area dell'ex stabilimento Banzato
n° posti auto=	30
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	30
SUPERFICIE in MQ=	565

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dell'area commerciale di Corna

CRITICITA'

disfunzioni=	sottodimensionato rispetto alle necessità

	SP4-1/312
Denominazione =	**PARCHEGGIO**
Frazione=	Corna
Indirizzo =	via Bonara

foto



localizzazione=	parcheggio pubblico ricavato all'interno di una area dell'ex stabilimento Banzato
n° posti auto=	28
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	28
SUPERFICIE in MQ=	775

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio delle attività commerciali del centro storico di Corna

CRITICITA'

disfunzioni=	accesso pericoloso

	SP4-1/313
Denominazione =	**PARCHEGGIO - pertinenziale Aquapark**
Frazione=	Darfo
Indirizzo =	via Isola

foto



localizzazione=	area di ingresso alla piscina comunale e posti auto lungo via Isola
n° posti auto=	258
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	258
SUPERFICIE in MQ=	6650

CONTESTO

area di pertinenza=	a servizio dello stadio e del parco acquatico Aquaplanet

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna segnalata

	SP4-3/314
Denominazione =	**PARCHEGGIO - Commerciale**
Frazione=	Angone
Indirizzo =	via del Progresso

foto



localizzazione=	situato a levante della ferrovia, lontano dal centro abitato
n° posti auto=	130
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
localizzazione=	
n° posti auto=	
TOTALE POSTI AUTO=	130
SUPERFICIE in MQ=	3365

CONTESTO

area di pertinenza=	PRIVATO: a servizio del supermercato e delle attività produttive limitrofe

CRITICITA'

disfunzioni=	nessuna rilevata